

# 2020

관광약자를 위한

관광편의시설

접근성 개선 및 인증제 운영



# 2020

관광약자를 위한 관광편의시설  
접근성 개선 및 인증제 운영

# 목차

<b>I. 사업개요</b>	<b>5</b>
1. 추진배경 및 필요성	6
2. 추진기간 및 추진내용	7
3. 상세추진내용	9
4. 사업추진 절차	11
5. 추진일정표	12
6. 운영인력 및 조직	13
<b>II. 사전홍보</b>	<b>15</b>
1. 모집기간 및 목표	16
2. 홍보물 제작 및 배포	17
<b>III. 관광편의시설 접근성 개선사업</b>	<b>21</b>
1. 참여업소 모집	22
2. 사전조사(현장검증) 및 컨설팅	24
3. 관광편의시설 접근성 개선 추진결과	25
4. 모니터링	72
<b>IV. 유니버설 관광시설 인증제 운영</b>	<b>83</b>
1. 인증업소 모집	84
2. 인증지표	88
3. 인증 심의위원회 구성 및 운영	92
4. 인증결과	97
5. 인증서, 현판, 스티커 제작 및 배포	306
6. 모니터링	308



<b>V. 사업홍보 및 인식개선 교육</b>	<b>329</b>
1. 사업 홍보	330
2. 인식개선 교육	331
 <b>VI. 향후 개선방안 및 제언</b>	 <b>333</b>
1. 접근성 개선사업 개선 방안	334
2. 인증제도 개선 방안	335
3. 제언	336
 <b>부록</b>	 <b>339</b>
1. 사업 신청서	340
2. 접근성 개선 모니터링 서식	344
3. 유니버설관광시설 인증 조사표 및 심의서	345



# I. 사업개요

1. 추진배경 및 필요성
2. 추진기간 및 추진내용
3. 상세추진내용
4. 사업추진 절차
5. 추진일정표
6. 운영인력 및 조직


# 1. 추진배경 및 필요성

## 1) 안전하고 편리한 관광시설 환경 여건 미흡

- 우리나라 국민의 관광여행 보편화에도 불구하고 장애인, 고령자, 영유아 등의 여행 향유권은 제한되어 있다.
- 장애인, 고령자, 임산부, 어린이 등과 같은 사회적·신체적 약자의 관점 및 이용행태를 반영하고 사용자의 욕구를 파악하여 관광 및 여가생활을 포함한 모든 생활영역에서 서비스를 보편적으로 제공해야 하며, 관광약자의 권리를 보장할 필요가 있다.

## 2) 관광약자의 유니버설 관광 활성화 기반 마련 필요

- 유니버설디자인은 모든 사람들을 위한 디자인으로 장애인, 고령자, 영유아, 비장애인 등 모두가 사용할 수 있는 환경을 제공하는 디자인이다.
- 개개인의 신체적 능력, 인체치수, 연령 등에 상관없이 가능한 많은 사람이 접근 및 이용 가능하도록 디자인하는 방법을 의미한다.
- 이러한 의미에서 유니버설 관광은 ‘모두를 위한 관광’으로 모든 사람(장애인, 고령자, 임산부 등 관광약자)에게 환경, 시설, 교통, 서비스가 접근 및 이용이 가능한 것을 말한다.
- UNWTO, EU, 일본 등 국제적으로 무장애 관광(접근 가능한 관광)이 중요한 정책의제로 논의됨에 따라 우리나라도 이에 부합하는 무장애 관광 인프라와 정책 추진이 요구된다.
- 무장애 관광은 인권 차원에서뿐 아니라 관광경쟁력 강화 차원에서 주요 과제로 논의되는 추세이다.



## UNWTO(World Tourism Organization)

'모든 사람은 관광을 통한 체험을 영위할 권리를 가지고 있으며, 어떤 장애물이 존재해서는 안된다.'

### Recommendations on Accessible Tourism

Adopted by UNWTO  
General Assembly

A/RES/637(XX)of

## 2. 추진기간 및 추진내용

### 1) 관광편의시설 접근성 개선사업 개요

- 사업추진기간 : 2020년 5월 18일 ~ 2020년 11월 30일
- 사업 소개 : 관광약자의 이용 편의성을 제고하고 유니버설 관광 활성화 기반을 마련
- 사업 대상 : 서울시내 전역의 숙박, 음식점, 카페, 판매점, 기타시설
- 사업 목표개소 : 50개소

구분	내용	추진기간	비고
신 청	서울관광재단 홈페이지 공지사항에서 신청서 다운로드 후 작성하여 이메일로 제출	2020년5월18일 ~8월31일 까지	신청서, 개인정보동의서 작성
현 장 조 사	신청업소 대상 접근성 개선 전문가 현장조사	2020년6월13일 ~11월14일 까지	전문가 3명
심 사	조사결과를 바탕으로 지원여부 및 공사규모 결정	2020년6월13일 ~11월14일 까지	부적격시 공사 미실시
공 사	개선공사 진행	2020년6월13일 ~11월14일 까지	
보 완 공 사	보완공사 진행	2020년9월17일 ~11월30일 까지	
홍 보	유니버설 관광시설 인증업소 선정 및 온라인 홍보진행	2020년12월1일 ~12월20일까지	

## 2) 유니버설 관광시설 인증제 개요

- 사업추진기간 : 2020년 5월 18일 ~ 2020년 11월 30일
- 사업 소개 : 유니버설 관광시설 인증을 시행함으로써 관광약자의 관광에 도움을 주고, 관광종사자들의 인식개선으로 관광활성화에 기여
- 사업 대상 : 서울시내 전역의 숙박, 음식점, 카페, 판매점, 기타시설
- 사업 목표개소 : 300개소

구분	내용	추진기간	비고
신 청	서울관광재단 홈페이지 공지사항에서 신청서 다운로드 후 작성하여 이메일로 제출	2020년5월18일 ~9월30일 까지	신청서, 개인정보동의서 작성
1 차 평 가	신청자가 제출한 체크리스트를 바탕으로 인증가능여부 평가	2020년5월18일 ~9월30일 까지	
현 장 평 가	1차 평가를 바탕으로 업소를 방문하여 평가	2020년5월18일 ~9월30일 까지	
심 사	최종적으로 전문가들의 심사를 통해 결정	2020년7월21일 ~11월20일 까지	
인 증	유니버설 관광시설 인증업소로 선정, 인증서 및 인증현판 전달	2020년10월1일 ~12월20일까지	
홍 보	온 오프라인 홍보 진행	2020년12월1일 ~12월20일까지	

### 3. 상세 추진내용

#### 1) 신청업소 모집 등 사업홍보

- 숙박업소, 음식점, 편의점, 판매시설 등 관광편의시설 대상 사업참여 홍보
  - 서울시내 관련 시설 운영자, 관광특구 대상 홍보
  - 대상시설 방문하여 시설개선, 인증제사업 참여 독려(리플릿 제작·배포 등)
  - 대상시설 사진 촬영을 통한 홍보 강화
- 참여 희망 시설 대상 컨설팅 실시
- 홈페이지, e-mail 등 다양한 경로를 통해 참가 신청서 및 자체평가표 접수

#### 2) 신청서 접수, 현장검증 및 심사

- 서류평가
  - (접근성) 신청서를 기반으로 현장검증 실시 여부 판단
  - (인증제) 신청서 및 자체 평가표 등을 기반으로 전문가 검증 진행 여부 판단
- 현장검증 실시
  - (접근성) 신청업소 방문, 시설별 개선공사 시행가능 여부·규모 조사, 휠체어 사용자 1인과 비장애인 2인 등 3인 1조로 신청 업소 방문
  - (인증제) 전문 심사단 구성, 서류평가 통과 시설 방문 및 현장조사
- 최종 심사 결과 통보 (※ 인증목표: 300개소)

#### 3) 접근성 개선사업 실행방안 도출

- 조사결과를 토대로 사업 추진규모 등 사업 물량, 방법 확정
  - 지원대상 선정 및 시설개선 컨설팅 진행
- 각 공정별 설계·감리, 시공업체 준수 가이드라인 제시
  - 시설배치, 디자인, 소요예산, 공사기간, 시설성능 요건 등

#### 4) 유니버설 관광시설 인증

- 인증 현판 및 인증서 제작 및 배부
  - 인증 현판 제작 및 부착 (2019-2020 참여업소, 총 600개소)
  - 인증서 제작 및 배포 (신규 300개소)
  - 인증업소 정보(이전, 변경, 폐업 등) 주기적 갱신

## 5) 사업관리

- 운영관리: 설계·시공업체 계약관리, 세부 추진일정 수립, 업체 계약관리, 구매 조달, 용역비 관리 등
- 설계·감리: 대상시설별 설계도서 작성, 현장감리 및 시공사 협의 등
  - 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설 디자인(UD) 적용
- 시공관리: 민간시설 접근성 개선사업 공사진행, 대상시설별 민원대응 등
- 인증관리: 유니버설 관광시설 인증제 진행, 시설별 민원대응 등

## 6) 사후관리 및 결과보고

- 보완공사 (접근성 개선)
- 2018-2019년도 접근성 개선업소 모니터링 (약 100개소)
- 2019년도 시범인증 관광시설 모니터링 (300개소)
- 참여업소에 대한 사진 촬영, 세부정보 등 DB화 및 홍보
  - 홍보물, 영상콘텐츠 제작 등 관련 정보 구축 및 제공 (제공처: 다누림관광홈페이지 등), 민간협력을 통한
  - 추가 홍보 기반 마련
- 참여시설 종사자 인식개선 교육 시행 (시설, 서비스)
  - 인증제 및 무장애 관광 서비스에 대한 이해도 제고
  - 관광종사자 대상 서비스 및 인식개선 매뉴얼 배포 등
- 백서 제작 및 배포 (200부)
- 사업 결과보고 및 정산


## 7) 특징

- 유니크베뉴 및 관광센터와 협업
  - 서울관광재단 SMA(Seoul Mice Alliance) 회원사 유니크베뉴 중 5곳, 서울관광센터 및 관광안내소 14곳과 협업하여 모두가 누릴 수 있는 관광명소임을 인증
- 코로나19 영향
  - 코로나19로 인해 사업초기 5월과 6월은 홍보에 어려움이 있었음
  - 고객이 줄어 업소마다 운영이 힘들었고, 특히 숙박업소는 임시휴업한 곳이 많았음
  - 7월 이후 위기를 기회로 삼아보자는 업소가 늘어나면서 접근성 개선사업과 인증제 사업에 탄력이 붙었음
- 장마의 영향
  - 기상관측 이래 가장 긴 54일간 이어진 장마로 인해 접근성 개선사업은 공사시기를 잡기가 어려웠음
  - 장마기간 중에는 업소 선정과 설계 등을 미리 진행하였고 장마 후에는 집중적으로 공사를 진행하였음




## 4. 사업추진 절차

### ○ 관광편의시설 접근성 개선사업 사업추진 절차



### ○ 유니버설 관광시설 인증제 사업추진 절차



## 5. 추진일정표


### ○ 접근성 개선사업 및 인증제 추진일정

구분			5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
접근성 개선 사업	사업홍보 및 업소 모집	관광편의시설대상 사업참여 홍보							
		참가신청서 접수							
	현장검증 및 심사	서류평가							
		현장검증 및 컨설팅							
		심사결과 통보							
	접근성 개선 사업 실험 방 안 도출	시설개선 공사							
		현장 검증 및 보완공사							
인증제	사업홍보 및 신청업소모집	관광편의시설대상 사업참여 홍보							
		참가신청서 및 자체평가표 접수							
	현장검증 및 심사	서류 평가 및 현장검증							
		심사 및 통보							
	유니버설 관 광시설 인증	현판제작 및 부착 (2019년참여업소, 약300개소)							
		현판제작 및 부착 (2020년참여업소, 약300개소)							
공통	사후관리 및 결과보고	2018~2019년도 접근성 개선 업소 모니터링 (약 100개소)							
		2019년도 시범 인증 관광시설 모니 터링 (약300개소)							
		사진촬영, 정보DB 및 홍보							
		참여시설 종사자 교육							
		백서 제작 및 배포							
		결과보고 및 정산							

## 6. 운영인력 및 조직

### 1) 업무분장 및 조직

#### ○ 사업자 조직



### 2) 업무별 내용

#### ○ 관리 운영업무(총괄)

- 본 사업 총괄 업무 진행  
(홍보, 설계 및 감리 용역관리와 감독, 시공업체 선정과 같은 발주 지원 업무와 사업 전반의 관리 및 조율업무)
- 계약업무 및 정산 등 각종 행정업무
- 사업모니터링 업무  
(스케줄 및 예산 집행과정 검토, 각 업무의 기획 및 성과물에 대한 리뷰 및 검토)
- 최종보고서 작성 및 홍보 등의 업무
- 업무 간 조정 및 협의/지원업무  
(관광재단 및 관련 단체들과 의사소통 및 실행가이드)



[운영인력 회의]

#### ○ 홍보

- 특구협의회, 상가번영회 등과 업무 협력
- 관할 자치구와의 협력
- 신청모집 일정 조율 및 지역 선별 업무
- 시설개선사업 참여 독려(리플릿 제작 및 배포 등)
- 사업설명회 개최



[사업 안내]

### ○ 설계 CM

- 각 공정별 설계 및 감리 업무
- 시공업체 준수 가이드라인 제시  
(시설배치, 디자인, 소요 예산, 공사 기간, 시설성능 요건 등)
- 지원 대상 선정 및 시설 개선 컨설팅 진행
- 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설디자인(UD) 적용

### ○ 시공

- 민간시설 접근성 개선사업 공사 진행
- 대상 시설별 민원대응
- 사후 보완공사 진행

### ○ 사전조사 및 사후점검

- 휠체어 장애인 1명 및 비장애인 등 3인 1조로 신청업소 현장 방문
- 사업 대상 시설 및 업소별 개선공사 필요 규모 파악
- 모니터링
- 종사자 인식개선 교육 시행

### ○ 모니터링

- 접근성 개선사업 업소의 경우 공사상태가 잘 유지되고 있는지 여부
- 인증업소의 경우는 인증내용과 달라진 부분이 있는지 여부
- 대상 업소의 폐업, 휴업, 이전, 사업종목변경 등에 대한 확인

### ○ 기타

- 개선 대상 시설에 대한 사전, 사후 사진 촬영
- 도움벨 제작 및 대상 시설별 부착
- 사업 결과보고 백서 제작



[유니버설 관광시설 인증제 조사]



[접근성 개선사업 공사]



[모니터링]

## II. 사전홍보

1. 모집기간 및 목표
2. 홍보물 제작 및 배포

# 1. 모집기간 및 목표

## 1) 관광편의시설 접근성 개선사업

구분	내용
모 집 기 간	1차. 2020년 5월 18일 ~ 2020년 7월 17일 2차. 2020년 7월 17일 ~ 2020년 8월 31일 (코로나로 인한 업소 상황 악화로 모집에 어려움을 겪어 기간 연장)
목 표	관광편의시설 접근성 개선을 지원하여 관광약자의 이용편의성을 높이고 관광산업 활성화 기반을 마련하고자 함
추 진 전략	①서울시내 전통시장, 상가번영회, SMA회원사 58개소 등에 사업 홍보 및 참여 유도 ②각 구의 장애인 활동가 단체 및 구청의 협조를 통해 홍보 및 모집
내 용	숙박시설, 음식점, 카페, 쇼핑시설, 편의점 등 서울 소재 관광객 이용시설 50개소를 대상으로 관광약자를 위한 출입구, 경사로, 자동문, 화장실, 객실의 접근성 개선을 위한 공사 시행
혜 택	공사비 최대 1천만원 지원(자부담비 2%조건), 조건 충족 시 인증

## 2) 유니버설 관광시설 인증제

구분	내용
모 집 기 간	2020년 5월 18일 ~ 2020년 9월 30일
목 표	유니버설 관광시설 정보제공을 통해 관광약자에게 양질의 정보를 제공하고 관광종사자의 인식개선을 목적으로 함
추 진 전략	①서울시내 전통시장, 상가번영회, SMA회원사 58개소 등에 사업 홍보 및 참여 유도 ②각 구의 장애인 활동가 단체 및 구청의 협조를 통해 홍보 및 모집 ③서울관광재단의 협조를 통해 관광센터 및 안내소 인증제 참여 모집
내 용	숙박시설, 음식점, 카페, 쇼핑시설, 편의점 등 서울 소재 관광객 이용시설 300개소를 대상으로 관광 약자를 위한 접근성, 안내, 주차, 객실, 위생, 피난 등의 시설정보 조사 및 인증
혜 택	인증서 및 인증현판 제공, 서울관광재단 연계 온/오프라인 홍보

## 2. 홍보물 제작 및 배포

### 1) 홍보물 제작

#### ○ 리플릿 제작 및 배포기간

- 배포기간 : 접근성(20.5.18~ 20.8.31) 인증제(20.5.18~ 20.9.30)
- 서울시 구청, 서울시소상공인회, 지역 장애인자립생활센터의 협조와 관광편의시설 현장방문 등으로 배포 진행
- 접근성 개선사업과 유니버설 관광시설 인증제의 사업 목표 수가 달랐기에 각 500부, 3,000부를 제작 하였으며 사업의 홍보 및 모집을 위한 현장방문 시 가장 효과적인 홍보 수단



[접근성 개선사업 신청안내 홍보 리플렛]



[홍보교육 진행]



[유니버설 관광시설 인증제 신청안내 홍보 리플렛]



[사후 홍보]

#### ○ 리플릿 배포처

No	구분	기관	개수	
			접근성 리플렛	인증제 리플렛
1	재단	서울관광재단 (다누림센터 및 관광정보센터)	50	200
2	공공	송파구청	100	100
3	공공	광진구청	50	50
4	단체	송파잡실 관광특구협의회	10	30
5	단체	이태원 관광특구협의회	10	30
6	단체	종로청계 관광특구협의회	10	30

7	단체	명동 관광특구협의회	10	30
8	단체	강남마이스 관광특구협의회	10	30
9	단체	동대문패션타운 관광특구협의회	10	30
10	공공	SMA 회원사	0	25
11	단체	서초구 장애인자립생활센터	3	100
12	단체	관악구 장애인자립생활센터	3	100
13	단체	영등포구 장애인자립생활센터	30	100
14	단체	노원구 장애인자립생활센터	3	100
15	단체	은평구 장애인자립생활센터	3	100
16	단체	성북구 장애인자립생활센터	3	100
17	단체	강서구 장애인자립생활센터	3	100
18	단체	도봉구 장애인자립생활센터	3	100
19	단체	마포구 장애인자립생활센터	3	100
20	단체	양천구 장애인자립생활센터	3	100
21	단체	양천구(사랑사랑) 장애인자립생활센터	3	100
22	단체	금천구 장애인자립생활센터	3	100
23	단체	동대문구 장애인자립생활센터	3	100
24	단체	성동구 장애인자립생활센터	30	100
25	단체	중랑구 장애인자립생활센터	3	100
26	단체	동작구 장애인자립생활센터	3	100
27	단체	중구 장애인자립생활센터	3	100
28	단체	강북구 장애인자립생활센터	3	100
29	단체	서대문구 장애인자립생활센터	3	100
30	단체	광진구 장애인자립생활센터	3	100
31	민간	망원시장	10	10
32	민간	남대문시장	10	10
33	민간	광장시장	10	10
34	민간	남성사계시장	10	10
35	민간	구로구 민간업소	20	20
36	민간	상봉먹자거리	20	20
37	민간	노원 문화의거리	20	20
38	민간	2018-2019 접근성 개선 업소	0	100
39	기타	현장방문 시 배포	26	245
합계			500	3000



## 2) 기타 홍보 추진사항 (서울관광재단 협조)

### ○ 스타벅스 및 프랜차이즈 사업 참여를 위한 협조 공문 송부

### ○ 보도자료 배포

- 아주경제 외 7건 관련 보도자료 게재 (2020년 6월)



### ○ 공문/뉴스레터 발송

- 관광편의시설 사업주 및 SMA회원사 대상 뉴스레터 발송 (2020년 5월)



### ○ 홍보배너 게재

- 서울시 관광재단, 서울다누리센터 홈페이지를 통한 배너 게재로 사업 참여 독려 (2020년 6월)





### III. 관광편의시설 접근성 개선사업

1. 참여업소 모집
2. 사전조사(현장검증) 및 컨설팅
3. 접근성 개선 추진결과
4. 모니터링 결과

# 1. 참여업소 모집

---

## 1) 모집기간 및 목표

### ○ 모집기간

- 1차 : 2020년 5월 18일 ~ 2020년 7월 17일
- 2차 : 2020년 7월 17일 ~ 2020년 8월 31일  
(코로나로 인한 업소 상황 악화로 모집에 어려움을 겪어 기간 연장)

### ○ 목표

- 관광편의시설 접근성 개선을 지원하여 관광약자의 이용편의성을 높이고 관광산업 활성화 기반을 마련하고자 함

### ○ 추진전략

- 서울시내 전통시장, 상가번영회, SMA회원사 58개소 등에 사업 홍보 및 참여 유도
  - 서울시내 관광객이 많은 재래시장을 선정하여 연계 후 홍보 및 모집
  - 각 구 관광 특성화 거리의 상가번영회를 통해 홍보 및 모집
  - SMA회원사 58개소에 공문 발송 후 사업 참여 독려
- 각 구의 장애인 활동가 단체 및 구청의 협조를 통해 홍보 및 모집

## 2) 모집대상

### ○ 관광객이 많은 재래시장

- 서울시소상공인회 회장과 협력하여 각 재래시장 상인회장과 연계 후 개선사업 후보지 결정
  - 망원시장 : 서울시소상공인회
  - 남성사계시장 : 남성사계시장 상인회
  - 광장시장 : 광장시장총상인회연합, 광장주식회사
  - 남대문시장 : 남대문시장 상인회

### ○ 지역주민들이 많이 찾는 지역 특성화 거리

- 자치구, 지역상인회 등과 협력하여 사업지 선정
  - 광진 미가로 거리 : 광진구청 위생보건과, 미가로 상가번영회
  - 노원 문화의 거리 : 서울시 의원, 노원 문화의거리 상인회
  - 방배 카페골목 : 서울시 의원, 방배 카페골목 상인회
  - 상봉, 중화 먹자골목 : 상봉 먹자골목 상인회, 직접 모집

### ○ 장애인활동가들에게 의뢰하여 서울 전역에서 모집

- 지역의 역세권들을 중심으로 사업 홍보 및 모집 진행 (영등포 IL센터, 성동느티나무장애인자립생활센터)

### 3) 추진경과

#### ○ 1차 모집

구분	내용
모집기간	2020년 5월 18일 ~ 2020년 7월 17일
모집지역	재래시장(망원, 광장, 사계, 남대문), 광진구 미가로 거리, 노원구 문화의 거리, 서초구 방배 카페촌 등
신청업소	총 29개소
모집홍보	서울시 소상공인회(재래시장), 지역자치체장 및 시의원(지역 특성화 거리)을 통해 지역 업주 면담 후 홍보 안내 및 신청모집 진행
투입인력	3명

#### ○ 2차 모집

구분	내용
모집기간	2020년 07월 17일 ~ 2020년 08월 31일
모집지역	상봉 먹자골목, 중화 시장, 영등포구, 성동구 등
신청업소	총 54개소
모집홍보	지역의 장애인 활동가와 협회에서 역세권을 중심으로 모집 및 홍보 진행
투입인력	3명

#### ○ 최종 모집 결과

- 신청한 업소는 총 83개소이며 이 가운데 공사를 진행한 업소는 60개소임
- 신청 후 단순변심이나 건물주의 반대로 공사까지 진행하지 못한 업소는 3개소임
- 사전에 동의를 받고 진행 된 경우이지만 공사 직전 취소하는 바람에 물적손실을 입음
- 이러한 상황이 재발하지 않도록 향후 대책이 필요함

## 2. 사전조사(현장검증) 및 컨설팅

### 1) 사전조사 기간 및 투입인원

#### ○ 사전조사 기간

- 2020년 6월 13일~2020년 11월 14일

#### ○ 투입인원 : 4명

- 우창윤 (한국유니버설디자인협회)
- 손석훈 (건축사무소 하다)
- 성연국 (한국유니버설디자인협회)
- 윤준성 (유디연구소)

### 2) 사전조사 방법

- 신청업소 방문하여 사업상 시설 및 업소별 개선공사 필요 규모 파악 및 종사자 인식개선 교육 진행
- 신청업소를 방문하여 업주의 요구사항 정리 및 다른 애로사항 접수
- 주요공사(경사로, 출입문, 활동공간, 화장실, 객실 등)의 필요성과 가능성에 집중하여 조사 실시
- 업소별 측량이 필요하거나 업주 요청 측량 실시

### 3) 사전교육 및 정기회의

#### ○ 사업에 대한 전반적인 이해 공유

#### ○ 신청업소 위치 확인 및 전체조사 일정 논의

#### ○ 2018, 2019년도 조사 사례를 통한 조사 실측방법 소개

- 음식점, 카페, 숙박업소 등 주요 유형에 대한 접근
- 지하 등 시설 입지에 따른 고려사항 체크
- 도면 작도 시 체크되어야 하는 수치 확인 등
- 주출입구, 화장실 등 본 사업에서 중심으로 고려해야 할 접근 사항 설명

### 4) 신청업소 컨설팅 진행사항

#### ○ 사전 조사 후 설계팀에서 신청업소를 방문하여 시설개선에 관련된 컨설팅 진행

- 사전조사 시 측량한 곳과 측량범위 외 접근로, 주출입구, 화장실 등 개선해야 할 사항 등에 대한 내용으로 컨설팅 진행



### 3. 관광편의시설 접근성 개선사업 추진결과

#### 1) 신청업소 및 선정방법

##### ○ 서류평가

- 신청서를 기반으로 현장검증 후 실시 여부를 판단

##### ○ 현장검증 실시

- 신청업소 방문, 시설별 개선공사 시행가능 여부 규모 조사진행
- 휠체어 사용자 1인, 비장애인1인 등 최소 2인1조로 신청 업소를 방문하여 현장검증실시

##### ○ 최종 심사 결과 통보

- 신청업소 83개소 중 현장검증 실시를 통해 60개소를 최종선정

#### 2) 접근성 개선사업 신청 업소(83개소)

##### ○ 업종별 개요

	숙박	음식점	판매점	카페	기타	합계
계	1	63	9	4	6	83

##### ○ 지역구별 개요

지역구	계	지역구	계
강 남 구	1	서 초 구	4
강 서 구	3	성 동 구	20
관 약 구	2	성 북 구	1
광 진 구	1	송 파 구	2
구 로 구	4	영 등 포 구	5
노 원 구	9	중 로 구	2
도 봉 구	2	중 구	4
동 작 구	6	중 랑 구	11
마 포 구	6		

○ 전체개요

- 업소별로 살펴보면 음식점(63개소), 기타(6개소), 카페(4개소), 판매점(9개소), 숙박(1개소) 순으로 신청 받았음
- 숙박업소는 1개소로 코로나 19로 인한 영향이 컸고, 2021년에는 더 많은 홍보를 진행하고, 참여를 독려할 필요가 있음
- 주로 진행된 공사내용은 경사로 설치와 자동문 설치임

지역구	음식점	판매점	카페	숙박	기타	합계
강 남 구	1	-	-	-	-	1
강 서 구	1	-	2	-	-	3
관 악 구	2	-	-	-	-	2
광 진 구	-	-	-	-	1	1
구 로 구	4	-	-	-	-	4
노 원 구	7	1	1	-	-	9
도 봉 구	1	1	-	-	-	2
동 작 구	3	1	-	-	2	6
마 포 구	2	2	1	-	1	6
서 초 구	2	2	-	-	-	4
성 동 구	20	-	-	-	-	20
성 북 구	-	-	-	1	-	1
송 파 구	2	-	-	-	-	2
영등포구	5	-	-	-	-	5
종 로 구	-	-	-	-	2	2
중 구	2	2	-	-	-	4
중 랑 구	11	-	-	-	-	11
합 계	63	9	4	1	6	83

3) 접근성 개선공사 업소 (60개소)

○ 업종별 개요

	숙박	음식점	판매점	카페	기타	합계
계	-	42	8	4	6	60



○ 지역구별 개요

지역구	계
강 남 구	1
강 서 구	3
관 악 구	2
광 진 구	1
구 로 구	2
노 원 구	7

지역구	계
도 봉 구	2
동 작 구	6
마 포 구	6
서 초 구	2
성 동 구	8

지역구	계
성 북 구	-
송 파 구	2
영 등 포 구	2
중 로 구	2
중 구	4
중 랑 구	10

○ 전체개요

- 음식점은 총 63개의 매장이 신청하였으며, 이 가운데 공사를 진행한 업소는 42개소
- 판매점은 총 9개의 매장이 신청하였으며, 이 가운데 공사를 진행한 업소는 8개소
- 카페는 총 4개의 매장이 신청하였으며, 모두 공사를 진행하였음
- 기타업소는 총 6개 매장이 신청하였으며, 모두 공사를 진행하였음
- 숙박업소는 총 1개 매장이 신청하였으며, 공사를 진행하지 않음

지역구	음식점	판매점	카페	기타	합계
강 남 구	1	-	-	-	1
강 서 구	1	-	2	-	3
관 악 구	2	-	-	-	2
광 진 구	-	-	-	1	1
구 로 구	2	-	-	-	2
노 원 구	5	1	1	-	7
도 봉 구	1	1	-	-	2
동 작 구	3	1	-	2	6
마 포 구	2	2	1	1	6
서 초 구	1	1	-	-	2
성 동 구	8	-	-	-	8
성 북 구	-	-	-	-	-
송 파 구	2	-	-	-	2
영등포구	2	-	-	-	2
중 로 구	-	-	-	2	2
중 구	2	2	-	-	4
중 랑 구	10	-	-	-	10
합 계	42	8	4	6	60

#### 4) 접근성 개선사업 신청/공사 세부내역

○ 숙박 (신청: 1개소/ 공사: 0개소)

no.	지역구	매장명	주소	공사여부 <sup>1)</sup>	공사내용
1	성북구	리치다이아몬드 호텔	서울시강북구삼양로500-18	X	-

○ 음식점 (신청: 63개소/ 공사: 42개소)

no.	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
1	강남구	맛달음	서울시강남구압구정로46길5-61층	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
2	강서구	춘천집	서울시강서구방화동534-9양서빌딩1층	O	고무판 경사로, 유아용 의자
3	관악구	독도참치	서울시 관악구 남부순환로 1383 복합빌딩 1층	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
4		할매순대국	서울시관악구신림동513-11	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
5	구로구	골목길	서울 구로구 디지털로 32나길 8-6	X	-
6		바다목장	서울 구로구가마산로 225	X	-
7		의정부부대찌개	서울시 구로구 경인로3길 69	O	체크판 경사로, 자동문
8		생고기제작소	서울시 구로구 공원로 40	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨, 유아용 의자
9	노원구	주가네 서서갈비	서울시 노원구 상계동 348-2	X	-
10		허파집	서울시 노원구 덕릉로 699, 중계우암에 이스타워110호	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
11		이자카야 모리	서울노원구노해로81길 12-15	X	-
12		만나생선구이	서울시노원구노원로28길67.	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
13		크라운호프	서울시노원구노해로81길12-4	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
14		활어의 전설	서울시 노원구 상계동 332-4	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
15		염나무담뱃탕	서울시 노원구 중계4동 143	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
16	도봉구	부산자갈치생선회 불곰장어	서울시 도봉구 도봉로181길 8	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
17	동작구	국선생	서울시 동작구 동작대로 29길 7-1	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨

1) O 신청 및 접근성 개선사업을 진행한 업소 X: 신청만 진행한 업소

18	동작구	세종대왕숯불갈비	서울시 동작구 대방동 417-1	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
19		일미리금계찜닭	서울시 동작구 대방동 405-11 코스모 빌딩 107호	O	스텐 체크판 경사로
20	마포구	교동 닭강정	서울시 마포구 망원로 8길 14	O	스텐 체크판 경사로
21		진땀이	서울시 마포구 성미산로 2길 20	O	고무판 경사로
22	서초구	프라닭	서울 서초구 방배중앙로 157	X	-
23		꼬지사깨	서울 서초구 방배중앙로 166	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
24	성동구	시원	서울시성동구성수동1가13-661층	O	스텐 체크판 경사로, 고무판 경사로 , 도움벨
25		조마루 감자탕	서울시 성동구 도선동 무학로 2길 6	X	-
26		선약국	서울시 성동구 성수2가 3동 289-273	X	-
27		수제비먹는닭갈비	서울시 성동구 행당1동 286-4	X	-
28		신촌설렁탕	서울시 성동구 고산자로 6길 40	X	-
29		고기다	서울시 성동구 성수일로 12길 20	X	-
30		스시메이	서울시 성동구 상원길 50	X	-
31		가장 맛있는 족발	서울시 성동구 성수 2가 289-243	X	-
32		일미돼지국밥	서울시 성동구 성수2가 3동 299-198	X	-
33		봉쥬비어	서울시성동구왕십리광장로10-1행당동1층	X	-
34		구어보소왕십리점	서울시 성동구 도선동 158	X	-
35		우리슈퍼	서울시 성동구 행당로 17길 9	X	-
36		홍명옥	서울시 성동구 행당동 37-27	X	-
37		늘성수기	서울 성동구 무학로6길 50	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
38		양지촌	서울 성동구 무학로6길 50	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
39		동치미	서울시 성동구 성수일로 11길 11	O	고무판 경사로, 도움벨
40		김가네 삼겹살	서울시성동구행당로17길19	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
41		나주곱창	서울시 마장동 574, 1층	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
42		마마식당	서울시 성동구 고산자로 297	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
43		마마 육개장	서울시 성동구 무학로 6길 101동 236	O	스텐 체크판 경사로
44	송파구	이탄집 신천점	서울 송파구 잠실동 177-5	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨

45	송파구	원조 감자탕	서울시 송파구 오금로 11길 30-5	O	고무판 경사로 입식테이블 축소
46	영등포구	생고기스톤하우스	서울시 영등포구 대방천로 170	O	스텐체크판 경사로, 자동문, 도움벨, 유아용 의자
47		당진아구동태탕찜	서울시 영등포구 당산로 90 1층 106호	X	-
48		빨강떡볶이	서울시 영등포구 시흥대로 187길 131층	X	-
49		할머니추어탕	서울시 영등포구 신길로 49 (대림동 1층)	X	-
50		청진동해장국	서울시 영등포구 신길로 49 (대림동 1층)	O	스텐 체크판 경사로
51	중구	이삭토스트 (남대문점)	서울시 중구 남대문로 2-3 1층	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
52		청송옥	서울 중구 서소문동 52-1	O	스텐 체크판 경사로, 도움벨
53	중랑구	빨따구	서울시 중랑구 봉우재로 33길 48	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
54		홍술	서울시 중화동 314-1 1층 105호	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
55		택이네 뒤통고기	서울시 중랑구 중화동 314-1	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
56		이주곱창	서울시 중랑구 상봉동 105-29	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
57		별교꼬막집	서울시 중랑구 중화동 328-61	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
58		삼순이 생선구이	서울시 중랑구 중화동 314-1	O	스텐 체크판 경사로, 자동문, 유아용 의자
59		홍길동 수산	서울 중랑구 봉우재로33길 47	X	-
60		남원 동태찜탕	서울시 중랑구 상봉2동 봉우재로 33길 49	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
61		짹태앤노가리	서울시 중랑구 봉우재로 33길 22	O	스텐 체크판 경사로, 자동문
62		본가 오리	서울시 중랑구 상봉동 105-21	O	스텐 체크판 경사로, 자동문, 유아용 의자
63		독도는 우리땅	서울시 중랑구 상봉동 105번지	O	스텐 체크판 경사로, 자동문

○ 카페 (신청: 4개소/ 공사: 4개소)

no.	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
1	강서구	소소당	서울시 강서구 양천로 24길 66	○	고무판 경사로
2		화이트로빈	서울시 강서구 양천로 24길 17	○	고무판 경사로
3	노원구	망고식스 (티티클럽)	서울시 노원구 노해로 507	○	자동문 수리
4	마포구	카페 M	서울시 마포구 포은로 6길 27 1층	○	스텐 체크판 경사로, 도움벨

○ 판매점 (신청: 9개소/ 공사: 8개소)

no.	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
1	노원구	도이터 아웃도어	서울시 노원구 동일로 242길 87	○	스텐 체크판 경사로, 자동문
2	도봉구	애플드	서울시 도봉구 도봉동 553	○	스텐 체크판 경사로, 자동문
3	동작구	순금당	서울시 동작구 동작대로 29길 8	○	스텐 체크판 경사로
4	마포구	알뜰살림센터	서울시 마포구 망원1동 414-44	○	스텐 체크판 경사로
5		지제이에이치 루디아	서울시 마포구 망원로 82	○	스텐 체크판 경사로
6	서초구	팬시뱅크	서울 서초구 방배중앙로 170	X	-
7		유명약국	서울시 서초구 방배 중앙로 167	○	스텐 체크판 경사로
8	중구	디지털공간	서울시 중구 남대문로 8-4 1층	○	스텐 체크판 경사로, 도움벨
9		문화화원	서울 중구 정동 23-9	○	스텐 체크판 경사로, 도움벨

○ 기타 (신청: 6개소/ 공사: 6개소)

no.	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
1	광진구	포토준스튜디오	서울시 광진구 자양로 113	○	스텐 체크판 경사로, 도움벨
2	동작구	남성사계시장 고 객지원센터	서울시 동작구 동작대로 29길 49	○	실내 경사로, 화장실 손잡이
3	동작구	사진사랑	서울시 동작구 동작대로 29길 45	○	스텐 체크판 경사로
4	마포구	망원시장 상인회 장애인 화장실	서울시 마포구 포은로 6길 27 1층	○	화장실, 사이니지
5	종로구	광장시장내화장실1	서울 종로구 동호로 401	○	화장실, 사이니지
6	종로구	광장시장내화장실2	서울 종로구 동호로 401	○	화장실, 사이니지

## 5) 접근성 개선사업 결과

### 음식점(42개소)

#01 맛달음



#02 춘천집



#03 독도참치



#04 할매순대국



#05 의정부부대찌개



#06 생고기제작소



#07 허파집



#08 만나생선구이



#09 크라운호프





#10 활어의 전설



#11 엄나무닭곰탕



#12 부산자갈치생선통불품장어



#13 국선생



#14 세종대왕숯불갈비



#15 일미리금계찜닭



#16 교동 닭강정



#17 진땀이



#18 꼬지사게



#19 시원



#20 늘성수기



#21 양지촌



#22 동치미



#23 김가네 삼겹살



#24 나주곱창



#25 마마식당



#26 마마육개장



#27 이탄집 신천점





#28 원조 감자탕



#29 생고기스톤하우스



#30 청진동해장국



#31 이삭토스트(남대문점)



#32 청송옥



#33 뽕따구



#34 흥술



#35 택이네뚝고기



#36 이주곱창



#37 별교꼬막집



#38 삼순이 생선구이



#39 남원 동태찜탕



#40 짝태앤노가리



#41 본가 오리



#42 독도는 우리땅





## 판매점 (8개소)

#43 도이터 아웃도어



#44 엠필드



#45 순금당



#46 알뜰살림센터



#47 지제이에이치 루디아



#48 유경약국



#49 디지털공간



#50 문화화원



## 카페 (4개소)

#51 소소당



#52 화이트로빈



#53 망고식스(티티클럽)



#54 카페 엠




## 기타(6개소)


#55 포토존스튜디오



#56 남성사계시장 고객지원센터



#57 사진사랑



#58 망원시장상인회 장애인화장실



#59 광장시장 화장실 A



#60 광장시장 화장실 B





## #1 맞닿음

### • 업체정보

- 서울시 강남구 압구정로46길 5-6, 1층

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #2 춘천집

### • 업체정보

- 서울시 강서구 방화동 534-9, 양서빌딩 1층

### • 공사내용


경사로 설치

-고무판 마감

기타

-유아용 의자 지급

### • 시공 도면



### #3 독도참치

#### • 업체정보

- 서울시 관악구 남부순환로 1383, 복합빌딩 1층


#### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

#### • 시공 도면



### #4 할매순대국

#### • 업체정보


- 서울시 강남구 압구정로46길 5-6

#### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

#### • 시공 도면





## #5 의정부 부대찌개

### • 업체정보

- 서울시 구로구 경인로 3길 69

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #6 생고기 제작소

### • 업체정보

- 서울시 구로구 공원로 40

### • 공사내용

경사로 설치


-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

기타

-유아용 의자 지급

### • 시공 도면





## #7 허파집

### • 업체정보

- 서울시 노원구 덕릉로 699, 중계우암에이스타워 110호

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #8 만나 생선구이

### • 업체정보

- 서울시 노원구 노원로 28길 67

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #9 크라운 호프

### • 업체정보

- 서울시 노원구 노해로 81길 12-4


### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #10 활어의 전설

### • 업체정보

- 서울시 노원구 상계동 332-4


### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면





## #11 엄나무 닭곰탕

### • 업체정보

- 서울시 노원구 중계4동 143

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #12 부산 자갈치 생 슷불 곰장어

### • 업체정보

- 서울시 도봉구 도봉로181길 8

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #13 국선생

### • 업체정보

- 서울시 동작구 동작대로 29길 7-1

### • 공사내용


경사로 설치

도움벨 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

### • 시공 도면



## #14 세종대왕 숯불갈비

### • 업체정보

- 서울시 동작구 대방동 417-1

### • 공사내용

경사로 설치

자동문 설치


-스텐체크판 마감

-스테인레스 샷시

-세라믹 논슬립 설치

-안전 센서 부착

### • 시공 도면





## #15 일미리 금계찜닭


### • 업체정보

- 서울시 동작구 대방동 405-11, 코소모 빌딩 107호

### • 공사내용

경사로 설치  
-스텐체크판 마감  
-세라믹 노슬립 설치

### • 시공 도면



## #16 교동 닭강정


### • 업체정보

- 서울시 마포구 망원로 8길 14

### • 공사내용

경사로 설치  
-스텐체크판 마감

### • 시공 도면



## #17 진땀이


### • 업체정보

- 서울시 강남구 압구정로46길 5-6

### • 공사내용

경사로 설치  
-고무판 마감

### • 시공 도면



## #18 꼬지사게

### • 업체정보


- 서울시 서초구 방배 중앙로 167

### • 공사내용

경사로 설치  
-스텐체크판 마감  
-세라믹 눈슬립 설치

자동문 설치  
-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면





## #19 시원


### • 업체정보

- 서울시 성동구 성수동 1가 13-66, 1층

### • 공사내용

경사로 설치                      도움벨 설치  
-스텐체크판 / 고무판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

### • 시공 도면



## #20 늘성수기


### • 업체정보

- 서울시 성동구 무학로6길 50

### • 공사내용

경사로 설치                      자동문 설치  
-스텐체크판 마감              -스테인레스 샷시  
-세라믹 논슬립 설치        -안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #21 양지촌

### • 업체정보

- 서울시 성동구 무학로6길 50

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인리스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #22 동치미

### • 업체정보

- 서울시 성동구 성수일로 11길 11


### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면





## #23 김가네 삼겹살

### • 업체정보

- 서울시 성동구 행당로 17길 19


### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #24 나주곱창

### • 업체정보

- 서울시 마장동 574. 1층


### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #25 마마 식당

### • 업체정보

- 서울시 성동구 고산자로 297

### • 공사내용


경사로 설치

도움벨 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

### • 시공 도면



## #26 마마 육개장

### • 업체정보

- 서울시 성동구 무학로 6길 101동 236


### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

### • 시공 도면





## #27 이탄집 신천점

### • 업체정보

- 서울시 송파구 177-5

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #28 원조 감자탕

### • 업체정보

- 서울시 송파구 오금로 11길 30-5

### • 공사내용

경사로 설치


-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

기타

-테이블 축소(통행을 위한 테이블 크기 축소)

### • 시공 도면



## #29 생고기 스톤하우스

### • 업체정보

- 서울시 영등포구 대방천로 170

### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치


자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

기타

-유아용 의자 지급

### • 시공 도면



## #30 청진동 해장국

### • 업체정보


- 서울시 영등포구 신길로 49, 1층

### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

### • 시공 도면





## #31 이삭토스트 (남대문점)

### • 업체정보

- 서울시 중구 남대문로 2-3, 1층

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #32 청송옥

### • 업체정보

- 서울시 중구 서소문동 52-1

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #33 뽕따구

### • 업체정보

- 서울시 중랑구 봉우재로 33길 48

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #34 홍술

### • 업체정보

- 서울시 중화동 314-1, 1층 105호

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면





## #35 택이네 뒷고기

### • 업체정보

- 서울시 중랑구 중화동 314-1

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #36 이주곱창

### • 업체정보

- 서울시중랑구 상봉동 105-29

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #37 벌교 꼬막집

### • 업체정보

- 서울시 중랑구 중화동 328-61

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #38 삼순이 생선구이

### • 업체정보

- 서울시 중랑구 중화동 314-1

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면





## #39 남원 동태찜탕

### • 업체정보

- 서울시 중랑구 상봉2동 봉우재로 33길 49

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #40 짝태 앤 노가리

### • 업체정보

- 서울시 중랑구 봉우재로 33길 22

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #41 본가 오리

### • 업체정보

- 서울시 중랑구 상봉동 105-21

### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치


자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

기타

-유아용 의자 지급

### • 시공 도면



## #42 독도는 우리땅

### • 업체정보

- 서울시 중랑구 상봉동 105번지

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #43 도이터 아웃도어

### • 업체정보

- 서울시 노원구 동일로 242길 87

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면



## #44 엠필드

### • 업체정보

- 서울시 도봉구 도봉동 553

### • 공사내용



경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

-스테인레스 샷시  
-안전 센서 부착

### • 시공 도면





## #45 순금당


### • 업체정보

- 서울시 동작구 동작대로 29길 8

### • 공사내용

경사로 설치  
-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

### • 시공 도면



## #46 알뜰 살림센터


### • 업체정보

- 서울시 마포구 망원1동 414-44

### • 공사내용

경사로 설치  
-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

### • 시공 도면



## #47 지제이 에이치 루디아


### • 업체정보

- 서울시 마포구 망원로 82

### • 공사내용

경사로 설치  
-스텐체크판 마감

### • 시공 도면



## #48 유경약국


### • 업체정보

- 서울시 서초구 방배 중앙로 167

### • 공사내용

경사로 설치  
-스텐체크판 마감  
-세라믹 눈슬랩 설치

### • 시공 도면





## #49 디지털 공간

### • 업체정보

- 서울시 중구 남대문로 8-4, 1층

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #50 문화화원

### • 업체정보

- 서울시 중구 정동 23-9

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감

-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #51 소소당


### • 업체정보

- 서울시 강서구 양천로 24길 66

### • 공사내용

경사로 설치  
-고무판 마감

### • 시공 도면



## #52 화이트 로빈


### • 업체정보

- 서울시 강서구 양천로 24길 17

### • 공사내용

경사로 설치  
-고무판 마감

### • 시공 도면





## #53 망고식스 (티티클럽)

### • 업체정보


- 서울시 노원구 노해로 507

### • 공사내용

자동문  
-자동문 수리

### • 시공 도면

내부 입면



외부 측면

1/12



## #54 카페 엠

### • 업체정보


- 서울시 마포구 포은로 6길 27, 1층

### • 공사내용

경사로 설치      도움벨 설치  
-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

### • 시공 도면

입면



측면





## #55 포토준스튜디오

### • 업체정보

- 서울시 광진구 자양로 113, 구의현대하이엘 105호


### • 공사내용

경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

도움벨 설치

### • 시공 도면



## #56 남성사계시장 고객지원센터

### • 업체정보

- 서울시 동작구 동작대로 29길 49

### • 공사내용


경사로 설치

-스텐체크판 마감  
-세라믹 논슬립 설치

화장실


-소변기 세라믹 손잡이 설치

### • 시공 도면



# #57 사진사랑

- 업체정보
  - 서울시 동작구 동작대로 29길 45
- 공사내용
  - 경사로 설치
  - 스텐체크판 마감
  - 세라믹 눈슬랩 설치
- 시공 도면



## #58 망원시장 상인회 장애인 화장실




### • 업체정보

-서울시 마포구 포은로 6길 27, 1층

### • 공사내용

화장실, 사이니지

### • 시공 도면





## #59 광장시장 화장실A




### • 업체정보

-서울시중로구 동호로 401


### • 공사내용

화장실, 사이니지

### • 시공 도면



1 변경 전 평면도  
44 1/20



2 변경 후 평면도  
44 1/20




## #60 광장시장 화장실B



- 업체정보  
-서울시중로구 동호로 401

- 공사내용  
화장실, 사이너지

- 시공 도면



## 4. 모니터링 (2018년 ~ 2019년 접근성 개선 업소 대상)

### 1) 모니터링 개요

#### ○ 모니터링 기간

- 2020년 7월 12일~2020년 10월 30일

#### ○ 모니터링 대상

- 2018~2019 접근성개선 업소 97개소 (숙박시설 2개소, 음식점 74개소, 카페 7개소, 관광안내소 1개소, 기타 13개소)

#### ○ 유선 모니터링

- 업소들의 변경 사항 유선(전화, 인터넷)으로 확인 후 리스트 수정

#### ○ 현장방문 모니터링

- 추려진 리스트를 토대로 권역별로 나누어 한국유니버설디자인 협회에서 모니터링 진행

### 2) 모니터링 결과

- 2018년~2019년 접근성 개선사업을 진행한 97개소의 업소를 모니터링한 결과 '영업중' 업소는 66개소, '폐업 및 가게이전' 업소는 12개소, '부재중' 업소 3개소 있었음

#### ○ 접근성 개선사업 모니터링 현황 (2018년: 44개소/ 2019년: 53개소)

지역구	년도	영업중	폐업 및 가게이전	접근불가	부재중	합계
구로구	2019	10	-	-	-	10
성동구	2019	13	2	1	-	16
송파구	2019	8	4	7	1	20
용산구	2019	3	-	-	-	3
종로구	2018	18	5	7	-	30
	2019	2	-	-	2	4
중구	2018	12	1	1	-	14
합계		66	12	16	3	97

※ 접근성 개선사업 이후 이동식 경사로 유실로 인하여 접근이 불가능한 업소도 발생하였으며, '접근불가능' 업소는 16개소로 조사되었음

○ 2018년 접근성 개선사업 업소 모니터링 세부 리스트 (44개소)

no.	지역구	업종	매장명	주소	공사내용	모니터링 결과
1	중구	숙박	스몰하우스빅도어	서울시 중구 남대문로 9길 6	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
2	종로구	음식점	meal까니(뽕집)	서울시 종로구 수표로 93-1	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
3	종로구	음식점	가마목	서울시 종로구 종로8길 16	자동문 설치 - 이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
4	종로구	음식점	골목대장	서울시 종로구 삼일대로 390-10	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
5	종로구	음식점	나통삼 종각점	서울시 종로구 종로 10길 20	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
6	종로구	음식점	당산오돌(종로점)	서울시 종로구 종로8길 20	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	접근 불가
7	종로구	음식점	맛있는 순두부&김치찜	서울시 종로구 우정국로 2길 31	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
8	종로구	음식점	맛찬들 왕소금구이(종로점)	서울시 종로구 삼일대로 17길 35	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	접근 불가 (경사로및도움벨유실)
9	종로구	음식점	메르시(분식)	서울시 종로구 수표로 96 국일관 1층	출입구 자동문 설치 - 출입구 외벽 도색 작업 - 사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
10	종로구	음식점	모이소한마리	서울시 종로구 종로 110-1	자동문 설치 - 진입로 체크플레이트 마감 - 이동식경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
11	종로구	음식점	미도갈비(종로점)	서울시 종로구 삼일대로 15길 25	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
12	종로구	음식점	미친닭	서울시 종로구 우정국로2길 16	주출입구 체크플레이트 데크 설치 - 이동식 경사로 설치 - 경사로 안내사이니지 및 도움벨 설치	접근 불가
13	종로구	음식점	바다회집	서울시 종로구 삼일대로15길 17	자동문설치 - 경사로설치 - 경사로안내사이니지부착및도움벨설치	이상없음

14	종로구	음식점	빈대떡 신사	서울시 종로구 수표로20길 15 1층	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
15	종로구	음식점	삼양삼계탕	서울시 종로구 수표로 20길 9	자동문 설치 - 이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 부착 및 도움 벨 설치	이상없음
16	종로구	음식점	쇠고기집	서울시 종로 구 인사동 3길 5-2	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	폐업
17	종로구	음식점	연타발	서울시 종로구 삼일대로 15길 19	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	폐업
18	종로구	음식점	용두동쭈꾸미	서울 종로구 수 표로 88-1	자동문 설치 - 경사로 안내 사이니지 부착 및 도움 벨 설치 - 어닝 재설치	이상없음
19	종로구	음식점	이대감 고기집	서울시 종로구 수표로 96 국일 관 드림팰리스 1층	자동문 설치 - 사이니지 부착 및 도움벨 설치	이상없음
20	종로구	음식점	이춘복 참치&일 식당	서울시 종로구 종로69 YMCA 1층	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	접근 불가
21	종로구	음식점	장군죽발보쌈(본 점)	서울시 종로구 삼일대로 434- 1	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	접근 불가
22	종로구	음식점	장수촌 풍천장어	서울시 종로구 삼일대로17길 8	자동문 설치 - 안내 사이니지 부착 및 도움벨 설치	이상없음
23	종로구	음식점	족의한수	서울시 종로구 수표로 93-1	자동문 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
24	종로구	음식점	종로명태덕장	서울시 종로구 수표로 20길 9	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	접근 불가
25	종로구	음식점	종로설렁탕	서울시 종로구 종로 110-1	자동문 설치 - 이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
26	종로구	음식점	좋은날엔	서울시 종로구 종로 11길 18	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	폐업



27	종로구	음식점	토속정	서울시 종로구 우정국로 4-1 1층	이동식 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	접근 불가
28	중구	음식점	맛나 바베큐	서울시 중구 다 동길 10	체크플레이트 경사로 설치 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
29	중구	음식점	무교동 그집	서울시 중구 남 대문로9길 8	자동문 설치 - 진입 경사로 설치 - 사이니지 부착 및 도움벨 설치	폐업
30	중구	음식점	문어본가	서울시 중구 남 대문로10길 11	전면하이샷시슬라이딩문철거후자동문 설치 - 현관단차재정비, 출입구이동식경사로 설치 - 바닥미장및데코타일 설치	이상없음
31	중구	음식점	반갑다 하대포	서울시 중구 을 지로 3길 26	이동식 경사로 설치 - 이동식경사로 안내 사이니지 및 도 움벨 설치	이상없음
32	중구	음식점	삼원일식	서울시 중구 무 교로 32 지하1 층	자동문 설치 - 안내 사이니지 부착 및 도움벨 설치	이상없음
33	중구	음식점	오륙도	서울시 중구 을 지로3길 20	자동문 설치 - 경사로 안내 사이니지 부착 및 도움 벨 설치 - 이동식 경사로 설치	이상없음
34	중구	음식점	원흥	서울시 중구 다 동길 46	자동문 설치 - 기존 턱, 도어 창호 설치, 환풍기 재 설치 - 사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
35	중구	음식점	장안문	서울시 중구 을 지로3길 29	화장실 전면교체 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치 - 화장실복도의단차로인해복도경사로 설치	이상없음
36	종로구	카페	스카िका페	서울시 종로구 수표로 96 국일 관 드림팰리스 12층	자동문 설치 - 사이니지부착 및 도움벨 설치	폐업

37	종로구	카페	카페오렌지	서울시 종로구 수표로 96 드림 팰리스 1층	자동문 설치 - 사이니지 및 도움벨 설치	폐업
38	중구	카페	공차시청점	서울시 중구 을 지로 1가 37	양개슬라이딩 자동문 설치 - 진입로 채크플레이트 마감 - 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	이상없음
39	중구	카페	바캉스 커피	서울시 중구 남 대문로9길 12 나전빌딩 9층	화장실 전면 교체 - 사이니지 및 도움벨 설치	접근 불가 (내부 수리중)
40	중구	카페	어반스테이	서울시 중구 남 대문로 9길 40 센터플레이스 1 층	체크플레이트 경사로 설치 - 사이니지 부착 및 도움벨 설치	이상없음
41	중구	판매점	을지로명품 시계	서울시 중구 남 대문로 10길 6 1층	주 출입구 단차 재정비 - 내부 천정, 바닥데코타일 및 도장 공사 - 이동식 경사로 안내 사이니지 및 도움 벨 부착	이상없음
42	종로구	기타	종로 국일관 드림 팰리스	서울시 중구 다 동길 46 다동빌 딩	자동문 설치 - 사이니지부착 및 도움벨 설치	이상없음
43	종로구	기타	종로 국일관(6층)	서울시 종로구 수표로 96 드림 팰리스 1층	화장실 재정비 - 사이니지 설치	이상없음
44	중구	기타	다동빌딩	서울시 종로구 수표로 96 국일 관 6층	자동문 설치 - 화장실 개선 - 사이니지 및 도움벨 설치	이상없음

○ 2019년 접근성 개선사업 업소 모니터링 세부 리스트(53개소)

no.	지역구	업종	매장명	주소	공사내용	모니터링 결과
1 대표	성동구	숙박시설	한양아크리스①	서울시 성동구 살곶 이길 346	- 패닉자동문 설치 - 진입로 데크설치 - 스텐체크판 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
2	구로구	음식점	광명수산	서울시 구로구 경인 로59길 7	- 자동문설치 - 스텐 체크판 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
3	구로구	음식점	그램그램	서울시 구로구 경인 로169	- 자동문설치 - 스텐체크판 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
4	구로구	음식점	김밥나라	서울시 구로구 경인 로20길 10	- 자동문설치 - 이동식경사로 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
5 대표	구로구	음식점	대호집	서울시 구로구 경인 로25길 4-1	- 자동문설치 - 스텐체크판 및 합성고무 경사로 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
6 대표	구로구	음식점	새벽감자탕	서울시 구로구 경인 로25길 14	- 자동문설치 - 내부 슬로프설치 - 외부스텐체크판및합성고무경사로 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
7	구로구	음식점	새벽집 양곱창	서울시 구로구 경인 로61길 21	- 자동문설치 - 스텐 체크판 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
8	구로구	음식점	신생루	서울시 구로구 경인 로 208	- 자동문설치 - 스텐체크판 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
9	구로구	음식점	장군주먹고기	서울시 구로구 신도 림로11다길 12	- 자동문설치 - 스텐 체크판 계단설치 - 이동식경사로 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
10	구로구	음식점	치킨뱅이	서울시 구로구 경인 로67길 23	- 자동문설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
11 대표	구로구	음식점	황제꽃소	서울시 구로구 경인 로25길 3	- 자동문설치 - 스텐체크판 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
12	성동구	음식점	골목냉면	서울시 성동구 독서 당로 295-7	- 자동문설치 - 스텐체크판경사로 - 내부 이동식 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음

13 대표	성동구	음식점	금호동바다장어 초이408	서울시 성동구 독서 당로 295-5	-자동문설치 -스텐체크판경사로 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
14	성동구	음식점	완도덕아구짬	서울시 성동구 금호 산2가길 2	-자동문설치 -스텐체크판경사로 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
15	성동구	음식점	케리홈치킨호프	서울시 성동구 독서 당로 303-14	-자동문설치 -스텐체크판경사로 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
16	성동구	음식점	통오징어떡볶이 한양대점	서울시 성동구 사근 동길 23	-자동문 설치 -진입로 데크설치 -이동식경사로 설치 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
17 대표	성동구	음식점	파치	서울시 성동구 사근 동길 24	-자동문 설치 -진입로 난간대 철거 -스텐체크판 설치 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
18	성동구	음식점	푸른소나무식당	서울시 성동구 독서 당로 299-6	-자동문설치 -이동식경사로 -도움벨(사이니지)설치	폐업
19 대표	성동구	음식점	화통집①	서울시 성동구 살곶 이길 346	-자동문 설치 -진입로 데크설치 -스텐체크판 설치 -도움벨(사이니지)설치	폐업
20	송파구	음식점	고집	서울시 송파구 석촌 호수로17길 52	-자동문 설치 -이동식 경사로 설치 -도움벨(사이니지)설치	폐업
21	송파구	음식점	공씨네 족발보쌈	서울시 송파구 석촌 호수로12길 17	-자동문설치 -진입로체크플레이트 경사로 설치 -도움벨(사이니지)설치	접근불가
22	송파구	음식점	곰장군	서울시 송파구 백제 고분로17길 49	-자동문 설치 -이동식 경사로 설치 -합성고무 경사로 설치 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
23 대표	송파구	음식점	도화호프②	서울시 송파구 오금 로11길 14	-장애인 손잡이 설치 -타일 및 양변기교체 -도움벨(사이니지)설치	접근 불가
24 대표	송파구	음식점	별미곱창②	서울시 송파구 오금 로11길 14	-진입로체크플레이트 경사로 설치 -도움벨(사이니지)설치	접근 불가



25	송파구	음식점	별미곱창2호점	서울시 송파구 올림 픽로32길 22	- 기존 창호 철거 - 자동문 및 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
26	송파구	음식점	불타는삼겹살	서울시 송파구 올림 픽로12길 4-23	- 자동문 설치 - 합성고무 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	접근 불가
27	송파구	음식점	비바 라 비다③	서울시 송파구 백제 고분로7길 52	- 이동식경사로설치 - 큐비클칸막이 설치 - 도움벨(사이니지)설치	폐업
28	송파구	음식점	새마을포차	서울시 송파구 오금 로11길 23	- 진입로 스텝체크플레이트계단설치 - 이동식 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
29	송파구	음식점	신천장수소곱창	서울시 송파구 백제 고분로17길 49	- 자동문 설치 - 이동식 경사로 설치 - 합성고무 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	접근불가
30	송파구	음식점	신천황소곱창③	서울시 송파구 백제 고분로7길 52	- 장애인 손잡이 설치 - 타일 및 양변기교체 - 도움벨(사이니지)설치	접근불가
31	송파구	음식점	아토토루	서울시 송파구 백제 고분로7길 42-25	- 자동문 설치 - 이동식 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
32	송파구	음식점	영동족발	서울시 송파구 오금 로13길 3-20	- 자동문 설치 - 진입로 데크 설치 - 부 진입로 경사설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
대표						
33	송파구	음식점	울랄라 횡집	서울시 송파구 백제 고분로15길 44	- 자동문 설치 - 이동식 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
34	송파구	음식점	원조 마포소금구이	서울시 송파구 오금 로11길 29-7	- 기존 창호 철거 - 자동문 및 강화도어 설치 - 도움벨(사이니지)설치	부재중
35	송파구	음식점	잠실생삼겹살	서울시 송파구 석촌 호수로12길 10	- 자동문 설치 - 진입로 체크플레이트 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	이상없음
36	송파구	음식점	타도삼겹 (서울방이점)	서울시 송파구 올림 픽로32길 18-22	- 자동문 설치 - 진입로 계단 설치 - 이동식 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	폐업
37	송파구	음식점	한우한마리②	서울시 송파구 오금 로11길 14	- 출입구 확장 및 도움벨 설치 - 도움벨(사이니지)설치	접근 불가
대표						

38	송파구	음식점	흔네인도쿄 (잠실점)	서울시 송파구 백제 고분로9길 39, 2층	- 자동문 설치 - 이동식 경사로 설치 - 도움벨(사이니지)설치	폐업
39	용산구	음식점	이태원왕김밥	서울시 용산구 이태 원로 203	'-스텐체크판경사로설치 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
40	종로구	음식점	기분이 닦한마리	서울시 종로구 자하 문로1길 37	- 자동문설치 - 내부 스텐체크판 계단설치 - 이동식 경사로 - 도움벨(사이니지)설치	부재중
41	종로구	음식점	쉬는시간	서울시 종로구 자하 문로7길 52	- 자동문설치 - 내부 스텐체크판 계단설치 - 이동식 경사로 - 도움벨(사이니지)설치	부재중
42 대표	성동구	카페	커농커피①	서울시 성동구 살곶 이길 346	-자동문설치 -진입로데크설치 -스텐체크판설치 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
43 대표	송파구	카페	이디야 올림픽공 원점	서울시 송파구 올림 픽로 354	-자동문설치 -강화도어설치 -진입로체크플레이트경사로설치 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
44	성동구	판매점	새마을구판장	서울시 성동구 장터 길 44-2	-자동문설치 -이동식경사로 -도움벨(사이니지)설치	접근불가
45	성동구	판매점	BYC금남점	서울시 성동구 장터 길 41-2	-자동문설치 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
46	용산구	판매점	드림라인	서울시 용산구 보광 로59길 56	-자동문설치 -강화도어교체 -이동식경사로 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
47	용산구	판매점	드파티나	서울시 용산구 보광 로 113	-자동문설치 -이동식경사로 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
48 대표	성동구	기타	(주)엘5에이엠씨 에스팩토리 (A동)	서울시 성동구 연무 장15길 11	-진입로체크플레이트경사로설치 -화장실개선공사 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
49 대표	성동구	기타	(주)엘5에이엠씨 에스팩토리 (B동)	서울시 성동구 연무 장15길 11	-진입로슬로프공사 -화장실개선공사 -도움벨(사이니지)설치	이상없음

50 대표	성동구	기타	(주)엘5에이엠씨 에스팩토리 (C동)	서울시 성동구 연무 장15길 11	-자동문설치 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
51 대표	성동구	기타	(주)엘5에이엠씨 에스팩토리 (D동)	서울시 성동구 연무 장15길 11	-자동문설치 -진입로슬로프공사 -도움벨(사이니지)설치	이상없음
52	종로구	기타	서울다누림관광 센터	서울특별시 종로구 창경궁로 117	-소변기손잡이 -자동물내림버튼 -도움벨설치	이상없음
53	종로구	기타	더케이손해보험 빌딩	서울시 종로구 창경 궁로 117	-도움벨추가설치 -사이니지설치	이상없음

### 3) 모니터링 분석

#### ○ 만족도

- 접근성 개선사업에 참여한 업소들은 대부분 만족도가 높고 효과에 대해서도 긍정적인
- 공사 이전보다 장애인 등의 방문이 증가하여 매출에 도움이 되었고, 일반 방문자에게도 좋은 인상을 주게 되었다고 함

#### ○ 이동식 경사로

- 단차가 심해 고정식 경사로 대신 이동식 경사로를 설치한 업소 중에서 이동식 경사로 보관에 어려움을 겪고 있는 경우도 있었으며, 심지어 분실한 곳도 있었음
- 이동식 경사로는 휠체어 장애인이 경사로가 비치된 곳인지 알기가 어려운 곳이 많았음
- 따라서 추후 사업에서는 이동식 경사로는 가능하면 대상에서 제외하는 것이 바람직함

#### ○ 도움벨

- 도움벨은 부착위치를 찾기 힘든 곳에 설치한 경우도 있고, 관리 소홀로 분실한 곳도 있었음
- 향후 사업에서는 꼭 필요한 곳에 위치도 적재적소에 설치하는 것이 바람직함





## IV. 유니버설 관광시설 인증제 운영

1. 인증업소 모집
2. 인증지표
3. 인증 심의위원회 구성 및 운영
4. 인증결과
5. 인증서, 현판, 스티커 제작 및 배포
6. 모니터링

# 1. 인증업소 모집

---

## 1) 인증업소 모집기간 및 목표

### ○ 모집기간

- 2020년 5월 18일~2020년 9월 30일

### ○ 목표

- 장애인, 고령자 등 관광약자의 안전하고 편리한 관광시설 환경 여건 및 정보를 축적하여 제공함
- 업소를 운영하는 대표 혹은 책임자에게 유니버설디자인의 의미, 접근성 개선의 필요성, 장애유형별 대응 방법 등을 교육하여 관광약자가 편하고 기분좋게 관광할 수 있는 여건을 조성함
- 인증대상, 인증신청, 인증가능성이 있는 업소를 장애인 당사자가 스스로 방문하여 절차를 진행함으로써 유니버설디자인의 원칙인 당사자주의를 실현함
- 인증완료 된 업소를 다방면으로 홍보하여 실제적인 매출향상에 도움이 되고 지역사회에서 반드시 가 볼 만한 곳으로 이름나게 함

## 2) 최종 선정 인증업소

- 인증을 신청한 업소 335개소 중 신청서와 체크리스트를 기반으로 검증 진행 여부를 평가한 결과 최종적으로 선정된 업소는 310개소임

## 3) 선정방법 및 기준

### ○ 선정방법

- 23인의 인증심의위원회를 구성하여 신청받은 업소를 평가 후 기준에 적합한 업소를 선정

### ○ 선정기준

- 인증지표의 총점이 70점 이상 업소

## 4) 추진전략

- 사업의 주체는 서울시 25개 지방자치단체(서초구, 은평구 등 25개 구)에서 활동하고 있는 ‘장애인자립생활센터’로 정함. 그 이유는 모든 구에 존재하며 지역사회의 일원으로 당당하게 살아가는 것을 이념으로 하는 자립생활센터가 인증업소 모집을 담당하는 것이 이념적으로 타당하며 현실적으로 인증업소를 모집하는 데 소요되는 시간과 노력을 최소화할 수 있다고 판단함
- 인증업소를 모집하고 사업을 홍보하는 실체적인 주체는 자립생활센터의 ‘자조모임’이 수행함. 자조모임은 이미 지역에서 장애인이 이용할 수 있는 자원에 대한 정보가 있고 정보를 나눌 수 있는 능력이 있을 뿐만 아니라 일개 사업으로 인증업소 모집을 취급하는 것에서 벗어나 일상적인 유니버설디자인확산활동으로 발전시킬 수 있기 때문임
- 장애인자립생활센터와 연계하여 사업을 수행할 수 없는 경우는 관광약자들과 지역에서 각종사업하고 있는 주거복지센터, 활동가 개인 등과 협력하여 인증업소를 모집함
- 2019년 인증제사업의 결과물에서 지역적으로 소외된 노원구, 은평구, 도봉구 등 4개 지역은 반드시 새로운 인증업소를 모집하기로 하였으며 장애인과 노령자가 많이 거주하는 지역은 인증업소의 개수를 확대함

- 인증업소를 모집하는 방법으로는 홍보리플렛을 지역의 거점을 마련하여 배포하고 자립생활센터를 이용하는 이용자, 자조모임, 활동지원인, 근로지원인 등의 추천을 받아서 직접 방문하여 사업을 설명하고 인증신청을 하도록 적극적으로 유도함. 또한 지역상인회의 도움을 받아 업소대표들과 면담함
- 2019년 인증신청업소를 방문하여 수치를 측정하고 현장사진을 촬영하는 인원을 따로 배치한 것과 다르게 2020년은 장애인당사자가 어려움이 있더라도 직접 조사를 담당함
- 각 지역에서 취합된 인증신청 업소의 정보와 사진, 수치 등을 평가하여 부족한 부분을 보완하거나 더 나은 정보(사진 등)를 수집할 수 있도록 유니버설디자인협회가 노력함

## 5) 추진경과

### ○ 추진개요

구분	내용
모 집 기 간	2020년 5월 18일 ~ 2020년 9월 30일
모 집 범 위	서울 전 지역
활 동 기 관	14개 기관 (인증제 홍보, 모집, 신청, 조사 등을 진행한 기관)
사 설 명 회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업에 참여하는 각 기관 별로 담당자를 지정</li> <li>- 사업을 담당할 인원을 모집하여 15회에 걸쳐 사업설명회를 진행함</li> <li>- 각 기관 별로 진행한 이유는 코로나19의 확산과 상세한 설명의 질을 담보하기 위함 임</li> </ul>
홍 보 방 법	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역사회 상인회와 협력, 장애인자립생활센터 뿐만 아니라 사회취약계층과 지역에서 사업을 하고 있는 기관들과 협력</li> <li>- 인증업소로 충분히 지정될만한 업소의 개인적 소개</li> <li>- 지역의 거점을 마련하여 유인물과 리플렛 등으로 홍보</li> <li>- 장애인자립생활센터의 자조모임에서 기존에 마련했던 이용 가능한 업소목록을 기반으로 하여 직접 방문</li> </ul>

### ○ 활동기관별 인증제 추진경과

1	구분	내용	2	구분	내용
	업 소 명	참세상강북장애인자립생활센터		업 소 명	중구길벗장애인자립생활센터
	주 소	강북구 인수봉로 291 강북구장애인회관 4층		주 소	중구 다산로 210 흥진빌딩 3층
	직 원	15명		직 원	20명
	인 증 모 집 개 수	11개		인 증 모 집 개 수	20개
	사 업 책 임 자	손경희 실장 및 활동가 모임		사 업 책 임 자	김경일 실장 및 활동가 모임

3	
구분	내용
업 소 명	우리들사회적협동조합
주 소	영등포구 영등포로 143
직 원	3명
인 모 증 집 개 수	15개
사 업 책 임 자	박장우 사무국장 및 직원

5	
구분	내용
업 소 명	새날동대문장애인자립생활센터
주 소	동대문구 장한로 43 광성빌딩 6층
직 원	14명
인 모 증 집 개 수	6개
사 업 책 임 자	김한준 간사 및 활동가 모임

7	
구분	내용
업 소 명	마포장애인자립생활센터
주 소	마포구 월드컵로 190 이안상암2차 오피스텔 206호
직 원	11명
인 모 증 집 개 수	21개
사 업 책 임 자	이선호 사무국장 및 활동가 모임

4	
구분	내용
업 소 명	우리동작장애인자립생활센터
주 소	동작구 상도로 43 지하 1층
직 원	22명
인 모 증 집 개 수	15개
사 업 책 임 자	김여주 간사 및 활동가 모임

6	
구분	내용
업 소 명	금천장애인자립생활센터
주 소	금천구 두산로 70 현대지식산업센터 6층 630호
직 원	19명
인 모 증 집 개 수	15개
사 업 책 임 자	정지영팀장 및 활동가 모임

8	
구분	내용
업 소 명	도봉노적성해장애인자립생활센터
주 소	도봉구 도봉로 164길 33-25 북부법조타운 302호
직 원	18명
인 모 증 집 개 수	10개
사 업 책 임 자	노경희팀장 및 활동가 모임



9

구분	내용
업 소 명	강서누리장애인자립생활센터
주 소	강서구 방화동로 126 삼정코아상가 지하 1호
직 원	27명
인 모 집 개 수	25개
사 책 임 자	정진석단장 및 활동가 모임

11

구분	내용
업 소 명	은평늘봄장애인자립생활센터
주 소	은평구 불광로 40-9 갤럭시타운 301호
직 원	22명
인 모 집 개 수	10개
사 책 임 자	이종욱팀장 및 활동가 모임

13

구분	내용
업 소 명	영등포장애인자립생활센터
주 소	영등포구 선유로 146, 1303호
직 원	4명
인 모 집 개 수	22개
사 책 임 자	김완수소장 및 활동가 모임

10

구분	내용
업 소 명	성북구장애인단체연합회
주 소	성북구 오패산로3길 95
직 원	19명
인 모 집 개 수	10개
사 책 임 자	노선순팀장 및 활동가 모임

12

구분	내용
업 소 명	노원어울림장애인자립생활센터
주 소	노원구 상계로7길 39
직 원	18명
인 모 집 개 수	6개
사 책 임 자	김상겸팀장 및 활동가 모임

14

구분	내용
업 소 명	(사)장애인사회연구소
주 소	영등포구 선유로 146, 1303호
직 원	5명
인 모 집 개 수	11개
사 책 임 자	선승연이사장 및 활동가 모임

## 2. 인증지표

### 1) 측정시 주의사항

측정요소	주의사항
접 근 로 유 효 폭	대지내의 출입구 접근로 전체 유효폭 중 가장 좁은 부분을 기준으로 측정함
단 차	단차가 제일 큰 곳을 기준으로 평가함
기 울 기	경사가 제일 급한 곳을 기준으로 평가함
출 입 문 유 효 폭	문을 열었을 때 실질적으로 진입할 수 있는 유효폭을 측정해야 함
화 장 실 활 동 공 간	대변기 전면 활동 공간 1.4m x 1.4m 이상 확보되어야 함
화 장 실 측 면 공 간	대변기 측면 공간 0.7m 이상 확보되어야 함

### 2) 인증 조사표 용어 설명

#### ○ 지표요소

- 음식점 및 판매시설의 지표요소는 접근로, 주출입구, 장애인화장실(내부/외부), 편의시설으로 총 4개의 요소로 구성됨
- 객실 내 시설의 지표요소는 출입구, 객실 내 시설, 화장실로 총 3개의 요소로 구성됨

#### ○ 세부지표

- 음식점 및 판매시설의 세부지표는 유효폭, 경사로, 단차, 출입문 유효폭, 활동공간, 측면공간, 입식테이블(식음), 장애인 주차장, 유아용 의자, 계산대 앞 활동공간, 엘리베이터 총 11개의 평가지표가 있음
- 경사로의 기울기는 단차가 17cm 이하는 1/8, 10cm 이하는 1/4, 5cm 이하는 1/2를 기준으로 하였음
- 객실 내 시설의 세부지표는 출입문 유효폭, 활동공간 유효폭, 화장실 출입문 유효폭, 화장실 활동공간 유효폭, 화장실 측면공간 유효폭, 샤워시설, 화장실 내 비상벨, 침대의 높이, 수납옷걸이 높이, 객실 내 비상벨, 점자블럭/점자표지판으로 총 12개의 평가지표가 있음

#### ○ 수치

- 측정시 주의사항을 참고하여 측정한 현장의 수치를 기입

#### ○ 평가

- 조사표 기준치에 준하여 현장의 현황을 평가지표에 기입

### 3) 유니버설 관광시설 인증 조사표

- 기개발된 인증지표를 이용자의 접근성 확보에 초점을 맞추어 간소화하여 인증조사를 진행하였음

#### 유니버설 관광시설 인증 조사표

☐ 음식점 ☐ 카페 ☐ 판매시설 ☐ 기타시설 : \_\_\_\_\_

현장조사 업소에  
해당하는항목체크

구분 ①	인증제	<input type="checkbox"/> 2020년 신규업소 <input type="checkbox"/> 2019년 업소 모니터링		
	접근성 개선	<input type="checkbox"/> 2020년 신규업소 <input type="checkbox"/> 2019년 개선업소 <input type="checkbox"/> 2018년 개선업소		
상호	주종목명 ②			
주소	조사일시			
전화번호	조사원			
③ 조사항목				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구	유효폭	0.8m 이상		
	경사로	1/8 이하		
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부 / 외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식 테이블 (식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무		
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
④ 현장사진		⑤ 종목사진		
* 각 세부 지표별 해당하는 사진 배치				

주 매출 품목 기입 1~2개  
(ex. 감자탕, 뼈해장국)

평가란 작성시 간결하고  
명확하게 작성

- 각 지표 별 5개 이하의 사진 촬영
- 각 지표 별로 해당 기준이 잘 보일 수 있도록 촬영  
(중복되지 않도록 촬영)
- 수직 수평을 맞추어 가로로 촬영
- 카메라의 렌즈각을 되도록 통일 할 것(광각 or 일반)
- 사진 원본 파일명 정리하기 (ex)화장실1, 경사로1

- 홈페이지 등록 시 썸네일로 사용됨
- 매장 외부 전경 사진 1장 첨부
- 업소 측에서 업소를 홍보할 수 있을만한 주요 음식  
(주 메뉴, 키즈메뉴 등)/ 판매물품에 관련한 사진  
(음식 사진 촬영 불가 시 메뉴 또는 음식 소개판 등을 촬영)
- 업소 측에 요청 및 업체 등록사진 활용  
(블로그에 올라온 사진은 저작권 문제로 사용 불가능)

#### 4) 숙박시설 (장애인 객실) 인증지표

지표요소	세부지표	기준	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭	유효폭이 1.2m 이상	유효폭이 적합하다.
		유효폭이 1.2m 미만	유효폭이 미흡하다.
	활동공간 유효폭	전면 활동공간 1.4x1.4m 이상	활동공간이 적합하다.
		전면 활동공간 1.4x1.4m 미만	활동공간이 부적합하다.
	침대의 높이	침대의 높이가 0.45m 이하	높이가 우수하다.
		침대의 높이가 0.6m 이하	높이가 적합하다.
		침대의 높이가 0.6m 초과	높이다 부적합하다.
	비상벨	유/무	비상벨이 있다 / 없다
	침실		
	화장실		
	욕실		
	화장실(욕실)출입문유효폭	유효폭이 0.8m 이상	유효폭이 적합하다.
		유효폭이 0.8m 미만	유효폭이 미흡하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭	전면 활동공간 1.4x1.4m 이상	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
		전면 활동공간 1.4x1.4m 미만	휠체어 기준으로 활동공간이 부적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭	측면 공간 0.7m 이상	측면공간이 적합하다.
		측면 공간 0.7m 미만	측면공간이 미흡하다.
	샤워시설	욕조 및 샤워의자 유/무	욕조이다. / 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이	설치 높이가 1.2m 이하	설치높이가 적합하다.
		설치 높이가 1.2m 초과	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판	유/무	점자블럭 및 표지판이 있다 / 없다

※ 점자블럭/ 점자표지판 항목은 두 항목 모두 설치 시 5점, 1개 항목 설치 시 3점

※ 비상벨의 경우 2개 이상 설치 시 10점, 1개 설치 시 5점



## 5) 음식점 / 판매점/ 카페/ 기타업소 인증지표

지표요소	세부지표	기준	평가
접 근 로	유효폭	유효폭이 1.2m 이상	유효폭이 적합하다.
		유효폭이 1.2m 미만	유효폭이 미흡하다.
	경사로	기울기가 1/12 이하	경사로가 완만하다.
		기울기가 1/12 초과	경사로가 가파르다.
		경사가 없음	경사가 없다.
	단차	구간 중 단차 2cm 이하	턱이 없다.
		구간 중 단차 2cm 초과	턱이 있다.
		단차가 없음	단차가 없다.
주 출 입 구	유효폭	유효폭이 0.8m 이상	유효폭이 적합하다.
		유효폭이 0.8m 미만	유효폭이 미흡하다.
	경사로	기울기가 1/8 이하	경사로가 완만하다.
		기울기가 1/8 초과	경사로가 가파르다.
		경사가 없음	경사가 없다.
	단차	구간 중 단차 2cm 이하	턱이 없다.
		구간 중 단차 2cm 초과	턱이 있다.
		단차가 없음	단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	유효폭이 0.8m 이상	유효폭이 적합하다.
		유효폭이 0.8m 미만	유효폭이 미흡하다.
	활동공간	전면 활동공간 1.4x1.4m 이상	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
		전면 활동공간 1.4x1.4m 미만	휠체어 기준으로 활동공간이 미흡하다.
	측면공간	측면 공간 0.7m 이상	측면공간이 적합하다.
		측면 공간 0.7m 미만	측면공간이 미흡하다.
편 의 시 설	입식테이블 (식용시설)	유/무	테이블이 입식이다 / 좌식이다.
	장애인 주차장	유/무	장애인 주차장이 있다 / 없다
	유아용 의자	유/무	유아용 의자가 있다 / 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	휠체어 접근이 가능하다 / 어렵다
	엘리베이터 (2층 이상)	업소가 2층 이상에 위치 시 유/무	엘리베이터가 있다 / 없다

※ 경사로 기울기

17cm 이하 :1/8    10cm 이하 :1/4    5cm 이하 :1/2

### 3. 인증 심의위원회 구성 및 운영

#### 1) 유니버설 관광시설 인증 심의위원회 개요

##### ○ 심의위원회 구성 및 역할

- 심의위원은 유니버설디자인, 건축, 교통, 관광, 장애인 등의 분야에서 활동하는 교수, 전문가, 활동가 등으로 구성되어 있음
- 심의위원은 유니버설 관광시설 인증 기준에 대한 검토, 평가를 거쳐 확정하는 역할을 담당함
- 또한 심의시 접근성 개선사업이나 인증과 관련하여 개선사항이나 좋은 의견도 개진할 수 있음
- 개선사업 방향성이나 인증기준에 대한 새로운 의견은 서울관광재단과 협의하여 반영할 수 있는 방법을 모색함

##### ○ 심의위원회 심의 방법

- 심의위원회에서는 심의평가표에 작성된 자료를 바탕으로 검토하고, 기준에 부합하면 점수를 부여하고, 다소 미흡할 경우에는 점수를 조정할 수 있음
- 기준에 맞더라도 안전과 관련한 사항이나 그 밖의 요인으로 인증에 심각한 문제가 있다고 판단할 경우에는 인증을 부여하지 않을 수도 있음
- 심의 후 음식점, 카페, 판매시설, 숙박시설 등에 대한 대표업소를 추천할 수 있음

##### ○ 유니버설 관광시설 심의기준

- 유니버설 관광시설 인증은 호텔을 평가하는 기준과 음식점, 판매점, 카페, 기타업소를 평가하는 기준 총 2개의 버전으로 나뉨
- 숙박은 객실 내 시설 (출입문 유효폭, 활동공간 유효폭, 침대의 높이, 비상벨, 화장실 출입문 유효폭, 화장실 활동공간 유효폭, 화장실 측면공간 유효폭, 샤워시설, 수납옷걸이 높이, 점자블럭/점자표지판)을 평가하며, 기준에 부합할시 점수를 부여함
- 음식점, 판매점, 카페, 기타업소는 접근로(유효폭, 경사로, 단차), 주출입구(유효폭, 경사로 단차,), 장애인 화장실(출입문 유효폭, 활동공간, 측면공간), 편의시설(입식테이블(식용시설), 장애인 주차장, 유아용 의자, 계산대 앞 활동공간, 엘리베이터(2층 이상))을 평가하며, 기준에 부합할시 접근로 총 30점, 주출입구 총 30점, 장애인 화장실 총 10점, 편의시설 총 30점을 부여함
- 그러나, 인증 지표요소의 항목들이 우수한 점수를 득점하였더라도, 창문이 없거나 피난경로가 확보되지 않을 시 심의위원회에서 부적합하다고 평가할 수 있음
- 평가점수 70점 이상은 인증 심의기준에 적합하다 평가하고 유니버설 관광시설로 인증함

○ 숙박시설 인증 심의 평가표

지표요소	세부지표		기준	점수
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	20
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	15
	침대의 높이		0.6m 이하	10
	비상벨	침실	유/무	10
		화장실		
		욕실		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	20
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	15
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	5
점자블럭/점자표지판		유/무	5	

○ 음식점/ 판매점/ 카페/ 기타업소의 인증 심의 평가표

지표요소	세부지표	기준	점수
접 근 로	유효폭	1.2m 이상	10
	경사로	1/12 이상	10
	단차	2cm 이내	10
주 출 입 구	유효폭	0.8m 이상	10
	경사로	1/8 이하	10
	단차	2cm 이내	10
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	10
	활동공간	1.4*1.4m 이상	
	측면공간	0.7m 이상	
편 의 시 설	입식테이블 (식용시설)	유/무	10
	장애인 주차장	유/무	10
	유아용 의자	유/무	5
	계산대 앞 활동공간	1.4*1.4m 이상	5
	엘리베이터 (2층 이상)	유/무	-

○ 유니버설 관광시설 인증 심의위원 구성 (2020년)

연번	성명	소속	직위	비고
1	김 남 조	한양대학교 관광학부	교수	재단 민관협의회 위원
2	김 하 나	(주)한국색채디자인개발원	센터장	19년도 인증 심의위원
3	김 형 철	(전)가천대학교 도시계획과	교수	
4	김 효 진	장애여성네트워크	대표	재단 민관협의회 위원
5	박 연 선	(전)홍익대학교 시각디자인과	교수	
6	박 청 호	서일대학교 건축학과	교수	
7	반 정 화	서울연구원	연구위원	관광경영학 박사, 재단 민관협의회 위원
8	성 기 창	한국재활복지대학교 유니버설디자인과	교수	19년도 인증 심의위원
9	심 은 주	건국대학교 실내건축과	교수	19년도 인증 심의위원
10	우 창 윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19년도 인증 심의위원
11	윤 혜 경	연세대학교 산학협력단	교수	
12	이 권 희	(사)한국장애인인권포럼	대표	19년도 인증 심의위원
13	이 규 일	삼육대학교 건축학과	교수	
14	이 문 희	(사)한국장애인재활협회	본부장	19년도 인증 심의위원
15	이 봉 구	동의대학교 관광학과	교수	재단 민관협의회 위원
16	이 상 곤	이앤아이건축사사무소	대표	19년도 인증 심의위원
17	이 석 호	방송통신대학교 관광학과	교수	
18	이 재 순	(사)도와지	대표	
19	이 찬 우	(사)한국척수장애인협회	사무총장	19년도 인증 심의위원
20	이 충 기	경희대학교 관광콘텐츠과	교수	재단 민관협의회 위원
21	전 윤 선	(사)한국접근가능한관광네트워크	대표	
22	정 성 훈	(주)도시건축집단아름	대표	19년도 인증 심의위원
23	채 철 균	광운대학교 건축학과	교수	

## 2) 인증심의 운영결과

### ○ 1차 심의위원 및 운영결과(2020년 7월 17일)

- 인증심의는 음식점 33개소, 카페 1개소, 판매점 4개소, 기타 2개소, 숙박 10개소 총 50개소를 진행하였고, 인증심의 결과 모두 적합하였음

연번	성명	소속	직위	비고
1	김형철	(전)가천대학교 도시계획과	교수	
2	서인환	정립전자	원장	재단 민관협의회의 위원
3	심은주	건국대학교 실내건축과	교수	19년도 인증 심의위원
4	우창윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19년도 인증 심의위원
5	이문희	(사)한국장애인재활협회	본부장	19년도 인증 심의위원

### ○ 2차 심의위원 및 운영결과(2020년 8월 11일)

- 인증심의는 음식점 23개소, 카페 5개소, 판매점 4개소, 유니크베뉴/관광안내소 등의 기타 업소를 13개소, 숙박 5개소 총 50개소를 진행하였고, 인증심의 결과 모두 적합하였음

연번	성명	소속	직위	비고
1	김효진	장애여성네트워크	대표	재단 민관협의회의 위원
2	박청호	서일대학교 건축학과	교수	재단 민관협의회의 위원
3	우창윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19년도 인증 심의위원
4	이권희	(사)한국장애인인권포럼	대표	19년도 인증 심의위원
5	이봉구	동의대학교 관광학과	교수	재단 민관협의회의 위원

### ○ 3차 심의위원 및 운영결과(2020년 8월 25일)

- 인증심의는 음식점 29개소, 카페 7개소, 판매점 11개소, 숙박 3개소 총 50개소를 진행하였고, 인증심의결과 모두 적합하였음

연번	성명	소속	직위	비고
1	김남조	한양대학교 관광학부	교수	
2	우창윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19년도 인증 심의위원
3	이상곤	이앤아이건축사사무소	대표	19년도 인증 심의위원
4	이재순	(사)도와지	대표	
5	이찬우	(사)한국척수장애인협회	사무총장	19년도 인증 심의위원



○ 4차 심의위원 및 운영결과(2020년 9월 15일)

- 인증심의회는 음식점 34개소, 카페 7개소, 판매점 9개소, 숙박 5개소 총 55개소를 진행하였고, 인증심의 결과 숙박 2개소를 제외한 53개소가 적합하였음

연번	성명	소속	직위	비고
1	박연선	(전) 홍익대학교 시각디자인과	교수	
2	박청호	서울대학교 건축학과	교수	
3	반정화	서울연구원	연구의원	재단 민관협의회 위원
4	우창윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19년도 인증 심의위원
5	윤희경	연세대학교 산학협력단	교수	

○ 5차 심의위원 및 운영결과(2020년 10월 14일)

- 인증심의회는 음식점 33개소, 카페 7개소, 판매점 2개소, 안내소/정보센터 등의 기타업소 4개소, 숙박 4개소 총 50개소를 진행하였고, 인증심의 결과 숙박 2개소를 제외한 48개소가 적합하였음

연번	성명	소속	직위	비고
1	김효진	장애여성네트워크	대표	재단 민관협의회 위원
2	우창윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19년도 인증 심의위원
3	윤희경	연세대학교 산학협력단	교수	
4	이상곤	이앤아이건축사사무소	대표	19년도 인증 심의위원
5	이찬우	(사)한국척수장애인협회	사무총장	19년도 인증 심의위원

○ 6차 심의위원 및 운영결과(2020년 11월 19일)

- 인증심의회는 음식점 37개소, 카페 4개소, 판매점 6개소, 유니크베뉴/관광센터 등의 기타업소 4개소, 숙박 8개소 총 59개소를 진행하였고, 인증심의결과 모두 적합하였음

연번	성명	소속	직위	비고
1	김남조	한양대학교 관광학부	교수	
2	김하나	(주)한국색채디자인개발원	센터장	19년도 인증 심의위원
3	김형철	(전)가천대학교 도시계획과	교수	
4	이재순	(사)도와지	대표	
5	우창윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19년도 인증 심의위원

## 4. 인증결과

### 1) 인증신청 업소 개요 (335개소)

- 인증을 신청한 업소 335개소 중 인증기준에 적합한 업소는 310개소이며, 부적합한 업소는 25개소 임
- 음식점(209개소)이 신청 수가 가장 많았으며, 다음으로 숙박(36개소), 판매점(35개소), 카페(30개소), 기타(24개) 순임

#### ○ 업종별 개요

	숙박	음식점	판매점	카페	기타	합계
계	36	210	35	30	24	335

#### ○ 지역구별 개요

지역구	계	지역구	계	지역구	계
강 남 구	17	금 천 구	17	성 북 구	10
강 동 구	3	노 원 구	3	송 파 구	3
강 북 구	13	도 봉 구	13	양 천 구	2
강 서 구	32	동 대 문 구	32	영 등 포 구	27
관 악 구	17	동 작 구	17	용 산 구	6
광 진 구	2	마 포 구	2	은 평 구	10
구 로 구	8	서 대 문 구	8	중 로 구	12
		서 초 구	13	중 구	26
		성 동 구	21	중 랑 구	10

#### ○ 전체 개요

지역구	숙박	음식점	판매점	카페	기타	합계
강 남 구	14	2	-	-	1	17
강 동 구	-	2	-	1	-	3
강 북 구	-	9	-	4	-	13
강 서 구	2	22	2	6	-	32
관 악 구	-	16	1	-	-	17
광 진 구	1	-	-	-	1	2
구 로 구	-	8	-	-	-	8
금 천 구	-	14	-	1	-	15

노 원 구	–	10	1	5	–	16
도 봉 구	–	7	3	2	–	12
동대문구	–	2	–	–	–	2
동 작 구	1	6	4	–	2	13
마 포 구	2	19	5	1		27
서대문구	2	–	1	–	1	4
서 초 구	4	9	2	–	–	15
성 동 구	–	30	1	2	–	33
성 북 구	1	2	–	6	1	10
송 파 구	–	3	–	–	–	3
양 천 구	–	2	–	–	–	2
영등포구	3	14	9	–	1	27
용 산 구	–	–	–	–	6	6
은 평 구	–	9	–	1	–	10
종 로 구	2	4	1	–	5	12
중 구	4	10	5	1	6	26
중 랑 구	–	10	–	–	–	10
합 계	36	210	35	30	24	335

## 2) 인증업소 개요 (310개소)

### ○ 업종별 개요

	숙박	음식점	판매점	카페	기타	합계
계	31	191	34	30	24	310

### ○ 지역구별 개요

지역구	계	지역구	계	지역구	계
강 남 구	16	금 천 구	15	성 북 구	9
강 동 구	3	노 원 구	15	송 파 구	3
강 북 구	13	도 봉 구	12	양 천 구	2
강 서 구	30	동 대 문 구	2	영 등 포 구	24
관 악 구	17	동 작 구	13	용 산 구	6
광 진 구	2	마 포 구	27	은 평 구	10
구 로 구	6	서 대 문 구	4	중 로 구	12
		서 초 구	13	중 구	25
		성 동 구	21	중 랑 구	10

### ○ 전체 개요

지역구	숙박	음 식 점	판 매 점	카 페	기타	합계
강 남 구	13	2	-	-	1	16
강 동 구	-	2	-	1	-	3
강 북 구	-	9	-	4	-	13
강 서 구	-	22	2	6	-	30
관 악 구	-	16	1	-	-	17
광 진 구	1	-	-	-	1	2
구 로 구	-	6	-	-	-	6
금 천 구	-	14	-	1	-	15
노 원 구	-	9	1	5	-	15
도 봉 구	-	7	3	2	-	12
동대문구	-	2	-	-	-	2

동 작 구	1	6	4	—	2	13
마 포 구	2	19	5	1		27
서대문구	2	—	1	—	1	4
서 초 구	4	8	1	—	—	13
성 동 구	—	18	1	2	—	21
성 북 구	—	2	—	6	1	9
송 파 구	—	3	—	—	—	3
양 천 구	—	2	—	—	—	2
영등포구	3	11	9	—	1	24
용 산 구	—	—	—	—	6	6
은 평 구	—	9	—	1	—	10
종 로 구	2	4	1	—	5	12
중 구	3	10	5	1	6	25
중 랑 구	—	10	—	—	—	10
합 계	31	191	34	30	24	310



### 3) 인증 결과(310개소)

- 지역별 인증 사업결과를 살펴보면, 강서구(30개소)가 가장 많았으며, 마포구(27개소), 중구(25개소), 영등포구(24개소), 성동구(21개소) 순임
- 그리고 강서구(22개소), 성동구(18개소), 마포구(19개소), 영등포구(11개소), 중구(10개소) 모두 음식점 인증이 많았음
- 업종별 지역 인증 사업결과를 살펴보면, 숙박은 강남구(13개소), 음식점은 강서구(22개소), 카페는 영등포구(9개소), 판매점은 강서구(6개소), 기타는 중구(6개소), 용산구(6개소)가 가장 많았음

#### ○ 인증신청 업소 리스트 (335개소)

no.	지역구	업종	매장명	주소	점수	인증
1	강남구	숙박	도미인 서울 강남	서울 강남구 봉은사로 134	93	최우수
2	강남구	숙박	신라스테이 역삼	서울 강남구 언주로 517 영동전화국	89	우수
3	강남구	숙박	에이든 바이 베스트웨스턴 청담	서울 강남구 도산대로 216	93	최우수
4	강남구	숙박	신라 스테이 삼성	서울 강남구 영동대로 506	90	최우수
5	강남구	숙박	머큐어서울엠베서더강남쏘도베	서울 강남구 테헤란로25길 10	64	부적합
6	강남구	숙박	글래드 라이브 강남	서울 강남구 봉은사로 223	90	최우수
7	강남구	숙박	이비스스타일엠베서더서울강남	서울 강남구 삼성로431	91	최우수
8	강남구	숙박	유리엔 호텔	서울 강남구 삼성로96길 20	92	최우수
9	강남구	숙박	호텔 페이토 삼성	서울 강남구 테헤란로87길 9	85	우수
10 SMA	강남구	숙박	르 메르디앙 서울	서울 강남구 봉은사로 120	98	최우수
11 SMA	강남구	숙박	인터컨티넨탈 서울 코엑스	서울 강남구 봉은사로 524 엑스	95	최우수
12 대표	강남구	숙박	안다즈 서울 강남	서울 강남구 논현로 854	100	최우수
13 대표	강남구	숙박	L7 강남	서울 강남구 테헤란로 415	100	최우수
14	강남구	숙박	호텔 뉴브	서울 강남구 선릉로85길 6	95	최우수
15	강서구	숙박	나이아가라 호텔	서울 강서구 양천로 743	63	부적합

16	강서구	숙박	골든 서울 호텔	서울 강서구 공항대로 663	95	부적합
17	광진구	숙박	그랜드 워커힐 서울	서울 광진구 워커힐로 177	85	우수
18	동작구	숙박	신라스테이 구로	서울 동작구 시흥대로 596	85	우수
19 SMA	마포구	숙박	라이즈 오토그래프 컬렉션 바 이 메리어트	서울 마포구 양화로 130	97	최우수
20 대표	마포구	숙박	홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대	서울 마포구 양화로 188 애경타워 숙박시설동	100	최우수
21 SMA	서대문구	숙박	스위스 그랜드 호텔	서울 서대문구 연희로 353	80	우수
22	서대문구	숙박	신라 스테이 서대문	서울 서대문구 충정로 76, 서대문 아트홀	87	우수
23 SMA 대표	서초구	숙박	JW메리어트 호텔 서울	서울 서초구 신반포로 176	100	최우수
24 SMA	서초구	숙박	쉐라톤 서울 팔래스 강남 호텔	서울 서초구 사평대로 160	95	최우수
25 대표	서초구	숙박	신라스테이 서초	서울 서초구 효령로 427	100	최우수
26	서초구	숙박	토요코인 서울 강남	서울 서초구 강남대로 323	98	최우수
27	성북구	숙박	리치다이아몬드 호텔	서울시 강북구 삼양로 500-18	-	-
28 대표	영등포구	숙박	토요코인 영등포	서울 영등포구 신길로 293	100	최우수
29 SMA	영등포구	숙박	콘래드 서울 호텔	서울 영등포구 국제금융로 10 서울 국제금융 센터	94	최우수
30 SMA	영등포구	숙박	코트야드 바이 메리어트 서울 타임스퀘어	서울 영등포구 영중로 15타임스퀘어	90	최우수
31	종로구	숙박	호텔 아트리움 종로	서울 종로구 창경궁로 106	90	최우수

32	종로구	숙박	나인트리 프리미어 호텔 인사동	서울 종로구 인사동길 49	90	최우수
33	중구	숙박	신라 호텔	서울 중구 동호로 249	95	최우수
34	중구	숙박	나인트리 호텔 명동	서울 중구 명동10길 51	88	우수
35	중구	숙박	솔라리아 니시테츠 호텔 서울	서울 중구 명동8길 27 엠 플라자	92	최우수
36 SMA	중구	숙박	그랜드 앰배서더 서울 풀만	서울 중구 동호로 287	67	부적합
37	강남구	음식점	미각양꼬치	서울시 강남구 도곡동 954-18	75	적합
38	강남구	음식점	맛당음	서울시 강남구 압구정로46길5-61층	70	적합
39	강동구	음식점	장흥규 중화요리	서울시 강동구 암사길 27-1 (암사동)	72	적합
40	강동구	음식점	빛나는 바다	서울 강동구 암사동 503-21	75	적합
41	강북구	음식점	다남궁	서울시 강북구 삼각산로 73	75	적합
42	강북구	음식점	담소두부	서울시 강북구 삼각산로 57	90	최우수
43	강북구	음식점	아띠랑스	서울시 강북구 4.19로 42-1	85	우수
44	강북구	음식점	토방	서울시 강북구 삼각산로 63	85	우수
45	강북구	음식점	100년 서서갈비	서울시 강북구 덕릉로 108	80	우수
46	강북구	음식점	고향식당	서울시 강북구 한천로140길 41	75	적합
47	강북구	음식점	국수나라	서울시 강북구 한천로 105길 24. 201동 상가	85	우수
48	강북구	음식점	석가가든	서울시 강북구 수유2동 273-64	83	우수

49	강북구	음식점	통영산곰장어	서울시 강북구 번동 448-6	75	적합
50	강서구	음식점	김순례 닭강정	서울시 강서구 마곡중앙로 161-8 A동 107호	85	우수
51	강서구	음식점	육도식당	서울시 강서구 방화동 849	85	우수
52	강서구	음식점	이운성죽요	서울시 강서구 금남화로 287-50	85	우수
53	강서구	음식점	속초그바람에	서울시 강서구 강서로 54길 11	85	우수
54	강서구	음식점	공항두루치기	서울시 강서구 방화동 849, 벽산에 어트리움 109호	88	우수
55	강서구	음식점	김가네설렁탕	서울시 강서구 방화동 52	77	적합
56	강서구	음식점	들내음 칼국수	서울시 강서구 금남화로 24길 29-13	85	우수
57	강서구	음식점	락감	서울시 강서구 공항대로 195	85	우수
58	강서구	음식점	마포화급창	서울시 강서구 공항대로 247, 퀸즈 파크 C동 126호	93	최우수
59	강서구	음식점	미선숯불주물럭	서울시 강서구 방화동로 86	79	적합
60	강서구	음식점	애월식당	서울시 강서구 공항대로 227, 105호	90	최우수
61	강서구	음식점	의형제 정육식당	서울시 강서구 방화동 방화동로 16길 6	75	적합
62	강서구	음식점	이차돌 발산역점	서울시 강서구 마곡중앙로 66	85	우수
63	강서구	음식점	중화루	서울시 강서구 방화1동 575-101 호 1층	75	적합
64	강서구	음식점	춘천집	서울시 강서구 방화동 534-9 양서 빌딩 1층	71	적합
65	강서구	음식점	강서 자연풍천민물장어	서울시 강서구 방화동 573-7	80	우수

66	강서구	음식점	화로구이	서울시 강서구 강서로 374	90	최우수
67 대표	강서구	음식점	자연식빵	서울시 강서구 양천로 431 지하 2층	95	최우수
68 대표	강서구	음식점	포베이	서울시 강서구 화곡로 398 강서 홈플러스 4층	95	최우수
69 대표	강서구	음식점	존슨부대찌개	서울시 강서구 마곡W타워 3층	95	최우수
70 대표	강서구	음식점	스시노 백쉐프 마곡점	서울시 강서구 방화대로 294, 2층 212호	98	최우수
71 대표	강서구	음식점	맵도리탕	서울시 강서구 마곡중앙6로 66	100	최우수
72	관악구	음식점	순곱이네	서울시 관악구 신림동 1433-17 YJ빌딩 1층	73	적합
73	관악구	음식점	라공방	서울시 관악구 신림로 340 르네상스쇼핑몰 1층	80	우수
74	관악구	음식점	꼬꼬아찌 숯불치킨	서울시 관악구 남부순환로 176길 6, 1층	75	적합
75	관악구	음식점	만세육간	서울시 관악구 시흥대로 552 석천빌딩 1층	90	최우수
76	관악구	음식점	7번출구 맥주	서울시 관악구 신림로 64길 11	75	적합
77	관악구	음식점	나주곰탕	서울시 관악구 남부순환로 1727-8	75	적합
78	관악구	음식점	대호아구집	서울시 관악구 봉천동 858-4	90	최우수
79	관악구	음식점	심통난 초밥	서울시 관악구 봉천동 858-7	75	적합
80	관악구	음식점	포몬스	서울 관악구 남부순환로 1852	80	우수
81	관악구	음식점	금강 민물장어	서울시 관악구 조원로 56	75	적합
82	관악구	음식점	와다닥춘천숯불닭갈비	서울시 관악구 시흥대로 558	80	우수



83	관악구	음식점	지기네불닭발	서울시 관악구 신림8동 1644-1	75	적합
84	관악구	음식점	행복한 집	서울시 관악구 난곡로 66길 11	75	적합
85	관악구	음식점	독도참치	서울시 관악구 남부순환로 1383 복합빌딩 1층	75	적합
86	관악구	음식점	할매순대국	서울시 관악구 신림동 513-11	70	적합
87 대표	관악구	음식점	하이보	서울 관악구 관악로 134, 2층	100	최우수
88	구로구	음식점	의정부부대찌개	서울시 구로구 경인로3길 69	75	적합
89	구로구	음식점	생고기제작소 구로점	서울시 구로구 공원로 40	75	적합
90	구로구	음식점	골목길	서울 구로구 디지털로 32나길 8-6	-	-
91	구로구	음식점	바다목장	서울 구로구 가마산로 225	-	-
92 대표	구로구	음식점	용호낙지	서울시구로구디지털로300,지하1층	100	최우수
93 대표	구로구	음식점	커먼스테이크 앤 펍	서울시 구로구 디지털로 300	100	최우수
94 대표	구로구	음식점	화낙지	서울시 구로구 새말로 97 신도림테 크노마트, 10층 36호	95	최우수
95 대표	구로구	음식점	보고 철판볶음밥	서울시 구로구 새말로 97 신도림테 크노마트, 10층 34호	95	최우수
96	금천구	음식점	경성국밥	서울시 금천구 두산로 70, 136호	93	최우수
97	금천구	음식점	남다른 감자탕	서울시 금천구 디지털로 9길 99 101호	92	최우수
98	금천구	음식점	더제이키친박스	서울시 구로구 디지털로 288, 105호	94	최우수
99	금천구	음식점	미스터바삭	서울시 금천구 시흥대로 399, 1F	94	최우수

100	금천구	음식점	완차이면가	서울시 구로구 디지털로 288 101호	94	최우수
101	금천구	음식점	육미가	서울특별시 성북구 종암로 38길 52	92	최우수
102	금천구	음식점	콩나물국밥	서울시 금천구 남부순환로 1392	75	적합
103 대표	금천구	음식점	국수나무	서울시 금천구 가산디지털1로 30	95	최우수
104 대표	금천구	음식점	동남집	서울시 금천구 가산디지털1로 25 대륭17차 104호	95	최우수
105 대표	금천구	음식점	소공동 뚝배기집	서울시 금천구 두산로 70	95	최우수
106 대표	금천구	음식점	한스델리 '수작'	서울시 금천구 두산로 70 현대지식센터 120호	95	최우수
107 대표	금천구	음식점	봉추찜닭	서울시 금천구 459-11 지하1층	100	최우수
108 대표	금천구	음식점	흙앤밀	서울시 금천구 시흥대로 391, 금천홈플러스 3층	95	최우수
109 대표	금천구	음식점	남산돈까스	서울시 금천구 디지털로 10길 9, 현대아울렛가산점 7층	95	최우수
110	노원구	음식점	노원족발	서울시 노원구 노해로 85길 14	74	적합
111	노원구	음식점	소한마리	서울시 노원구 상계동 592-3	80	우수
112	노원구	음식점	쭈꾸미킹	서울시 노원구 상계1동 591-7	71	적합
113	노원구	음식점	허파집	서울시 노원구 덕릉로 699, 중계우암에이스타워110호	70	적합
114	노원구	음식점	만나생선구이	서울시 노원구 노원로 28길 67.	73	적합
115	노원구	음식점	크라운호프	서울시 노원구 노해로81길 12-4	71	적합
116	노원구	음식점	활어의 전설	서울시 노원구 상계동 332-4	71	적합

117	노원구	음식점	엄나무닭곰탕	서울시 노원구 중계4동 143	73	적합
118	노원구	음식점	주가네 서서갈비	서울시 노원구 상계동 348-2	-	-
119	노원구	음식점	이자카야 모리	서울 노원구 노해로 81길 12-15	75	적합
120	도봉구	음식점	김밥천국	서울시 도봉구 마들로 650	73	적합
121	도봉구	음식점	던킨도너츠 도봉구청점	서울시 도봉구 마들로 650	80	우수
122	도봉구	음식점	양푼리 김치촌	서울시 도봉구 도봉동 625-15	75	적합
123	도봉구	음식점	예전	서울시 도봉구 도봉동 626-89. 1층	75	적합
124	도봉구	음식점	한스친친	서울시 도봉구 창동 338, 신원리베르텔 203	90	최우수
125	도봉구	음식점	황제 해물짬뽕	서울시 도봉구 마들로 682, 1층	75	적합
126	도봉구	음식점	부산자갈치생선회불꽃장어	서울시 도봉구 도봉로181길 8	71	적합
127	동대문구	음식점	천호낙지	서울시 동대문구 사가정로207 1층	90	최우수
128 대표	동대문구	음식점	힘난다버거	서울시 강남구 강남대로84길 15	95	최우수
129	동작구	음식점	국선생	서울시 동작구 동작대로 29길 7-1	80	우수
130	동작구	음식점	오남매감자탕	서울 동작구 성대로2길 1	71	적합
131	동작구	음식점	돈가&국시	서울시 동작구 상도로 140-8	75	적합
132	동작구	음식점	가장 맛있는 족발	서울시 동작구 신대방길 114	75	적합
133	동작구	음식점	세종대왕숯불갈비	서울시 동작구 대방동 417-1	73	적합

134	동작구	음식점	일미리금계찜닭	서울시 동작구 대방동 405-11 코 스모빌딩 107호	70	적합
135	마포구	음식점	가온칼국수	서울 마포구 합정동 473 마포한강 푸르지오 2차 B동 지하1층	93	최우수
136	마포구	음식점	남도토종돼지갈비	서울 마포구 망원동 484-1	89	최우수
137	마포구	음식점	얇쌈김밥	서울시 마포구 월드컵로 204 이안 상암1차 103호	85	우수
138	마포구	음식점	엄마손 쌈밥	서울시 마포구 월드컵로 29길 8. 1 층	75	적합
139	마포구	음식점	황기순칼국수	서울시 마포구 월드컵로 32길 55	79	적합
140	마포구	음식점	희우정	서울시 마포구 성산로 128 마포중 양도서관 지하 1층	94	최우수
141	마포구	음식점	교동 닭강정	서울시 마포구 망원로 8길 14	70	적합
142	마포구	음식점	장사부 반점	서울시 마포구 월드컵로 36길 14, 2층 210	85	우수
143	마포구	음식점	성미골	서울시 마포구 망원동 481-8	85	우수
144	마포구	음식점	순희네 닭곰탕	서울시 마포구 월드컵로 190, 이안 상암2차 1층	89	우수
145	마포구	음식점	진땀이	서울시 마포구 성미산로 2길 20	71	적합
146	마포구	음식점	명륜진사갈비	서울시 마포구 성미산로 4 1층	75	적합
147 대표	마포구	음식점	우담가&해담가	서울시 마포구 양화로 45 메세나폴 리스몰 1층	97	최우수
148 대표	마포구	음식점	신안밥상	서울시 마포구 성산동 533-1 2층	95	최우수
149 대표	마포구	음식점	전주식당	서울시 마포구 성산동 533-1 2층	95	최우수
150 대표	마포구	음식점	하루엔소쿠	서울시 마포구 성산로 128 마포중 양도서관 1층	95	최우수

151 대표	마포구	음식점	해피하우스 소정	서울시 마포구 성산로 128 마포중 양도서관 지하4호	95	최우수
152 대표	마포구	음식점	아엠돼지국밥	서울시 마포구 월드컵로 34, 14 204호	95	최우수
153 대표	마포구	음식점	얼크니동태마을	서울시 마포구 월드컵로 34길 14, 1층 109호	95	최우수
154	서초구	음식점	남원골 추어탕	서울시 서초구 남부순환로 356길 23	75	적합
155	서초구	음식점	만복 국수집 양재점	서울시 서초구 양재동 11-52	75	적합
156	서초구	음식점	바다고기	서울시 서초구 양재동 12-7	75	적합
157	서초구	음식점	힘난다 짬뽕 앤 버거	서울시 서초구 서초동 1303-10 지하 1층	93	최우수
158	서초구	음식점	거제도 청포복국	서울시 서초구 논현로51	75	적합
159	서초구	음식점	오삼숙이갈비	서울시 서초구 논현로59	76	적합
160	서초구	음식점	포몬스 양재점	서울시 서초구 양재동 283-3	75	적합
161	서초구	음식점	꼬지사깨	서울 서초구 방배중앙로 166	73	적합
162	서초구	음식점	프라담	서울 서초구 방배중앙로 157	-	-
163	성동구	음식점	칸지고고 성수점	서울시 성동구 성수일로 10길 26	84	우수
164	성동구	음식점	산메촌	서울시 성동구 성수일로 8길 59, 1 층	80	우수
165	성동구	음식점	대박낙소	서울시 성동구 성수일로 10길 26, 세종타워 1층 107호	87	우수
166	성동구	음식점	슈퍼스타 떡볶이	서울시 성동구 성수일로 8길 5, 서 울숲SKVI타워 1층	81	우수
167	성동구	음식점	모통이 갈비찜	서울시 성동구 성수이로 7길 27, 코오롱디지털타워 1층 105-1호	78	적합



168	성동구	음식점	동원 회시장	서울 성동구 왕십리로 410 센트라스 J동 101호	85	우수
169	성동구	음식점	시원	서울시 성동구 성수동 1가 13-66 1층	73	적합
170	성동구	음식점	동치미	서울시 성동구 성수일로 11길 11	70	적합
171	성동구	음식점	김가네 삼겹살	서울시 성동구 행당로 17길 19	72	적합
172	성동구	음식점	나주곰창	서울시 마장동 574, 1층	73	적합
173	성동구	음식점	마마식당	서울시 성동구 고산자로 297	73	적합
174	성동구	음식점	마마 육개장	서울시 성동구 무학로 6길 101동 236	75	적합
175	성동구	음식점	늘성수기	서울 성동구 무학로6길 50	73	적합
176	성동구	음식점	양지촌	서울 성동구 무학로6길 50	75	적합
177 대표	성동구	음식점	명가 닭 한마리	서울시 성동구 성수일로8길 39102호	95	최우수
178 대표	성동구	음식점	칠리향 양꼬치	서울시 성동구 마장로 137, 텐즈힐 몰 1층 128호	95	최우수
179 대표	성동구	음식점	더 육회	서울시 성동구 성동구 상왕십리동 54-12	95	최우수
180 대표	성동구	음식점	일오 닭갈비(왕십리 역사 4층)	서울 성동구 왕십리로 300 (왕십리 역사점 4층)	95	최우수
181	성동구	음식점	조마루 감자탕	서울시 성동구 도선동 무학로 2길 6	-	-
182	성동구	음식점	선약국	서울시 성동구 성수2가 3동 289-273	-	-
183	성동구	음식점	수제비 먹는 닭갈비	서울시 성동구 행당1동 286-4	-	-
184	성동구	음식점	신촌설렁탕	서울시 성동구 고산자로 6길 40	-	-

185	성동구	음식점	고기다	서울시 성동구 성수일로 12길 20	-	-
186	성동구	음식점	스시메이	서울시 성동구 상원길 50	-	-
187	성동구	음식점	가장 맛있는 족발	서울시 성동구 성수 2가 289-243	-	-
188	성동구	음식점	일미돼지국밥	서울시 성동구 성수2가 3동 299-198	-	-
189	성동구	음식점	봉쥬비어	서울시 성동구 왕십리광장로 10-1 행당동1층	-	-
190	성동구	음식점	구어보소 왕십리점	서울시 성동구 도선동 158	-	-
191	성동구	음식점	우리슈퍼	서울시 성동구 행당로 17길 9	-	-
192 대표	성동구	음식점	홍명옥	서울시 성동구 행당동 37-27	95	최우수
193 대표	성북구	음식점	바른치킨	서울시 성북구 종암로 167, 133호	95	최우수
194 대표	성북구	음식점	사천장	서울시 성북구 종암로 38길 49	95	최우수
195	송파구	음식점	원조 감자탕	서울시 송파구 오금로 11길 30-5	75	적합
196 대표	송파구	음식점	이탄집 신천점	서울 송파구 잠실동 177-5	70	적합
197 SMA	송파구	음식점	저스트 케이팝	서울시 송파구 올림픽로 300, 롯데 월드 몰 5층	95	최우수
198	양천구	음식점	은하수 치맥	서울시 양천구 목4동 731-11, 1층	75	적합
199	양천구	음식점	한양노가리 목동역점	서울시 양천구 신정중앙로 94-1, 1층	75	적합
200	영등포구	음식점	엄마손 감자탕	서울시 영등포구 은행로 3 익스콘 벤처빌딩 B 103호	85	우수
201	영등포구	음식점	강이랑 장어랑	서울시 영등포구 대림동 693-1	75	적합

202	영등포구	음식점	농장사람들	서울시 영등포구 신길동 4206	85	우수
203	영등포구	음식점	소문난 정육식당	서울시 영등포구 대림로 188	75	적합
204	영등포구	음식점	조박사 7892	서울시 영등포구 대림동 739-2	75	적합
205	영등포구	음식점	춘천닭갈비 막국수	서울시 영등포구 신길6동 4679 1층	75	적합
206	영등포구	음식점	황가네 생고기	서울시 영등포구 대림2동 991-1	75	적합
207	영등포구	음식점	돌배기집 (영등포역점)	서울 영등포구 영등포동 3가 10-27	75	적합
208	영등포구	음식점	생고기스톤하우스	서울시 영등포구 대방천로 170	75	적합
209 대표	영등포구	음식점	청진동해장국	서울시 영등포구 신길로 49 (대림동 1층)	70	적합
210	영등포구	음식점	만복칼국수	서울시 영등포구 의사당대로 26번지	95	최우수
211	영등포구	음식점	당진아구동태탕찜	서울시 영등포구 당산로 90 1층 106호	-	-
212	영등포구	음식점	빨강떡볶이	서울시 영등포구 시흥대로 187길 13 1층	-	-
213 대표	영등포구	음식점	할머니추어탕	서울시 영등포구 신길로 49 (대림동 1층)	-	-
214	은평구	음식점	코코샤브 은평본점	서울시 은평구 응암동 96-1 2층 코코샤브	100	최우수
215	은평구	음식점	가야밀냉면 해물칼국수	서울시 은평구 대서문길 36 북한산성상가 A동 106호	85	우수
216	은평구	음식점	기산면옥	서울 은평구 은평로 102-1	75	적합
217	은평구	음식점	종로제주아방	서울 은평구 불광천길558(응암동 112-24)	80	우수
218	은평구	음식점	참숯왕대박갈비	서울시 은평구 대조동 55-10 1층	79	적합

219	은평구	음식점	매하(梅河)	서울시 은평구 통일로66길 11, 1층	80	우수
220	은평구	음식점	가마솥 원조 불광순대국	서울시 은평구 불광동 603-6	73	적합
221	은평구	음식점	하루	서울시 은평구 불광동 281-121	80	우수
222	은평구	음식점	Hits 산이네	서울 은평구 통일로 708-8 1층	75	적합
223	종로구	음식점	진주육회	서울시 종로구 종로32길 17	75	적합
224	종로구	음식점	누이네 통큰육회빈대떡	서울시 종로구 동호로 403-24	75	적합
225	종로구	음식점	복민Hits집	서울시 종로구 종로5가 395-5호	75	적합
226 대표	종로구	음식점	경성한우국밥	서울시 종로구 적선동 122-1, 한 국생산성본부 지하 1층 3호	75	적합
227	중구	음식점	우연히 하노이	서울 중구 을지로 100, 파인에비뉴 B1	95	최우수
228	중구	음식점	본 스테이크	서울시 동호로 12길59	75	적합
229	중구	음식점	아구랑 꽃게랑	서울시 중구 장충동2가 동호로24 길35	75	적합
230	중구	음식점	약수해물찜 해물탕	서울시 중구 다산로111 한미빌딩1층	84	우수
231	중구	음식점	춘천 오남매 닭갈비	서울시 중구 무학동35	75	적합
232	중구	음식점	유락반점	서울시 중구 퇴계로80-길26	70	적합
233	중구	음식점	컨퍼런스 하우스 달개비	서울시 중구 세종대로 19길 16	80	우수
234	중구	음식점	뽕데기 숯불구이	서울시 중구 무학동 12-1 홍익빌 딩	75	적합
235	중구	음식점	이삭토스트(남대문점)	서울시 중구 남대문로 2-3 1층	73	적합

236	중구	음식점	청송옥	서울 중구 서소문동 52-1	71	적합
237	중랑구	음식점	뽕따구	서울시 중랑구 봉우재로 33길 48	75	적합
238	중랑구	음식점	홍술	서울시 중화동 314-1 1층 105호	75	적합
239	중랑구	음식점	택이네 뒷고기	서울시 중랑구 중화동 314-1	75	적합
240	중랑구	음식점	벌교교막집	서울시 중랑구 중화동 328-61	73	적합
241	중랑구	음식점	삼순이 생선구이	서울시 중랑구 중화동 314-1	73	적합
242	중랑구	음식점	이주곱창	서울시 중랑구 상봉동 105-29	71	적합
243	중랑구	음식점	남원 동태찜탕	서울시 중랑구 상봉2동 봉우재로 33길 49	75	적합
244	중랑구	음식점	짜태앤노가리	서울시 중랑구 봉우재로 33길 22	73	적합
245	중랑구	음식점	본가 오리	서울시 중랑구 상봉동 105-21	70	적합
246	중랑구	음식점	독도는 우리땅	서울시 중랑구 상봉동 105번지	75	적합
247	강동구	카페	언니커피	서울시 강동구 구천면로315	75	적합
248	강북구	카페	라티스	서울시 강북구 우이동 71-12	75	적합
249	강북구	카페	셀렉토커피	서울시 강북구 수유동 564-2	86	우수
250	강북구	카페	아마떼	서울시 강북구 4.19로 39 그랜드 캐슬 1층	75	적합
251	강북구	카페	카페 에스파시오	서울시 강북구 한천로 105길 7	75	적합
252	강서구	카페	콘레드 커피	서울시 강서구 금남화로 91-2	75	적합



253	강서구	카페	카페골목	서울시 강서구 양천로 34, 양서빌딩	85	우수
254	강서구	카페	OOC커피숍	서울 강서구 송정로 51 1층	75	적합
255	강서구	카페	소소당	서울시 강서구 양천로 24길 66	73	적합
256 대표	강서구	카페	화이트로빈	서울시 강서구 양천로 24길 17	73	적합
257	강서구	카페	컴포즈커피	서울시 강서구 양천로 431 지하 2층	95	최우수
258	금천구	카페	커피베이	서울시 금천구 가산디지털1로 5 1층 115호	91	최우수
259	노원구	카페	탐앤탐스	서울 노원구 노해로 507	76	적합
260	노원구	카페	보타닉커피	서울시 노원구 상계동 상계로 3길 38-8	70	적합
261	노원구	카페	카페 인	서울시 노원구 상계로10길 8	73	적합
262	노원구	카페	로댐카페	서울시 노원구 상계로 9가길 29 1층	78	적합
263	노원구	카페	망고식스(티티클럽)	서울시 노원구 노해로 507	75	적합
264	도봉구	카페	V45	서울시 도봉구 도봉로 164길 43 1층	85	우수
265	도봉구	카페	스노우 플러스	서울시 도봉구 마들로 726,1층	80	우수
266	마포구	카페	카페 M	서울시 마포구 포은로 6길 27 1층	81	우수
267	성동구	카페	카페비엔에스	서울시 성동구 상원길 19, 신한T타워 102호	75	적합
268	성동구	카페	TTOA(또아)	서울시 성동구 왕십리로 410 센트라스상가 G동 101호	90	최우수
269	성북구	카페	꿈나눔카페	서울시 성북구 오패산로 3길 55	87	우수

270	성북구	카페	1976카페	서울특별시 성북구 동봉로 1	90	최우수
271	성북구	카페	셀렉토 커피 정릉점	서울특별시 성북구 정릉로307라 원유 상가1층	85	우수
272 대표	성북구	카페	행복한 북카페	서울특별시 성북구 오패산로3길 153	85	우수
273	성북구	카페	아르테미스	서울특별시 성북구 화랑로 75, 116,117,117-1호	95	최우수
274	성북구	카페	(주)온바로	서울특별시 성북구 화랑로18자길 13	79	적합
275	은평구	카페	요거프레소 서부병원점	서울시 은평구 은평로 145, 1층	74	적합
276	중구	카페	할리스커피 약수점	서울시 중구 다산로 114	75	적합
277 대표	강서구	판매점	GS25시 발산파크점	서울시 강서구 공항대로 261, 1층 106호	90	최우수
278	강서구	판매점	휴플레이스	서울시 강서구 방화동 575-6	98	최우수
279	관악구	판매점	엘림온누리 약국	서울시 관악구 난곡로 316	80	우수
280	노원구	판매점	도이터 아웃도어	서울시 노원구 동일로 242길 87	90	최우수
281	도봉구	판매점	코코호도 도봉구청점	서울시 도봉구 마들로 650 월드상 가 103-2	85	우수
282 대표	도봉구	판매점	엠필드	서울시 도봉구 도봉동 553	90	최우수
283	도봉구	판매점	이마트24 도봉법원점	서울시 도봉구 마들로 735, 현대성 우아파트 1층	98	최우수
284	동작구	판매점	순금당	서울시 동작구 동작대로 29길 8	80	우수
285	동작구	판매점	새천년 온누리 약국	서울시 동작구 상도로 69 상원빌딩 83	80	우수
286	동작구	판매점	성모약국	서울 동작구 상도로 247	80	우수

287	동작구	판매점	성대약국	서울시 동작구 성대로 11	80	우수
288	마포구	판매점	지제이에이치 루디아	서울시 마포구 망원로 82	72	적합
289	마포구	판매점	기쁨약국	서울시 마포구 월드컵로 82,1층	80	우수
290	마포구	판매점	독일약국	서울 마포구 도화4길 19 지원빌딩	80	우수
291 대표	마포구	판매점	알뜰살림센터	서울시 마포구 망원1동 414-44	80	우수
292	마포구	판매점	마포보건약국	서울시 마포구 월드컵로 204	100	최우수
293	서대문구	판매점	독수리약국	서울 서대문구 연세로 36 독수리빌딩	80	우수
294	서초구	판매점	유경약국	서울시 서초구 방배 중앙로 167	85	우수
295	서초구	판매점	팬시뱅크	서울 서초구 방배중앙로 170	-	-
296	성동구	판매점	틸테이블(tealtable)	서울시 성동구 아차산로 120. 1F	80	우수
297	영등포구	판매점	지현약국	서울 영등포구 영등포로 396	80	우수
298	영등포구	판매점	대림대학약국	서울시 영등포구 시흥대로 187길 3	78	적합
299	영등포구	판매점	보생사약국	서울시 영등포구 영등포로 400	75	적합
300	영등포구	판매점	서울대림약국	서울시 영등포구 시흥대로 667-1	80	우수
301	영등포구	판매점	평안온누리약국	서울 영등포구 양평로24길 9 양평 동한신아파트	80	우수
302	영등포구	판매점	나무약국	서울시 영등포구 도림로 158, 대림 빌딩 1층 104호	80	우수
303	영등포구	판매점	미니스톱 예림성심 병동점	서울시 영등포구 시흥대로 187길 12	80	우수

304	영등포구	판매점	신세계 약국	서울시 영등포구 대림 1동 시흥대로 675	80	우수
305	영등포구	판매점	오늘약국	서울시 영등포구 시흥대로 635	80	우수
306	종로구	판매점	파란문약국 독립문점	서울 종로구 송월길 155 1층	86	우수
307	중구	판매점	서울약국	서울 중구 세종대로 21길 63	86	우수
308	중구	판매점	CU 회현역점	서울시 중구 퇴계로48	80	우수
309	중구	판매점	미니스톱 신당점	서울시 중구 동호로10길21	75	적합
310	중구	판매점	디지털공간	서울시 중구 남대문로 8-4 1층	75	적합
311 대표	중구	판매점	문화화원	서울 중구 정동 23-9	75	적합
312 SMA	강남구	기타	코엑스 아쿠아리움	서울시 강남구 영동대로 513	97	최우수
313	광진구	기타	포토존스튜디오	서울시 광진구 자양로 113 구의현 대하이엘 105호	76	적합
314	동작구	기타	남성사계시장 상인회 고객센터	서울시 동작구 동작대로 29길 49	79	적합
315	동작구	기타	사진사랑	서울시 동작구 동작대로 29길 45	79	적합
316 대표	서대문구	기타	신촌역관광안내소	서울시 서대문구 대현동 신촌역로 30	90	최우수
317 대표	성북구	기타	커피넷(행플보호작업장)	서울시 성북구 화랑로 134	95	최우수
318 SMA 대표	영등포구	기타	이랜드 크루즈(여의도)	서울시 영등포구 여의도동 86	96	최우수
319 SMA 대표	용산구	기타	국립중앙박물관	서울시 용산구 서빙고로 137	97	최우수
320 대표	용산구	기타	용산역관광정보센터	서울시 용산구 한강대로 23길 55, 용산역 지상 3층 맞이방	100	최우수

321	용산구	기타	서울역관광정보센터	서울시 용산구 한강대로 405, 서울역 지상 2층 맞이방	100	최우수
322	용산구	기타	이태원 관광안내소(지하)	서울시 용산구 이태원동 127번지 6호선 이태원역사 내	88	우수
323	용산구	기타	이태원 관광안내소(지상)	서울시 용산구 이태원동 119-25 해밀턴호텔 앞	88	우수
324 대표	용산구	기타	홍대입구 관광안내소	서울 마포구 홍익로 20	80	우수
325 SMA 대표	종로구	기타	국립현대미술관	서울시 종로구 삼청로 30	99	최우수
326	종로구	기타	서울다누림관광센터	서울 종로구 창경궁로 117 더케이 손해보험빌딩 1층	100	최우수
327	종로구	기타	삼청로 관광안내소	서울시 종로구 삼청로 68, 안송빌딩 1층	80	우수
328	종로구	기타	삼일교 관광안내소	서울시 종로구 청계천로 85	72	적합
329 대표	종로구	기타	광화문관광안내소	서울시 종로구 세종로 211, 광화문 빌딩 동화면세점 앞	80	우수
330	중구	기타	DDP관광안내소	서울시 중구 을지로 281, DDP 지하2층 종합안내소	100	최우수
331	중구	기타	명동관광정보센터	서울시 중구 을지로 66, 하나금융 그룹 명동사옥 별관 1층	78	적합
332	중구	기타	서울글로벌문화체험센터	서울시 중구 명동8길 27, M-Plaza 5층	88	우수
333	중구	기타	남대문시장 관광안내소	서울시 중구 남대문시장 4길 29	87	우수
334	중구	기타	동대문 관광안내소	서울시 중구 을지로 281	76	적합
335 SMA	중구	기타	남산골 한옥마을	서울시 중구 퇴계로 34길 28	89	우수



#### 4) 인증 대표업소(55개소)

- 대표업소는 심의를 거쳐 기본 접근 시설 외에 기타 편의 시설 또한 구비되어 있는 업소에 부여함
- 인증을 받은 업소 310개소 중 대표업소로 선정된 업소는 55개소임
- 음식점(35개)이 가장 많았으며, 기타(9개), 숙박(6개), 판매점(3개), 카페(2개) 순임

##### ○ 업종별 대표 인증업소

업종	신청 수	인증 수	대표업소	대표업소비율(%)
숙박	36	31	6	19%
음식점	210	191	35	18%
카페	30	30	2	9%
판매점	35	34	3	7%
기타	24	24	9	38%
합계	335	310	55	18%

##### ○ 지역별 대표 인증업소

- 지역별로 살펴볼 때, 마포구(9개소), 강서구(7개소), 금천구(7개소), 구로구(4개소), 성동구(4개소) 순으로 많았음
- 업종별 지역 인증 사업결과를 살펴보면, 숙박은 강남구(2개소), 서초구(2개소), 음식점은 금천구(7개소), 마포구(7개소), 기타는 용산구(3개소)가 가장 많았음

지역구	숙박	음식점	카페	판매점	기타	합계
강남구	2	-	-	-	1	3
강동구	-	-	-	-	-	0
강북구	-	-	-	-	-	0
강서구	-	5	1	1	-	7
관악구	-	1	-	-	-	1
광진구	-	-	-	-	-	0
구로구	-	4	-	-	-	4
금천구	-	7	-	-	-	7
노원구	-	-	-	-	-	0
도봉구	-	-	-	1	-	1
동대문구	-	1	-	-	-	1
동작구	-	-	-	-	-	0
마포구	1	7	-	1	-	9
서대문구	-	-	-	-	-	0
서초구	2	-	-	-	-	2

성 동 구	-	4	-	-	-	4
성 북 구	-	2	1	-	1	4
송 파 구	-	1	-	-	-	1
양 천 구	-	-	-	-	-	0
영 등 포 구	1	1	-	-	1	3
용 산 구	-	-	-	-	3	3
은 평 구	-	1	-	-	-	1
중 로 구	-	-	-	-	2	2
중 구	-	1	-	-	1	2
중 랑 구	-	-	-	-	-	0
합 계	6	35	2	3	9	55

## 5) 인증 대표업소 리스트 (55개소)

### ○ 숙박시설 (6개소)

no.	지역구	매장명	조사일시	심의평가	점수	적합여부
1	강남구	안다즈 서울 강남	2020.8	0	100	최우수
2	강남구	L7 강남	2020.8	0	100	최우수
3	마포구	홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대	2020.10	0	100	최우수
4 SMA	서초구	JW메리어트 호텔 서울	2020.7	0	100	최우수
5	서초구	신라스테이 서초	2020.5	0	100	최우수
6	영등포구	토요코인 영등포	2020.10	0	100	최우수

### ○ 음식점 (35개소)

no.	지역구	매장명	조사일시	심의평가	점수	적합여부
1	강서구	자연식빵	2020.7	0	95	최우수
2	강서구	포베이	2020.7	0	95	최우수
3	강서구	존슨부대찌개	2020.8	0	95	최우수
4	강서구	스시노 백쉐프 마곡점	2020.8	0	98	최우수
5	강서구	맵도리탕	2020.9	0	100	최우수
6	관악구	하이보	2020.8	0	100	최우수

7	구로구	용호낙지	2020.7	0	100	최우수
8	구로구	커먼스테이크 앤 펍	2020.7	0	100	최우수
9	구로구	화낙지	2020.8	0	95	최우수
10	구로구	보꼬 철판볶음밥	2020.5	0	95	최우수
11	금천구	국수나무	2020.7	0	95	최우수
12	금천구	동남집	2020.7	0	95	최우수
13	금천구	소공동 뚝배기집	2020.7	0	95	최우수
14	금천구	한스델리 '수작'	2020.7	0	95	최우수
15	금천구	봉추짬뽕	2020.7	0	100	최우수
16	금천구	홈앤밀	2020.8	0	95	최우수
17	금천구	남산돈까스	2020.8	0	95	최우수
18	동대문구	힘난다버거	2020.8	0	95	최우수
19	마포구	우담가&해담가	2020.7	0	97	최우수
20	마포구	신안밥상	2020.7	0	95	최우수
21	마포구	전주식당	2020.7	0	95	최우수
22	마포구	하루엔소쿠	2020.7	0	95	최우수
23	마포구	해피하우스 소정	2020.7	0	95	최우수
24	마포구	아엠돼지국밥	2020.8	0	95	최우수
25	마포구	얼크니동태마을	2020.8	0	95	최우수
26	성동구	명가 닭 한마리	2020.8	0	95	최우수
27	성동구	칠리향 양꼬치	2020.8	0	95	최우수
28	성동구	더 육회	2020.8	0	95	최우수
29	성동구	일오 닭갈비(왕십리 역사 4층)	2020.9	0	95	최우수
30	성북구	바른치킨	2020.7	0	95	최우수
31	성북구	사천장	2020.7	0	95	최우수
32 SMA	송파구	저스트 케이팝	2020.7	0	95	최우수
33	영등포구	만복칼국수	2020.7	0	95	최우수
34	은평구	코코샤브 은평본점	2020.8	0	100	최우수
35	중구	우연히 하노이	2020.10	0	95	최우수

○ 카페 (2개소)

no.	지역구	매장명	조사일시	심의평가	점수	적합여부
1	강서구	컴포즈커피	2020.7	0	95	최우수
2	성북구	아르테미스	2020.8	0	95	최우수

○ 판매점 (3개소)

no.	지역구	매장명	조사일시	심의평가	점수	적합여부
1	강서구	휴플레이스	2020.8	0	98	최우수
2	도봉구	이마트24 도봉법원점	2020.8	0	98	최우수
3	마포구	마포보건약국	2020.7	0	100	최우수

○ 기타 (9개소)

no.	지역구	매장명	조사일시	심의평가	점수	적합여부
1 SMA	강남구	코엑스 아쿠아리움	2020.7	0	97	최우수
2	성북구	커피넷(행플보호작업장)	2020.7	0	95	최우수
3 SMA	영등포구	이랜드 크루즈(여의도)	2020.10	0	96	최우수
4 SMA	용산구	국립중앙박물관	2020.7	0	97	최우수
5	용산구	용산역관광정보센터	2020.9	0	100	최우수
6	용산구	서울역관광정보센터	2020.9	0	100	최우수
7 SMA	종로구	국립현대미술관	2020.7	0	99	최우수
8	종로구	서울다누림관광센터	2020.8	0	100	최우수
9	중구	DDP관광안내소	2020.9	0	100	최우수



## 6) 업종별 인증 세부결과 (310개소)


### ○ 숙박시설 (31개소)

no.	지역구	매장명	조사일시	점수	인증결과
1	강남구	도미인 서울 강남	2020.7	93	최우수
2	강남구	신라스테이 역삼	2020.5	89	우수
3	강남구	에이든 바이 베스트웨스턴 청담	2020.8	93	최우수
4	강남구	신라 스테이 삼성	2020.8	90	최우수
5	강남구	글래드 라이브 강남	2020.5	90	최우수
6	강남구	이비스 스타일 엠배서더 서울 강남	2020.10	91	최우수
7	강남구	유리앤 호텔	2020.10	92	최우수
8	강남구	호텔 페이토 삼성	2020.10	85	최우수
9	강남구	르 메르디앙 서울	2020.7	98	최우수
10	강남구	인터컨티넨탈 서울 코엑스	2020.7	95	최우수
11	강남구	안다즈 서울 강남	2020.8	100	최우수
12	강남구	L7 강남	2020.8	100	최우수
13	강남구	호텔 뉴브	2020.10	95	최우수
14	광진구	그랜드 워커힐 서울	2020.7	85	우수
15	동작구	신라스테이 구로	2020.5	85	우수
16	마포구	라이즈 오토그래프 컬렉션 바이 메리어트	2020.7	97	최우수
17	마포구	홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대	2020.10	100	최우수
18	서대문구	스위스 그랜드 호텔	2020.7	80	우수
19	서대문구	신라 스테이 서대문	2020.8	87	우수
20	서초구	JW메리어트 호텔 서울	2020.7	100	최우수
21	서초구	쉐라톤 서울 팔래스 강남 호텔	2020.7	95	최우수
22	서초구	신라스테이 서초	2020.5	100	최우수
23	서초구	토요코인 서울 강남	2020.10	98	최우수
24	영등포구	토요코인 영등포	2020.10	100	최우수
25	영등포구	콘래드 서울 호텔	2020.7	94	최우수
26	영등포구	코트야드 바이 메리어트 서울 타임스퀘어	2020.10	90	최우수
27	종로구	호텔 아트리움 종로	2020.5	90	최우수
28	종로구	나인트리 프리미어 호텔 인사동	2020.8	90	최우수
29	중구	신라 호텔	2020.7	95	최우수
30	중구	나인트리 호텔 명동	2020.5	88	우수
31	중구	솔라리아 니시테츠 호텔 서울	2020.5	92	최우수










○ 숙박시설 세부평가 결과

1  최우수 (93점)	상호		도미인 서울 강남			
	주소		서울 강남구 봉은사로 134			
	전화번호		02-548-5489			
	조사일시		2020.06.10.			
	조사원		우창운			
지표요소		세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설		출입문 유효폭		0.8m 이상	0.79m	유효폭이 미흡하다.
		활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
		침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
		비상벨	침실	유/무		
			화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
			욕실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
		화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
		화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
		샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이 욕조이다.
		수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
		점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및표지판이있다.
현장 사진						

2	상호	신라스테이 역삼	
	주소	서울강남구언주로517,영동전화국	
우수 (89)	전화번호	02-2054-9000	
	조사일시	2020.06.27.	
	조사원	우창윤	


지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.94m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및표지판이있다.


현장 사진									
									

3	상호	에이든 바이 베스트웨스턴 청담	
	주소	서울 강남구 도산대로 216	
	전화번호	02-6711-1234	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
최우수 (93점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.84m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블럭이있다.

현장  
사진




4  최우수 (90점)	상호	신라 스테이 삼성	
	주소	서울 강남구 영동대로 506	
	전화번호	02-2175-9000	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.84m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블럭이있다.







현장  
사진











5  최우수 (90점)	상호	글래드 라이브 강남	
	주소	서울 강남구 봉은사로 223	
	전화번호	02-6177-5000	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.84m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블럭이있다.


현장 사진			
			

6  최우수 (91점)	상호	이비스 스타일 엠베서더 서울 강남	
	주소	서울 강남구 삼성로 431	
	전화번호	02-3011-8888	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.77m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이 욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블럭이 있다.

현장 사진			
			




7  최우수 (92점)	상호	유리엔 호텔	
	주소	서울 강남구 삼성로96길 20	
	전화번호	0507-1442-2300	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.76m	유효폭이 부적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.


현장  
사진




8  최우수 (85점)	상호	호텔 페이토 삼성	
	주소	서울 강남구 테헤란로87길 9	
	전화번호	02-6936-9701	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창운	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	무	비상벨이 없다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	부적합 (0.63m)	측면공간이 부적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.

현장  
사진




9	상호	르 메르디앙 서울	
	주소	서울 강남구 봉은사로 120	
	전화번호	02-3451-8000	
	조사일시	2020.06.10.	
	조사원	우창윤	
최우수 (98점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	높이조절	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블럭이있다.

현장  
사진




10	상호	인터컨티넨탈 서울 코엑스	
	주소	서울 강남구 봉은사로 524	
	전화번호	02-3452-2500	
	조사일시	2020.06.02.	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무	유	비상벨이 있다.
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및표지판이있다.


현장 사진			
			




11	상호	안다즈 서울 강남 <span style="background-color: #f4a460; border-radius: 10px; padding: 2px;">대표</span>	
	주소	서울 강남구 논현로 854	
최우수 (100점)	전화번호	02-2193-1234	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.

현장  
사진




12	상호	L7 강남 대표	
	주소	서울 강남구 테헤란로 415	
	전화번호	02-2011-1000	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
최우수 (100점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.89m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.

현장  
사진






13	상호	호텔 뉴브	
	주소	서울 강남구 선릉로85길 6	
	전화번호	02-740-5000	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
최우수 (95점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.89m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	무	비상벨이 없다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.


현장  
사진









14	상호	그랜드 워커힐 호텔	
	주소	서울 광진구 워커힐로 177	
	전화번호	02-455-5000	
	조사일시	2020.05.27.	
	조사원	우창윤	
우수 (85점)			


지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.76m	유효폭이 부적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무	점자블럭및표지판이없다.

현장 사진					
					
					
					
					
					

15	상호	신라스테이 구로	
	주소	서울 동작구 시흥대로 596	
	전화번호	02-2162-9000	
	조사일시	2020.06.27.	
	조사원	우창윤	
우수 (85점)			


지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.76m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및표지판이있다.

현장 사진					
					
					
					
					
					


16	상호	라이즈 오토그래프 컬렉션 바이 메리어트	
	주소	서울 마포구 양화로 130	
	전화번호	02-330-7700	
	조사일시	2020.4.13.	
	조사원	우창윤	
최우수 (97점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	높이조절	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블럭이있다.

현장  
사진






17	상호	홀리데이인익스프레스 대표	
	주소	서울 마포구 양화로 188	
최우수 (100점)	전화번호	02-768-3000	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.

현장  
사진




18	상호	스위스 그랜드 호텔	
	주소	서울 서대문구 연희로 353	
	전화번호	02-3216-5656	
	조사일시	2020.05.13	
	조사원	우창윤	
우수 (80점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	전화	비상전화가 있다.
		욕실	유/무	무	
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.88m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무	점자블럭및표지판이없다.

현장 사진			
			




19	상호	신라 스테이 서대문	
	주소	서울 서대문구 충정로 76	
	전화번호	02-6388-9000	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
우수 (87점)			







지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.79m	유효폭이 미흡하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.


현장  
사진









20	상호	JW메리어트 호텔 대표	
	주소	서울 서초구 신반포로 176	
최우수 (100점)	전화번호	0507-1398-6263	
	조사일시	2020.06.10.	
	조사원	우창윤	


지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	1.1m	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및표지판이있다.

현장 사진			
			







21	상호	쉐라톤 서울 팔래스 강남 호텔	
	주소	서울 서초구 사평대로 160	
	전화번호	02-532-5000	
	조사일시	2020.06.13.	
	조사원	우창운	
최우수 (95점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및표지판이있다.


현장 사진					
					
					
					
					
					

22	상호	신라 스테이 서초 <span>대표</span>	
	주소	서울 서초구 효령로 427	
	전화번호	02-2219-9000	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
최우수 (100점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.86m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.


현장 사진					
					
					
					
					
					





23	상호	토요코인 서울 강남	
	주소	서울 서초구 강남대로 323	
	전화번호	0507-1352-1045	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
최우수 (98점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/유	점자표지판이 있다.


현장 사진			
			

24	상호	토요코인 영등포 <b>대표</b>	
	주소	서울 영등포구 신길로 293	
최우수 (100점)	전화번호	02-6959-1045	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	







지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.


현장 사진			
			



25	상호	콘래드 서울 호텔	
	주소	서울 영등포구 국제금융로 10	
	전화번호	02-6137-7000	
	조사일시	2020.06.13.	
	조사원	우창윤	
최우수 (94점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무	유	비상벨이 있다.
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.95m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블록이있다.


현장 사진					
					
					
					
					
					

26	상호	코트야드 바이 메리어트 서울 타임스퀘어	
	주소	서울 영등포구 영중로 15	
	전화번호	02-2638-3000	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
최우수 (90점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	무	비상벨이 없다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/무	점자블럭및점자표지판이없다.


현장  
사진



27	상호	호텔 아트리움 종로	
	주소	서울 종로구 창경궁로 106	
	전화번호	02-767-9800	
	조사일시	2020.06.27.	
	조사원	우창윤	
최우수 (90점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블록이있다.

현장 사진			
			


28	상호	나인트리 프리미어 호텔 인사동	
	주소	서울 종로구 인사동길 49	
	전화번호	02-6917-3099	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
최우수 (90점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및점자표지판이있다.

현장  
사진






29	상호	신라호텔	
	주소	서울 중구 동호로 249	
	전화번호	02-2233-3131	
	조사일시	2020.06.01.	
	조사원	우창윤	
최우수 (95점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무	유	
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	샤워의자	샤워시설이 샤워의자이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭및표지판이있다.

현장  
사진







30	상호	나인트리 호텔 명동	
	주소	서울 중구 명동10길 51	
우수 (88점)	전화번호	02-750-0999	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.77m	유효폭이 미흡하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	측면공간이 적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블록및표지판이있다.

현장  
사진



31	상호	그랜드 앰배서더 서울 풀만	
	주소	서울 중구 동호로 287	
	전화번호	02-2270-3265	
	조사일시	2020.06.25.	
	조사원	우창윤	
부적합 (67점)			

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	활동공간 유효폭		1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	무	비상벨이 없다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실)출입문유효폭		0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실)활동공간유효폭		1.4x1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 활동공간이 부적합하다.
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상	부적합	측면공간이 부적합하다.
	샤워시설		욕조/ 샤워의자	욕조	샤워시설이욕조이다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블럭이있다.

현장 사진				
				

○ 음식점 (191개소)

no.	지역구	매장명	조사일시	점수	인증결과
1	강남구	미각양꼬치	2020.8	75	적합
2	강남구	맛달음	2020.10.	70	적합
3	강동구	장흥규 중화요리	2020.8	72	적합
4	강동구	빛나는 바다	2020.9	75	적합
5	강북구	다남궁	2020.8	75	적합
6	강북구	담소두부	2020.8	90	최우수
7	강북구	아띠랑스	2020.8	85	우수
8	강북구	토방	2020.8	85	우수
9	강북구	100년 서서갈비	2020.8	80	우수
10	강북구	고향식당	2020.8	75	적합
11	강북구	국수나라	2020.8	85	우수
12	강북구	석가가든	2020.8	83	우수
13	강북구	통영산뽕장어	2020.8	75	적합
14	강서구	김순례 닭강정	2020.7	85	우수
15	강서구	육도식당	2020.7	85	우수
16	강서구	이윤성죽요	2020.8	85	우수
17	강서구	속초그바람에	2020.8	85	우수
18	강서구	공항두루치기	2020.9	88	우수
19	강서구	김가네설렁탕	2020.9	77	적합
20	강서구	들내음 칼국수	2020.9	85	우수
21	강서구	락감	2020.9	85	우수
22	강서구	마포화곱창	2020.9	93	최우수
23	강서구	미선숯불주물럭	2020.9	79	적합
24	강서구	애월식당	2020.9	90	최우수
25	강서구	의형제 정육식당	2020.9	75	적합
26	강서구	이차돌 발산역점	2020.9	85	우수
27	강서구	중화루	2020.9	75	적합
28	강서구	춘천집	2020.9	71	적합
29	강서구	화로구이	2020.9	90	최우수
30	강서구	자연식빵	2020.7	95	최우수
31	강서구	포베이	2020.7	95	최우수

32	강서구	존슨부대찌개	2020.8	95	최우수
33	강서구	스시노 백셰프 마곡점	2020.8	98	최우수
34	강서구	맵도리탕	2020.9	100	최우수
35	강서구	강서 자연풍천민물장어	2020.9.	80	우수
36	관악구	순곱이네	2020.7	73	적합
37	관악구	라공방	2020.7	80	우수
38	관악구	꼬꼬아찌 숯불치킨	2020.7	75	적합
39	관악구	만세육간	2020.7	90	최우수
40	관악구	7번출구 맥주	2020.7	75	적합
41	관악구	나주곰탕	2020.7	75	적합
42	관악구	대호아구집	2020.7	90	최우수
43	관악구	심통난 초밥	2020.7	75	적합
44	관악구	포몬스	2020.8	80	우수
45	관악구	금강 민물장어	2020.8	75	적합
46	관악구	와다닥춘천숯불닭갈비	2020.8	80	우수
47	관악구	지기네불닭발	2020.8	75	적합
48	관악구	행복한 집	2020.8	75	적합
49	관악구	독도참치	2020.10.	75	적합
50	관악구	할매순대국	2020.10.	70	적합
51	관악구	하이보	2020.8	100	최우수
52	구로구	의정부부대찌개	2020.6	75	적합
53	구로구	생고기제작소 구로점	2020.9	75	적합
54	구로구	용호낙지	2020.7	100	최우수
55	구로구	커먼스테이크 앤 펍	2020.7	100	최우수
56	구로구	화낙지	2020.8	95	최우수
57	구로구	보꼬 철판볶음밥	2020.5	95	최우수
58	금천구	경성국밥	2020.7	93	최우수
59	금천구	남다른 감자탕	2020.7	92	최우수
60	금천구	더제이키친박스	2020.7	94	최우수
61	금천구	미스터바삭	2020.7	94	최우수
62	금천구	완차이면가	2020.7	94	최우수
63	금천구	육미가	2020.7	92	최우수

64	금천구	콩나물국밥	2020.8	75	적합
65	금천구	국수나무	2020.7	95	최우수
66	금천구	동남집	2020.7	95	최우수
67	금천구	소공동 뚝배기집	2020.7	95	최우수
68	금천구	한스델리 '수작'	2020.7	95	최우수
69	금천구	봉추찜닭	2020.7	100	최우수
70	금천구	흙앤밀	2020.8	95	최우수
71	금천구	남산돈까스	2020.8	95	최우수
72	노원구	노원족발	2020.8	74	적합
73	노원구	소한마리	2020.8	80	우수
74	노원구	쭈꾸미킹	2020.8	71	적합
75	노원구	허파집	2020.10.	70	적합
76	노원구	만나생선구이	2020.10.	73	적합
77	노원구	클라운호프	2020.10.	71	적합
78	노원구	활어의 전설	2020.10.	71	적합
79	노원구	엄나무닭곰탕	2020.10.	73	적합
80	노원구	이자카야 모리	2020.10.	75	적합
81	도봉구	김밥천국	2020.8	73	적합
82	도봉구	던킨도너츠 도봉구청점	2020.8	80	우수
83	도봉구	양푼리 김치촌	2020.8	75	적합
84	도봉구	예전	2020.8	75	적합
85	도봉구	한스친친	2020.8	90	최우수
86	도봉구	황제 해물짬뽕	2020.8	75	적합
87	도봉구	부산자갈치생선통닭장어	2020.10.	71	적합
88	동대문구	천호낙지	2020.7	90	최우수
89	동대문구	힘난다버거	2020.8	95	최우수
90	동작구	국선생	2020.6	80	우수
91	동작구	오남매감자탕	2020.8	71	적합
92	동작구	돈가&국시	2020.8	75	적합
93	동작구	가장 맛있는 족발	2020.8	75	적합
94	동작구	세종대왕숯불갈비	2020.10.	73	적합
95	동작구	일미리금계찜닭	2020.10.	70	적합












96	마포구	가온칼국수	2020.7	93	최우수
97	마포구	남도토종돼지갈비	2020.7	89	최우수
98	마포구	암샘김밥	2020.7	85	우수
99	마포구	엄마손 찜밥	2020.7	75	적합
100	마포구	황기순칼국수	2020.7	79	적합
101	마포구	희우정	2020.7	94	최우수
102	마포구	교동 닭강정	2020.6	70	적합
103	마포구	장사부 반점	2020.8	85	우수
104	마포구	성미골	2020.8	85	우수
105	마포구	순희네 닭곰탕	2020.8	89	우수
106	마포구	진땀이	2020.8	71	적합
107	마포구	명륜진사갈비	2020.8	75	적합
108	마포구	우담가&해담가	2020.7	97	최우수
109	마포구	신안밥상	2020.7	95	최우수
110	마포구	전주식당	2020.7	95	최우수
111	마포구	하루엔소쿠	2020.7	95	최우수
112	마포구	해피하우스 소정	2020.7	95	최우수
113	마포구	아엠돼지국밥	2020.8	95	최우수
114	마포구	얼크니동태마을	2020.8	95	최우수
115	서초구	남원골 추어탕	2020.7	75	적합
116	서초구	만복 국수집 양재점	2020.7	75	적합
117	서초구	바다고기	2020.7	75	적합
118	서초구	힘난다 짬뽕 앤 버거	2020.8	93	최우수
119	서초구	거제도 청포복국	2020.8	75	적합
120	서초구	오삼숙이갈비	2020.8	76	적합
121	서초구	포몬스 양재점	2020.8	75	적합
122	서초구	꼬지사깨	2020.10.	73	적합
123	성동구	칸지고고 성수점	2020.7	84	우수
124	성동구	산메촌	2020.8	80	우수
125	성동구	대박낙소	2020.8	87	우수
126	성동구	슈퍼스타 떡볶이	2020.8	81	우수
127	성동구	모퉁이 갈비찜	2020.8	78	적합


128	성동구	동원 회시장	2020.8	85	우수
129	성동구	시원	2020.10.	73	적합
130	성동구	동치미	2020.10.	70	적합
131	성동구	김가네 삼겹살	2020.10.	72	적합
132	성동구	나주곰창	2020.10.	73	적합
133	성동구	마마식당	2020.10.	73	적합
134	성동구	마마 육개장	2020.10.	75	적합
135	성동구	늘성수기	2020.10.	73	적합
136	성동구	양지촌	2020.10.	75	적합
137	성동구	명가 닭 한마리	2020.8	95	최우수
138	성동구	칠리향 양꼬치	2020.8	95	최우수
139	성동구	더 육회	2020.8	95	최우수
140	성동구	일오 닭갈비(왕십리 역사 4층)	2020.9	95	최우수
141	성북구	바른치킨	2020.7	95	최우수
142	성북구	사천장	2020.7	95	최우수
143	송파구	원조 감자탕	2020.10.	75	적합
144	송파구	이탄집 신천점	2020.10.	70	적합
145	송파구	저스트 케이팝	2020.7	95	최우수
146	양천구	은하수 치맥	2020.8	75	적합
147	양천구	한양노가리 목동역점	2020.8	75	적합
148	영등포구	엄마손 감자탕	2020.7	85	우수
149	영등포구	강이랑 장어랑	2020.8	75	적합
150	영등포구	농장사람들	2020.8	85	우수
151	영등포구	소문난 정육식당	2020.8	75	적합
152	영등포구	조박사 7892	2020.8	75	적합
153	영등포구	춘천닭갈비 막국수	2020.8	75	적합
154	영등포구	황가네 생고기	2020.8	75	적합
155	영등포구	돌배기집 (영등포역점)	2020.9	75	적합
156	영등포구	생고기스톤하우스	2020.10.	75	적합
157	영등포구	청진동해장국	2020.10.	70	적합
158	영등포구	만복칼국수	2020.7	95	최우수
159	은평구	코코샤브 은평본점	2020.8	100	최우수



160	은평구	가야밀냉면 해물칼국수	2020.8	85	우수
161	은평구	기산면옥	2020.8	75	적합
162	은평구	종로제주아방	2020.8	80	우수
163	은평구	참숯왕대박갈비	2020.8	79	적합
164	은평구	매하(梅河)	2020.8	80	우수
165	은평구	가마솥 원조 불광순대국	2020.8	73	적합
166	은평구	하루	2020.8	80	우수
167	은평구	횃집 산이네	2020.8	75	적합
168	종로구	진주육회	2020.8	75	적합
169	종로구	누이네 통큰육회빈대떡	2020.9	75	적합
170	종로구	복민횃집	2020.9	75	적합
171	종로구	경성한우국밥	2020.10.	75	적합
172	중구	우연히 하노이	2020.10.	95	최우수
173	중구	본 스테이크	2020.8	75	적합
174	중구	아구랑 꽃게랑	2020.8	75	적합
175	중구	약수해물찜 해물탕	2020.8	84	우수
176	중구	춘천 오남매 닭갈비	2020.8	75	적합
177	중구	유락반점	2020.8	70	적합
178	중구	컨퍼런스 하우스 달개비	2020.8	80	우수
179	중구	뽕데기 숯불구이	2020.9	75	적합
180	중구	이삭토스트(남대문점)	2020.10.	73	적합
181	중구	청송옥	2020.10.	71	적합
182	중랑구	뽕따구	2020.9	75	적합
183	중랑구	홍술	2020.9	75	적합
184	중랑구	택이네 뒷고기	2020.9	75	적합
185	중랑구	별교꼬막집	2020.9	73	적합
186	중랑구	삼순이 생선구이	2020.9	73	적합
187	중랑구	이주곱창	2020.10.	71	적합
188	중랑구	남원 동태찜탕	2020.10.	75	적합
189	중랑구	짹태앤노가리	2020.10.	73	적합
190	중랑구	본가 오리	2020.10.	70	적합
191	중랑구	독도는 우리땅	2020.10.	75	적합

○ 음식점 세부평가 결과






1	상호	미각양꼬치			
	주중목명	양꼬치, 중화요리			
	주소	서울시 강남구 도곡동954-18			
	조사일시	2020.08.12.			
	조사원	이재경			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	   				



2	상호	맛달음			
	주중목명	오뎅			
	주소	서울시 강남구 영성로46길5-61층			
	조사일시	2020.10.12.			
	조사원	성연국			
적합 (70점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/3	경사로가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	   				

3	상호	장흥군 중화요리			
	주종목명	중화요리			
	주소	서울시 강동구 암사길 27-1			
	조사일시	2020.07.25.			
	조사원	박기주			
적합 (72점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
점근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내	3cm	턱이 있다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.84m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	축면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상			
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					

4	상호	빛나는 바다			
	주종목명	회집			
	주소	서울 강동구 암사동 503-21			
	조사일시	2020.07.25.			
	조사원	박기주			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	축면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	활차어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					




5	상호	다남궁			
	주중목명	중식			
	주소	서울 강북구 삼각산로 73			
	조사일시	2020.08.05.			
	조사원	손경희			
적합 (75점)					
<div>지표요소</div> <div>접근로 (필수)</div> <div>주출입구 (필수)</div> <div>장애인 화장실 (내부/외부)</div> <div>편의시설</div>	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	유효폭	0.8m 이상	2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
<div>현장 사진</div>	   				

6	상호	담소두부		
	주중목명	순두부 찌개		
	주소	서울 강북구 삼각산로 57		
	조사일시	2020.08.05.		
	조사원	손경희		
최우수 (90)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블 (식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터 (2층 이상)	유/무		
현장 사진	  			

7	상호	아피랑스	
	주종목명	커피	
	주소	강북구 4.19로 42-1. 1층	
	조사일시	2020.07.21.	
우수 (85점)	조사원	손경희	










지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		









8	상호	도방	
	주종목명	한식	
	주소	서울 강북구 삼각산로 63	
	조사일시	2020.08.05.	
우수 (85점)	조사원	손경희	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



9	상호	100년 서서갈비			
	주종목명	갈비, 한식			
	주소	강북구 덕릉로 108			
	조사일시	2020.08.06			
	조사원	손경희			
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상			
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

10	상호	고향식당			
	주종목명	한식			
	주소	강북구 한천로140길 41			
	조사일시	2020.08.06			
	조사원	손경희			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/11	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div> <div></div> <div></div>				



11	상호	국수나라		
	주종목명	국수		
	주소	강북구 한천로 105길 24		
	조사일시	2020.08.06.		
우수 (85점)	조사원	손경희		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/11	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				
<div></div>				

12	상호	석가기든		
	주종목명	갈비		
	주소	강북구 수유2동 273-64		
	조사일시	2020.08.06		
우수 (83점)	조사원	손경희		
	지표요소	세부지표	기준	수치
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/10	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	       			

13	상호	통영산골장어		
	주종목명	골장어		
	주소	강북구 번동 448-6		
	조사일시	2020.08.06.		
	조사원	손경희		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/11	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

14	상호	김순례닭강정			
	주종목명	치킨			
	주소	서울시 강서구 마곡중앙로 161-8			
	조사일시	2020.07.07			
	조사원	이재경			
우수 (85점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하	1/18	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.	
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					



15	상호	육도식당	
	주종목명	소, 돼지구이	
	주소	서울시 강서구 방화동 849	
	조사일시	2020.07.15.	
우수 (85점)	조사원	누리센터	


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

16	상호	이윤성죽요	
	주종목명	죽발	
	주소	서울 강서구 금난화로 287-50	
	조사일시	2020.07.30.	
우수 (85점)	조사원	정진석	


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

17	상호	속초 그 바람에
	주종목명	생선구이
	주소	서울 강서구 강서로 54길 11
	조사일시	2020.07.29.
우수 (85점)	조사원	정진석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

18	상호	공항두루치기
	주종목명	부대찌개
	주소	서울 강서구 방화동 849
	조사일시	20.09.11.
우수 (88점)	조사원	정진석


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 활동공간이 부족하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	측면공간이 부족하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

19	상호	김가네 설렁탕
	주종목명	한식
	주소	서울 강서구 방화동 52
	조사일시	2020.09.10.
적합 (77점)	조사원	정진석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

20	상호	김순옥 들내음 칼국수
	주종목명	칼국수, 보리밥
	주소	서울 강서구 금민화로 24길 29-13
	조사일시	2020.07.24.
우수 (85점)	조사원	정진석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진



21	상호	락감
	주종목명	한식
	주소	서울 강서구 공항대로 195
	조사일시	2020.09.04.
우수 (85점)	조사원	정진석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		


현장 사진



22	상호	마포 화급창
	주종목명	한식
	주소	서울 강서구 공항대로 247 관파크(동)
	조사일시	2020.08.24.
최우수 (93점)	조사원	정진석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.4m	측면공간이 부적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장 사진



23	상호	미선숯불주물럭
	주종목명	돼지고기 주물럭
	주소	서울 강서구 방화동로 86
	조사일시	2020.09.10.
적합 (79점)	조사원	정진석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/7	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

24	상호	애월식당
	주종목명	돼지고기 구이
	주소	서울 강서구 공향대로 227
	조사일시	2020.08.07.
최우수 (90점)	조사원	김경숙

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진



25	상호	의형제 정육식당
	주종목명	정육식당
	주소	서울강서구화동빙화동로 16길6
	조사일시	2020.08.06.
적합 (75점)	조사원	정진석



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		




현장  
사진

26	상호	이차돌 발산역점
	주종목명	차돌박이
	주소	서울 강서구 마곡중앙6로 66
	조사일시	2020.09.01.
우수 (85점)	조사원	정진석




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		






현장  
사진


27	상호	중화루		
	주종목명	중식		
	주소	서울 강서구 방화1동 575-101호		
	조사일시	2020.09.10.		
적합 (75점)	조사원	정진석		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진

28	상호	춘천집		
	주종목명	담갈비		
	주소	서울시 강서구 방화동 534-9		
	조사일시	2020.09.10.		
적합 (71점)	조사원	정진석		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	8cm(단 문출입)	단차가 높다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진

29	상호	화로구이			
	주종목명	한식			
	주소	서울 강서구 강서로 374			
	조사일시	2020.08.15.			
	조사원	김경숙			
최우수 (90점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

30	상호	자연식빵 기양 홀플러스점 대표		
	주종목명	식빵		
	주소	서울시 강서구 양천로 431		
	조사일시	2020.07.15		
최우수 (95점)	조사원	누리센터		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	계산대 앞 활동공간이 적합하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
현장 사진	<div></div>			



31	상호	포베이 대표	대표	
	주종목명	쌀국수		
	주소	서울강서구화곡로338홈플러스4층		
최우수 (95점)	조사일시	2020.07.15		
	조사원	누리센터		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	계산대 앞 활동공간이 적합하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
현장 사진				



32	상호	존슨부대찌개 대표	대표	
	주종목명	부대찌개		
	주소	서울시 강서구 마곡W타워 3층		
최우수 (95점)	조사일시	2020.7.20.		
	조사원	이승일		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				



33	상호	스시노 백셰프 마곡점	대표
	주종목명	스시, 초밥	
	주소	서울시 강서구 방화대로294	
	조사일시	2020.08.20.	
최우수 (98점)	조사원	이재경	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 부적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.



34	상호	뽕도리탕	대표
	주종목명	뽕도리탕	
	주소	서울 강서구 마곡중앙6로 66	
	조사일시	2020.08.31.	
최우수 (100점)	조사원	정진석	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		






35	상호	소정한식		
	주종목명	탕, 찌개류		
	주소	서울시마포구성산로128		
	조사일시	2020.07.07.		
최우수 (95점)	조사원	이선호		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.7m	폭이 넓다.
	경사로	1/8이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4x1.4m이상	충분	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 충분하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞활동공간	1.4x1.4m이상		
	엘리베이터(2층이상)	유/무		








현장 사진


36	상호	순곰이네 신림점			
	주종목명	순대곱창전골			
	주소	서울시관악구신림동 1433-17			
	조사일시	2020.07.08.			
	조사원	박장우			
적합 (73점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내	3cm	턱이 있다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	미흡	휠체어 접근이 어렵다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유(2층)	엘리베이터가 있다.	








현장 사진







37	상호	라공방 신림점		
	주종목명	순대곰창전골		
	주소	서울시 관악구 신림로 340		
	조사일시	2020. 07. 13		
	조사원	박장우		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입석테이블(음식설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			

38	상호	꼬꼬아찌 숯불치킨 신림역점		
	주종목명	숯불 바베큐 치킨		
	주소	서울시 관악구 남부순환로176길6		
	조사일시	2020.07.15		
	조사원	박장우		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입석테이블(음식설)	유/무	유	테이블이 음식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	1.2x1.2m	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

39	상호	만세육간			
	주종목명	고기집			
	주소	서울시관악구시흥대로552			
	조사일시	2020.7.20.			
	조사원	최주명			
최우수 (90점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	미흡	휠체어 기준으로 활동공간이 미흡하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	측면공간이 미흡하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					


40	상호	7번출구 맥주			
	주종목명	치킨, 생맥주			
	주소	서울시 관악구 신림로64길 11			
	조사일시	2020.07.16.			
	조사원	박장우			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상	2m	유효폭이 적합하다.	
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					



41	상호	나주곰탕			
	주종목명	나주곰탕, 수육			
	주소	서울시 관악구 남부순환로 1727-8			
	조사일시	2020.07.17.			
	조사원	박장우			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)	유/무			

42	상호	대호아구집			
	주종목명	아구찜, 아구탕			
	주소	서울시 관악구 봉천동 858-41층			
	조사일시	2020.07.17.			
최우수 (90점)	조사원	박장우			
	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/12 이하	1/2	경사로가 완만하다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상		
	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장		유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자		유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
	현장 사진				

43	상호	신통난초밥		
	주종목명	초밥		
	주소	서울시 관악구 봉천동 858-71층		
	조사일시	2020.07.17.		
	조사원	박강우		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/2	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

44	상호	포몬스 서울대점		
	주종목명	쌀국수, 동남아 음식		
	주소	서울 관악구 남부순환로 1852		
	조사일시	2020.07.28		
우수 (80점)	조사원	김문경		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				



45	상호	금강민물장어
	주종목명	장어
	주소	서울시 관악구 조원로 56
	조사일시	2020.07.20.
적합 (75점)	조사원	김정임

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/14	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		




현장  
사진


46	상호	와다다 춘천 숯불 닭갈비
	주종목명	닭갈비
	주소	서울시 관악구 시흥대로 558
	조사일시	2020.8.14
우수 (80점)	조사원	김정임

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		




현장  
사진

48	상호	지기네불담발		
	주종목명	불담발		
	주소	서울시 관악구 신림8동 1644-1		
	조사일시	2020.07.20.		
적합 (75점)	조사원	김정임		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	적합	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

47	상호	행복한 집		
	주종목명	정육		
	주소	서울시 관악구 난곡로66길 11		
	조사일시	2020.8.13		
	조사원	김정임		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.93m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

49	상호	독도참치		
	주종목명	참치		
	주소	서울시 관악구 남부순환로 1383		
	조사일시	2020.09.28.		
	조사원	성연국		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		





현장  
사진



50	상호	할매순대국		
	주종목명	순대국		
	주소	서울시 관악구 신림동 513-11		
	조사일시	2020.10.28.		
	조사원	성연국		
적합 (70점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		















현장  
사진










51	상호	하이보 대표		
	주종목명	음식점		
	주소	서울 관악구 관악로 134 2층		
	조사일시	2020.07.28.		
최우수 (100점)	조사원	김문경		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.12m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
<div>현장 사진</div> 				

52	상호	의정부 부대찌개		
	주종목명	부대찌개		
	주소	서울시 구로구 경인로3길 69		
	조사일시	2020. 07. 17		
적합 (75점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 원만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
<div>현장 사진</div> 				





53	상호	생고기제작소구로점		
	주종목명			
	주소	서울시 구로구 공원로 40		
	조사일시	2020.08.18.		
	조사원	김정임		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	       			

54	상호	용호낙지 대표		
	주종목명	낙지곱창새우전골		
	주소	서울시 구로구 디지털로 300		
	조사일시	2020.07.14		
최우수 (100점)	조사원	김한준		
				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	
현장 사진	<div></div> <div></div>			



55	상호	커먼스테이크 앤 펌 <b>대표</b>			
	주종목명	양식			
	주소	서울시 구로구 디지털로 300			
	조사일시	2020.07.14			
	조사원	김한준			
최우수 (100점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상			유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하			경사가 없다.
	단차	2cm 이내			단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하			경사가 없다.
	단차	2cm 이내			단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m		유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합		휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m		측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유		테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유		장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유		유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

56	상호	화낙지 대표		
	주종목명	철판볶음밥&오므라이스		
	주소	서울시 구로구 새말로 97		
	조사일시	2020.08.03.		
최우수 (95점)	조사원	박장우		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
현장 사진	 			









57	상호	보교철판볶음밥 <b>대표</b>		
	주종목명	철판볶음밥		
	주소	서울시 구로구 새밀로 97		
	조사일시	2020.08.03.		
	조사원	박강우		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
현장 사진				
				
				
				








58	상호	경성국밥			
	주종목명	국밥집			
	주소	서울시 금천구 두산로 70			
	조사일시	2020.7.14			
	조사원	최주영			
최우수 (93점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.88m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면 공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

59	상호	남다른 감자탕 가산디지털역점			
	주종목명	감자탕			
	주소	서울시 금천구 디지털로 9길 99			
	조사일시	2020.7.14			
	조사원	최주명			
최우수 (92점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.56m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.4m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					

60	상호	더제이키키텍스		
	주종목명	음식점		
	주소	서울시 구로구 디지털로 288		
	조사일시	2020.7.14		
	조사원	최주명		
최우수 (94점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.92m	유효폭이 미흡하다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.88m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				





61	상호	미스터바삭				
	주중목명	튀김, 카레				
	주소	서울시 금천구 시흥대로 399				
	조사일시	2020.7.14.				
	조사원	최주명				
최우수 (94점)						
지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.43m	유효폭이 적합하다.		
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.99m	유효폭이 적합하다.		
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적합하다.		
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.		
	측면공간	0.7m 이상	0.4m	측면공간이 미흡하다.		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.		
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 접근이 가능하다.		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무				
현장 사진	      					

62	상호	안차이면가			
	주중목명	중국집			
	주소	서울시 구로구 디지털로 288 101호			
	조사일시	2020.7.14			
	조사원	최주명			
최우수 (94점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상	0.93m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/12 이하	1/18	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	1.19m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간		1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간		0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장		유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
현장 사진	     				



63	상호	육미가
	주종목명	소고기 전문점
	주소	서울특별시 성북구 종암로 38길 52
	조사일시	2020.07.27.
최우수 (92점)	조사원	노선순

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6.5	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		


현장 사진	
	



64	상호	콩나물국밥
	주종목명	국밥
	주소	서울시 금천구 남부순환로 1372
	조사일시	2020.07.20.
적합 (75점)	조사원	김정임


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.96m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/14	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진	
	




65	상호	국수나무 대표		
	주중목명	서울시 금천구 가산디지털1로 30		
	주소	국수, 분식		
	조사일시	2020. 07. 06		
	조사원	박정일		
최우수 (95점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

66	상호	동남집 대표			
	주중목명	갈비찜, 불고기			
	주소	금천구 가산디지털1로 25대동17차			
	조사일시	2020.07.06.			
	조사원	박정일			
최우수 (95점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.99m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					

67	상호	소공동 뚝배기집 대표			
	주종목명	손두부찌개, 직화구이			
	주소	금천구 두산로 70현대지식산업센터			
	조사일시	2020.07.06.			
	조사원	박정일			
최우수 (95점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	유효폭	0.8m 이상	0.98m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
편의시설					
현장 사진					

68	상호	한스델리수장 대표			
	주종목명	돈까스			
	주소	금천구 두산로 70현대 지식산업센터			
	조사일시	2020.07.03.			
	조사원	박정일			
최우수 (95점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	유효폭	0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적합하다.	
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적합하다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블 (식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					


69	상호	봉추찜닭 대표				
	주종목명	찜닭				
	주소	서울시 금천구 459-11 지하1F				
	조사일시	2020.07.11.				
최우수 (100점)	조사원	박장군				
지표요소			세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.		
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.7m	유효폭이 적합하다.		
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.		
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.		
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.		
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.		
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유			



현장  
사진




70	상호	홈밀 대표		
	주종목명	복합 프랜차이즈		
	주소	서울시 금천구 시흥대로 391		
	조사일시	2020.08.05.		
최우수 (95점)	조사원	김하늘		
	지표요소	세부지표	기준	수치
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.42m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.62m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.







현장  
사진



71	상호		남산돈가스 대표		
	주종목명		돈가스		
	주소		서울시 금천구 디지털로 20길 9		
	조사일시		2020.08.05.		
	조사원		김하늘		
최우수 (95점)					
	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.38m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.25m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	충면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진					


72	상호	노원죽발		
	주종목명	죽발, 보쌈		
	주소	서울시 노원구 노해로85길 14		
	조사일시	2020.08.05.		
	조사원	전태만		
적합 (74점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

73	상호	소한마리 정육식당		
	주종목명	소고기		
	주소	서울시 노원구 상계로3길 32		
	조사일시	2020.08.04.		
	조사원	전태만		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.77m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			



74	상호	쭈꾸미킹
	주종목명	쭈꾸미
	주소	서울시 노원구 상계1동 591-7
	조사일시	2020.08.05.
	조사원	전태만
적합 (71점)		





지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		





현장 사진









75	상호	히파집		
	주종목명			
	주소	서울시 노원구 덕릉로 699		
	조사일시	2020.09.28.		
	조사원	성연국		
적합 (70점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div>   </div>			

76	상호	만나생선구이		
	주종목명	생선구이		
	주소	서울시 노원구 노원로 28길 67		
	조사일시	2020.10.15.		
적합 (73점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	   			

77	상호	크라운호프		
	주종목명	튀김류		
	주소	서울시 노원구 노해로81길 12-4		
	조사일시	2020.10.28.		
	조사원	성연국		
적합 (71점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	   			


78	상호	활어의 전설		
	주종목명	횃집		
	주소	서울시 노원구 상계동 332-4		
	조사일시	2020.10.28.		
	조사원	성연국		
적합 (71점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	   			

79	상호	엄나무담금탕		
	주종목명	담금탕		
	주소	서울시 노원구 중계4동 143		
	조사일시	2020.10.10.		
적합 (73점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

80	상호	이자카야 모리		
	주종목명	일식		
	주소	서울 노원구 노해로 81길 12-15		
	조사일시	2020.10.28.		
적합 (75점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진



81	상호	김밥천국			
	주종목명	분식			
	주소	서울 도봉구 마들로 650			
	조사일시	2020.08.13.			
	조사원	김경희, 김수경			
적합 (73점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.89m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	  
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					

82	상호		던킨도너츠 도봉구청점		
	주종목명		베이커리, 음료		
	주소		서울시 도봉구 마들로 650		
	조사일시		2020.08.12.		
	조사원		김경희, 김수경		
우수 (80점)					
	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 활동공간이 부적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.4m	측면공간이 부적합하다.	
		입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	     				

83	상호	양푼리 김치촌		
	주종목명	김치찌개, 부대찌개		
	주소	서울시 도봉구 도봉동 625-15		
	조사일시	2020.08.06.		
	조사원	송지연, 송문석		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	0.83m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		





현장 사진







84	상호	예전			
	주종목명	가정식 백반			
	주소	서울시 도봉구 도봉동 626-89			
	조사일시	2020. 8. 6.			
	조사원	이현자, 신은미			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			







현장 사진










85	상호	한스친친				
	주종목명	중국요리				
	주소	서울시 도봉구 창동 338				
	조사일시	2020.08.06.				
최우수 (90점)	조사원	노승희				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.9m	유효폭이 적합하다.		
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.		
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상				
	활동공간	1.4x1.4m 이상				
	측면공간	0.7m 이상				
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.		
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.		
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.		
현장 사진	  					


86	상호	항제 해물짬뽕		
	주종목명	중식		
	주소	서울시 도봉구 마들로 682번지		
	조사일시	2020.08.12.		
적합 (75점)	조사원	김경희, 김수경		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	  			

87	상호	부산자갈치생선포집			
	주종목명	포집어			
	주소	서울시 도봉구 도봉로 181길 8			
	조사일시	2020.10.12.			
	조사원	성연국			
적합 (71점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)	유/무			

88	상호	천호낙지			
	주종목명	낙지볶음, 연포탕			
	주소	서울시 동대문구 사가정로 207			
	조사일시	2020.07.09.			
	조사원	김한준			
최우수 (90점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상	2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
편의시설	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	     				

89	상호	힘난다버거 강남역점 대표		
	주종목명	햄버거		
	주소	서울시 강남구 강남대로84길 15		
	조사일시	2020.07.30.		
	조사원	김한준		
최우수 (95점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				




90	상호	국선생		
	주종목명	반찬		
	주소	서울시 동작구 동작대로 29길 7-1		
	조사일시	2020.07.17.		
	조사원	성연국		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	활차이 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				











91	상호	오남매감자탕		
	주종목명	음식점		
	주소	서울 동작구 성대로2길 1		
	조사일시	2020.07.27.		
	조사원	김여주		
적합 (71점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진

92	상호	돈가&국시		
	주종목명	국수		
	주소	서울시 동작구 상도로 140-8		
	조사일시	2020.07.17.		
	조사원	김정임		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/14	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		






현장  
사진


93	상호		가장 맛있는 족발		
	주중목명		족발		
	주소		서울시 동작구 신대방길 114		
	조사일시		2020.08.14.		
	조사원		김정임		
적합 (75점)					
지표요소		세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	0.96m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상		
	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장		유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
현장 사진		<div></div>			

94	상호	세종대왕 숯불갈비		
	주중목명	숯불갈비		
	주소	서울시 동작구 대방동 417-1		
	조사일시	2020.10.18.		
	조사원	성연국		
적합 (73점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			



95	상호	일미리금계찜닭			
	주종목명	찜닭			
	주소	서울시 동작구 대방동 405-11			
	조사일시	2020.10.28.			
	조사원	성연국			
적합 (70점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
		활동공간	1.4x1.4m 이상		
		측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)	유/무			



96	상호	가온 칼국수		
	주종목명	칼국수		
	주소	서울시 마포구 월드컵로3길		
	조사일시	2020.07.10.		
	조사원	이선호		
최우수 (93점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.3m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.75m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유(지하 1층)	엘리베이터가 있다.
현장 사진				



97	상호	남도토종돼지갈비			
	주종목명	돼지갈비			
	주소	서울 마포구 월드컵로 105			
	조사일시	2020.07.09.			
	조사원	김한준			
우수 (89점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상	0.75m	유효폭이 미흡하다.
	활동공간		1.4x1.4m 이상	불충분	휠체어 기준으로 활동공간이 미흡하다.
	측면공간		0.7m 이상	0.5m	측면공간이 미흡하다.
	입식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장		유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무	유(지하 1층)	엘리베이터가 있다.






현장  
사진


98	상호	암샘김밥			
	주종목명	분식			
	주소	서울시 마포구 월드컵로 204			
	조사일시	2020.07.07.			
우수 (85점)	조사원	이선호			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	

	
---	--










현장  
사진







99	상호	엄마손쌈밥		
	주종목명	쌈밥		
	주소	서울시 마포구 월드컵로 29길 8		
	조사일시	2020.07.07.		
	조사원	이선호		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

100	상호	황기순칼국수 왕돈까스 성산점		
	주종목명	칼국수, 돈까스		
	주소	서울시 마포구 월드컵로32길 55		
	조사일시	2020.07.15.		
	조사원	이선호		
적합 (79점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.7m	유효폭이 미흡하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	불충분	휠체어 기준으로 활동공간이 미흡하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 미흡하다.
편의시설	입식테이블 (식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				




101	상호	희우정		
	주종목명	반찬, 도시락		
	주소	서울시 마포구 성산로 128		
	조사일시	2020.07.09.		
	조사원	이선호		
최우수 (94점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	1.5cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 미흡하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	    			

102	상호	교동 닭강정			
	주종목명	닭강정			
	주소	서울시 마포구 망원로 8길 14			
	조사일시	2020.07.17.			
	조사원	성연국			
적합 (70점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9m	유효폭이 미흡하다.
		경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
경사로		1/8 이하		경사가 없다.	
단차		2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
	현장 사진	<div></div>			

103	상호	장사부반점		104	상호	성미골																																																																																																																																																
	주종목명	중화요리			주소	서울시마포구 월드컵로 36길 12		조사일시	2020.07.21.		조사원	김한준		우수 (85점)								지표요소	세부지표	기준	수치	평가				점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.				경사로	1/12 이하		경사가 없다.				단차	2cm 이내		단차가 없다.				주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.				경사로	1/8 이하		경사가 없다.				단차	2cm 이내		단차가 없다.				장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상						활동공간	1.4x1.4m 이상						측면공간	0.7m 이상						편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.				장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.				유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.				계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.				엘리베이터(2층 이상)	유/무	유					현장 사진																		
	주소	서울시마포구 월드컵로 36길 12																																																																																																																																																				
	조사일시	2020.07.21.																																																																																																																																																				
	조사원	김한준																																																																																																																																																				
우수 (85점)																																																																																																																																																						
지표요소	세부지표	기준	수치	평가																																																																																																																																																		
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.																																																																																																																																																		
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.																																																																																																																																																		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.																																																																																																																																																		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.																																																																																																																																																		
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.																																																																																																																																																		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.																																																																																																																																																		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상																																																																																																																																																				
	활동공간	1.4x1.4m 이상																																																																																																																																																				
	측면공간	0.7m 이상																																																																																																																																																				
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.																																																																																																																																																		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.																																																																																																																																																		
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.																																																																																																																																																		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.																																																																																																																																																		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유																																																																																																																																																			
현장 사진																																																																																																																																																						

104	상호	성미골		
	주종목명	소고기, 돼지고기		
	주소	서울시 마포구 망원동 481-8		
	조사일시	2020.08.03.		
	조사원	이선호		
우수 (85점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/18	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	








105	상호	순희네 닭곰탕			
	주종목명	닭요리			
	주소	서울시 마포구 월드컵로190			
	조사일시	2020.07.27.			
	조사원	이선호			
우수 (89점)					
	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 미흡하다.
	측면공간		0.7m 이상	0.3m	측면공간이 미흡하다.
	입식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장		유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		










현장  
사진

106	상호	진팽이		
	주종목명	명태찜,조림		
	주소	서울시 마포구 성미산로 2길 20		
	조사일시	2020.08.03.		
	조사원	이선호		
적합 (71점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내	3cm	단차가 높다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		








현장  
사진

107	상호	명륜진사갈비			
	주종목명	돼지갈비			
	주소	서울시 마포구 성미산로 4			
	조사일시	2020.08.03.			
	조사원	이선호			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/11	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	   				

108	상호	우담가&해담가 대표		
	주종목명	숯불구이 코스 한정식		
	주소	서울시 마포구 양화로 45		
	조사일시	2020.07.08.		
	조사원	이선호		
최우수 (97점)				

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장 사진	    
----------	---

109	상호	신안밥상 대표		평가
	주중목명	찌개, 덮밥		
	주소	서울시 마포구 월드컵로 235		
	조사일시	2020.07.13.		
최우수 (95점)	조사원	이선호		
지표요소	세부지표	기준	수치	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.75m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.85m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대와 활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
현장 사진	<div></div>			

110	상호	전주식당 대표		평가
	주중목명	코다리찜		
	주소	서울시 마포구 월드컵로 235		
	조사일시	2020.07.13.		
최우수 (95점)	조사원	이선호		
지표요소	세부지표	기준	수치	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블 (식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터 (2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
현장 사진	   			



111	상호	하루엔소쿠 대표	112	상호	아엠대지국밥 대표
	주종목명	도부리		주종목명	대지국밥
	주소	서울시 마포구 성산로 128		주소	서울시 마포구 월드컵로 34
	조사일시	2020.07.08.		조사일시	2020.08.04.
최우수 (95점)	조사원	이선호	최우수 (95점)	조사원	이선호
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	






현장 사진

112	상호	아엠대지국밥 대표		
	주종목명	대지국밥		
	주소	서울시 마포구 월드컵로 34		
	조사일시	2020.08.04.		
최우수 (95점)	조사원	이선호		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.



현장 사진

113	상호	얼크니동태마을 대표			
	주종목명	돼지국밥			
	주소	서울시 마포구 월드컵로 34			
	조사일시	2020.08.03.			
	조사원	이선호			
최우수 (95점)					
지표요소	접근로 (필수)	세부지표	기준	수치	평가
		유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	주출입구 (필수)	단차	2cm 이내		단차가 없다.
		유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	장애인 화장실 (내부/외부)	단차	2cm 이내		단차가 없다.
		출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
		활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
		측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
					

114	상호	남원골추어탕			
	주종목명	추어탕			
	주소	서울시서초구남부순환로 356길23			
	조사일시	2020.07.07.			
	조사원	이재경			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.0m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					
					
					
					



115	상호	만복국수집
	주종목명	국수
	주소	서울시서초구 양재동11-52
	조사일시	2020.07.14
적합 (75점)	조사원	이재경


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	1.8cm	턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		




현장 사진

116	상호	바다고기
	주종목명	회, 생선구이
	주소	서울시서초구 양재 12-7
	조사일시	2020.07.14.
적합 (75점)	조사원	이승일

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/18	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

117	상호	힘난다 찜뽕에버거 신논현역점			
	주종목명	찜뽕, 햄버거			
	주소	서울특별시서초구서초동1303-10			
	조사일시	2020.08.04.			
	조사원	김한준			
최우수 (93점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/8 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.0m	유효폭이 적합하다.
		활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
		측면공간	0.7m 이상	0.6m	측면공간이 미흡하다.
		입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 없다.
		유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
		계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
		엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	현장 사진				

118	상호	거제도 청포복국			
	주종목명	한식(북요리)			
	주소	서울시 서초구 논현로51			
	조사일시	2020.07.15.			
	조사원	이재경			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					


119	상호	오심숙이갈비
	주종목명	한식, 갈비
	주소	서울시 서초구 논현로59
	조사일시	2020.7.15.
적합 (76점)	조사원	이재경

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	축면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		


현장  
사진


120	상호	포몬스 양재
	주종목명	쌀국수
	주소	서울시 서초구 양동 283-3
	조사일시	2020.7.15.
적합 (75점)	조사원	이승일



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	축면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		


현장  
사진



121	상호	꼬지사개		
	주중목명	일식		
	주소	서울 서초구 방배중앙로 166		
	조사일시	2020.10.15.		
	조사원	성연국		
적합 (73점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

122	상호	칸지고고		
	주중목명	중국집		
	주소	서울 성동구 성수일로10길 26		
	조사일시	2020.07.10.		
	조사원	이재건		
우수 (84점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.78m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	불충분	휠체어 기준으로 활동공간이 미흡하다.
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

123	상호	산매촌			
	주종목명	물막국수, 코다리수육			
	주소	서울시 성동구 성수일로 8길 59			
	조사일시	2020.08.27.			
우수 (80점)	조사원	이영신			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	활체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					

124	상호	대박낙소		
	주종목명	소고기, 전골류		
	주소	서울시동구성수일로10길26세종타워		
	조사일시	2020.08.27.		
우수 (87점)	조사원	이영신		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 부적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				



125	상호	슈퍼스타 떡볶이 떡섬역점
	주종목명	떡볶이
	주소	서울시 성동구 성수일로 8길5
	조사일시	2020.08.28.
우수 (81점)	조사원	이영신

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

126	상호	모퉁이 갈비찜
	주종목명	갈비찜, 갈비탕
	주소	서울시 성동구 성수일로 7길 27
	조사일시	2020.08.28.
적합 (78점)	조사원	이영신

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

127	상호	동원 회시장			
	주종목명	회			
	주소	서울 성동구 왕십리로 410			
	조사일시	2020.08.29.			
	조사원	이영신			
지표요소	세부지표		기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
경사로		1/8 이하		경사가 없다.	
단차		2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			

현장  
사진

128	상호	시원		
	주종목명	횃집		
	주소	서울시 성동구 성수동 1가 13-66		
	조사일시	2020.10.28.		
	조사원	성연국		
적합 (73점)				
				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진

129	상호	동치미
	주종목명	쭈꾸미, 한식
	주소	서울시 성동구 성수일로 11길 11
	조사일시	2020.10.24.
적합 (70점)	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진



130	상호	김가네 삼겹살
	주종목명	삼겹살
	주소	서울시 성동구 행당로 17길 19
	조사일시	2020.10.25.
적합 (72점)	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진





131	상호	나주곱창
	주종목명	곱창
	주소	서울시 마장동 574
	조사일시	2020.10.15.
적합 (73점)	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		







현장 사진




132	상호	마마식당
	주종목명	감자탕, 닭도리탕
	주소	서울시 성동구 고산자로 297
	조사일시	2020.10.15.
적합 (73점)	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

133	상호	마미육개장		
	주종목명	육개장		
	주소	서울시성동구무학로6길101동236		
	조사일시	2020.10.12.		
	조사원	성연국		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			

134	상호	늘성수기		
	주종목명	한식		
	주소	서울 성동구 무학로6길 50		
	조사일시	2020.09.28.		
	조사원	성연국		
적합 (73점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			



135	상호	양지춘
	주종목명	삼겹살
	주소	서울 성동구 무학로6길 50
	조사일시	2020.09.28.
적합 (75점)	조사원	성연국


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	축면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진


136	상호	명가 닭 한마리
	주종목명	닭 요리
	주소	서울시 성동구 성수일로 8길 39
	조사일시	2020.08.05.
최우수 (95점)	조사원	이재건

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	축면공간	0.7m 이상	0.9m	축면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

137	상호	칠리향 양꼬치 대표		
	주종목명	양꼬치		
	주소	서울시 성동구 성수일로 7길 27		
	조사일시	2020.08.28.		
최우수 (95점)	조사원	이영신		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		




현장 사진

138	상호	더 육회 대표		
	주종목명	한우 육회		
	주소	서울시성동구성동구성왕로54-12		
	조사일시	2020.08.29.		
최우수 (95점)	조사원	이영신		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	임식테이블 (식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		













현장 사진

139	상호	일오 닭갈비 대표		
	주종목명	닭갈비		
	주소	서울 성동구 왕십리로 300		
	조사일시	2020.08.13.		
최우수 (95점)	조사원	박기주		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.46m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.96m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 활동공간이 부적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.4m	측면공간이 부적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
현장 사진				







140	상호	바른치킨 대표		
	주종목명	치킨		
	주소	서울특별시 성북구 종암로 167		
	조사일시	2020.07.27.		
	조사원	노선순		
최우수 (95점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상	2.0m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/14.5	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	1.18m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.
장애인 화장실 (내부/외부)	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
편의시설				
현장 사진				




141	상호	사천장 대표			
	주종목명	중국음식			
	주소	서울특별시 성북구 오페안로 3길83			
	조사일시	2020.07.24.			
최우수 (95점)	조사원	노선순			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.	
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진		    			

142	상호	원조감자탕			
	주종목명	감자탕			
	주소	서울시 송파구 오금로 11길 30-5			
	조사일시	2020.09.28.			
적합 (75점)	조사원	성연국			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진		  			









143	상호	이탄집 신천점			
	주종목명				
	주소	서울 송파구 잠실동 177-5			
	조사일시	2020.09.28.			
	조사원	성연국			
적합 (70점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

144	상호	저스트 케이팝 대표			
	주종목명	라운지 바			
	주소	서울시 송파구 올림픽로 300			
	조사일시	2020.07.31.			
	조사원	성연국			
최우수 (95점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	3m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.0m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.	
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진	<div></div>				





145	상호	은하수 치맥		적합 (75점)
	주중목명	치킨		
	주소	서울시 양천구 목4동 731-11		
	조사일시	2020.08.04.		
	조사원	박장우		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	음식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			

146	상호		한남노가리 목동역점	
	주중목명		건어물	
	주소		서울시 신정중앙로 94-1	
	조사일시		2020.08.04.	
	조사원		박장우	
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	음식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

147	상호	엄마손감자탕			
	주종목명	감자탕			
	주소	서울특별시 영등포구 은행로3			
	조사일시	2020.07.11.			
	조사원	선승연			
우수 (85점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.55m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				


148	상호	강이랑 장어랑		
	주종목명	장어		
	주소	서울시 영등포구 대림동 693-1		
	조사일시	2020.08.06.		
	조사원	김정임		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.7m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/14	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
<div>현장 사진</div> 				



149	상호	농장사람들			
	주종목명	정육			
	주소	서울시 영등포구 신길동 420			
	조사일시	2020.7.17			
	조사원	김정임			
우수 (85점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.78m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
	    				

150	상호	소문난 정육식당			
	주종목명	정육			
	주소	서울시 영등포구 대림로 188			
	조사일시	2020.07.10.			
	조사원	김정임			
지표요소	세부지표		기준	수치	평가
	유효폭		1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
접근로 (필수)	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭		0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로		1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭		0.8m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
	임식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 임식이다.
편의시설	장애인의 주차장		유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
현장 사진					
	  				



151	상호	조박사의 7892		
	주종목명	정육		
	주소	서울시 영등포구 대림동 739-2		
	조사일시	2020.07.10.		
	조사원	김정임		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	축면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진



152	상호	춘천담갈비막국수		
	주종목명	담갈비		
	주소	서울시 영등포구 신길6동 4679		
	조사일시	2020.07.10.		
	조사원	김정임		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	축면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진









153	상호	황가네생고기	적합 (75점)	주중목적	정육	평가
	주소	서울시 영등포구 대림2동 991-1		조사일시	2020.07.18.	
	조사원	김정임		조사일시	2020.07.18.	
	지표요소	세부지표		기준	수치	
	점근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상		
주출입구 (필수)	경사로	경사로	적합 (75점)	1/12 이하		평가
	단차	단차		2cm 이내		
	유효폭	유효폭		0.8m 이상	0.9m	
	경사로	경사로		1/8 이하	1/12	
	단차	단차		2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	출입문유효폭	적합 (75점)	0.8m 이상		평가
	활동공간	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간	측면공간		0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	입식테이블(식음시설)		유/무	유	
	장애인 주차장	장애인 주차장		유/무	무	
편의시설	유아용 의자	유아용 의자	적합 (75점)	유/무	무	평가
	계산대 앞 활동공간	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	엘리베이터(2층 이상)		유/무	적합	
	현장 사진	현장 사진				
	현장 사진	현장 사진				







154	상호	돌배기집 (영등포역점)	적합 (75점)	주중목적	소고기 전문점	평가
	주소	서울 영등포구 영등포동3가 10-27		조사일시	2020.07.24.	
	조사원	김태성		조사일시	2020.07.24.	
	지표요소	세부지표		기준	수치	
	점근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상		
주출입구 (필수)	경사로	경사로	적합 (75점)	1/12 이하		평가
	단차	단차		2cm 이내		
	유효폭	유효폭		0.8m 이상	1m	
	경사로	경사로		1/8 이하	1/8	
	단차	단차		2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	출입문유효폭	적합 (75점)	0.8m 이상		평가
	활동공간	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간	측면공간		0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	입식테이블(식음시설)		유/무	유	
	장애인 주차장	장애인 주차장		유/무	무	
편의시설	유아용 의자	유아용 의자	적합 (75점)	유/무	무	평가
	계산대 앞 활동공간	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	엘리베이터(2층 이상)		유/무	적합	
	현장 사진	현장 사진				
	현장 사진	현장 사진				

155	상호	서울역 생고기스톤하우스		
	주종목명	고기 구이		
	주소	서울시 영등포구 대방천로 170		
	조사일시	2020.09.28.		
	조사원	성연국		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			

156	상호	청진동해장국		
	주종목명	해장국		
	주소	서울시 영등포구 신길로 49		
	조사일시	2020.09.28.		
	조사원	성연국		
적합 (70점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
점근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			



157	상호	만복칼국수 국회의원사당점 대표			
	주종목명	칼국수, 보쌈			
	주소	서울시영등포구의사당대로 26번지			
	조사일시	2020.07.11.			
	조사원	김한준			
최우수 (95점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하	1/14	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.94m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.84m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.	
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	   
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유(지하 1층)	엘리베이터가 있다.	
현장 사진					

158	상호	코코샤브 은평본점 대표			
	주종목명	음식점			
	주소	서울시 은평구 응암동 96-1			
	조사일시	2020.08.13.			
	조사원	김순겸			
최우수 (100점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하	1/18	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.83m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.	
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진	    				



159	상호	가야밀냉면 해물칼국수		
	주종목명	냉면, 칼국수		
	주소	서울시 은평구 대서문길 36		
	조사일시	2020.08.04.		
(85점)	조사원	이종욱		
	지표요소	세부지표	기준	수치
	점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	
		경사로	1/12 이하	
		단차	2cm 이내	
주출입구 (필수)		유효폭	0.8m 이상	1.8m
		경사로	1/8 이하	
		단차	2cm 이내	
장애인 화장실 (내부/외부)		출입문유효폭	0.8m 이상	
		활동공간	1.4x1.4m 이상	
		측면공간	0.7m 이상	
편의시설		입식테이블(식음시설)	유/무	유
		장애인 주차장	유/무	유
		유아용 의자	유/무	무
		계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합
현장 사진		엘리베이터(2층 이상)	유/무	

160	상호	기산면옥		
	주종목명	냉면, 갈비탕		
	주소	서울 은평구 은평로 102-1		
	조사일시	2020.08.06.		
(75점)	조사원	이종욱		
	지표요소	세부지표	기준	수치
	점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	
		경사로	1/12 이하	
		단차	2cm 이내	
주출입구 (필수)		유효폭	0.8m 이상	0.9m
		경사로	1/8 이하	1/10
		단차	2cm 이내	
장애인 화장실 (내부/외부)		출입문유효폭	0.8m 이상	
		활동공간	1.4x1.4m 이상	
		측면공간	0.7m 이상	
편의시설		입식테이블(식음시설)	유/무	유
		장애인 주차장	유/무	무
		유아용 의자	유/무	무
		계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합
현장 사진		엘리베이터(2층 이상)	유/무	



161	상호	종로제주아방
	주종목명	제주 흑돼지
	주소	서울 은평구 불광천길558
	조사일시	2020.07.05.
우수 (80점)	조사원	박민규



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.45m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

162	상호	참숯왕대박갈비
	주종목명	갈비, 고기류, 식음료
	주소	서울시 은평구 대조동 55-10
	조사일시	2020.08.04.
적합 (79점)	조사원	곽수철



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.45m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

163	상호	매하 (梅河)		
	주종목명	일본식주점, 식음료		
	주소	서울시 은평구 통일로66길 11		
	조사일시	2020.08.26.		
	조사원	곽수철		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장 사진




164	상호	가마술 원조 불광순대국		
	주종목명	음식점		
	주소	서울시 은평구 불광동 603-6		
	조사일시	2020.08.18.		
	조사원	김순겸		
적합 (73점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장 사진





165	상호	하루			
	주종목명	음식점			
	주소	서울시 은평구 불광동 281-121			
	조사일시	2020.08.11.			
우수 (80점)	조사원	김순경			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진		  			


166	상호	횃집 산이네			
	주종목명	음식점			
	주소	서울 은평구 통일로 708-8 1층			
	조사일시	2020.08.24.			
적합 (75점)	조사원	박민규			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진		  			








168	상호	진주육회		
	주종목명	정육		
	주소	서울시 종로구 종로32길 17		
	조사일시	2020.07.11.		
	조사원	김정임		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		







현장  
사진








169	상호	누이네 통큰 육회 빈대떡		
	주종목명	육회		
	주소	서울시 종로구 동호로 403-24		
	조사일시	2020.7.22.		
	조사원	김정임		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/14	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진



170	상호	북민횃집			
	주종목명	횃집			
	주소	서울시 종로구 종로5가 395-5호			
	조사일시	2020.07.22.			
	조사원	김정임			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					


171	상호	경성한우국밥				
	주종목명	한우국밥				
	주소	서울시 종로구 적선동 122-1				
	조사일시	2020.10.15.				
	조사원	성연국				
적합 (75점)						
	지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로		1/12 이하	1/7.5	경사로가 가파르다.	
	단차		2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.	
	단차		2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상			
	활동공간		1.4x1.4m 이상			
	측면공간		0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장		유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)		유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진	  					

172	상호	우연히 하노이 대표			
	주종목명	쌀국수			
	주소	서울 중구 을지로 100			
	조사일시	2020.10.28.			
	조사원	성연국			
최우수 (95점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	3m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진	<div></div>				





173	상호	본 스테이크			
	주종목명	스테이크			
	주소	서울 동호로 12길59			
	조사일시	2020.07.08.			
	조사원	안진수			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.34m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				










174	상호	아구랑 꽃게랑			
	주종목명	아구찜, 꽃게탕			
	주소	중구 장충동2가 동호로24길35			
	조사일시	2020.07.09			
	조사원	김강선			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표		기준	수치	평가
	접근로 (필수)		유효폭	1.2m 이상	
주출입구 (필수)	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	유효폭		0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
편의시설	단차		2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭		0.8m 이상		
	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장		유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
	<div></div>				

175	상호	약수해물찜 해물탕			
	주종목명	해물찜, 해물탕			
	주소	서울시 중구 다산로111			
	조사일시	2020.07.09			
	조사원	김강선			
우수 (84점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.66m	유효폭이 적합하다.
경사로		1/8 이하		경사가 없다.	
단차		2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
	<div></div>				




176	상호	춘천 오남매 닭갈비		지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	주종목명	닭갈비						
	주소	서울시 중구 무학동35						
	조사일시	2020.07.08.						
적합 (75점)	조사원	안진수		접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하			경사가 없다.		
주출입구 (필수)		단차	2cm 이내		단차가 없다.			
	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.				
장애인 화장실 (내부/외부)	경사로	1/8 이하	1/13	경사가 없다.				
	단차	2cm 이내		단차가 없다.				
편의시설	출입문유효폭	0.8m 이상						
	활동공간	1.4x1.4m 이상						
	측면공간	0.7m 이상						
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.				
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.				
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.				
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.				
	엘리베이터(2층 이상)	유/무						
현장 사진	<div></div>							




177	상호	유락반점		지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	주종목명	중국요리						
	주소	서울시 중구 퇴계로80-길26						
	조사일시	2020.07.09						
	조사원	이연우						
적합 (70점)								
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		주출입구 (필수)	유효폭이 적합하다.			
	경사로	1/12 이하			경사가 없다.			
	단차	2cm 이내			단차가 없다.			
	유효폭	0.8m 이상	0.86m		유효폭이 적합하다.			
	경사로	1/8 이하	1/4		경사로가 가파르다.			
장애인 화장실 (내부/외부)	단차	2cm 이내			단차가 없다.			
	출입문유효폭	0.8m 이상						
	활동공간	1.4x1.4m 이상						
	측면공간	0.7m 이상						
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.				
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.				
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.				
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.				
	엘리베이터(2층 이상)	유/무						
현장 사진	      							



178	상호	컴퍼런스 하우스 달개비		
	주중목명	한식		
	주소	서울시 중구 세종대로 19길 16		
	조사일시	2020.08.25.		
우수 (80점)	조사원	고유리		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.82m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

179	상호	빨데기 숯불구이		
	주중목명	고기구이		
	주소	서울시 중구 무학동 12-1		
	조사일시	2020.07.09.		
적합 (75점)	조사원	안진수		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.84m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

180	상호	이삭토스트(남대문점)		
	주종목명	토스트		
	주소	서울시 중구 남대문로 2-3 1층		
	조사일시	2020.10.28.		
적합 (73점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유/무	

현장  
사진

181	상호	청송옥		
	주종목명	장터국밥		
	주소	서울 중구 서소문동 52-1		
	조사일시	2020.10.28.		
적합 (71점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유/무	

현장  
사진



182	상호	뽕따구
	주종목명	고기구이
	주소	서울시 중랑구 봉우재로 33길 48
	조사일시	2020.09.02.
적합 (75점)	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		


현장  
사진



183	상호	홍술
	주종목명	일식 전문점
	주소	서울시 중화동 314-1 1층
	조사일시	2020.09.02.
적합 (75점)	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진






184	상호	택이네 뒷고기		
	주종목명	돼지고기 구이		
	주소	서울시 중랑구 중화동 314-1		
	조사일시	2020.09.02.		
적합 (75점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		




현장 사진

185	상호	별교꼬막집		
	주종목명	꼬막		
	주소	서울시 중랑구 중화동 328-61		
	조사일시	2020.10.12.		
적합 (73점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

186	상호	삼순이 생선구이		
	주종목명	생선구이		
	주소	서울시 중랑구 중화동 314-1		
	조사일시	2020.10.15.		
	조사원	성연국		
적합 (73점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

187

상호

이주곱창

주종목명

곱창

주소

서울시 중랑구 상봉동 105-29

조사일시

2020.09.28.

조사원

성연국

적합

(71점)

이주곱창

이주곱창

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		




현장  
사진

188	상호	남원동태찜탕
	주종목명	동태찜, 탕
	주소	서울시중랑구상봉2동봉우재로33길
	조사일시	2020.10.15.
적합 (75점)	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장 사진



189	상호	짜태앤노가리
	주종목명	건어물
	주소	서울시 중랑구 봉우재로 33길 22
	조사일시	2020.09.28.
적합 (73점)	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장 사진





190	상호	본가 오리		
	주종목명	오리고기		
	주소	서울시 중랑구 상봉동 105-21		
	조사일시	2020.09.28.		
	조사원	성연국		
적합 (70점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

191	상호	독도는우리땅			
	주종목명	소고기 구이			
	주소	서울시 중랑구 상봉동 105번지			
	조사일시	2020.10.15.			
	조사원	성연국			
적합 (75점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
경사로		1/12 이하		경사가 없다.	
단차		2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			








현장 사진



○ 카페 (29개소)


no.	지역구	매장명	조사일시	점수	인증결과
1	강동구	언니커피	2020.8	0	75
2	강북구	라티스	2020.8	0	75
3	강북구	셀렉토커피	2020.8	0	86
4	강북구	아마떼	2020.8	0	75
5	강북구	카페 에스파시오	2020.8	0	75
6	강서구	콘레드 커피	2020.7	0	75
7	강서구	카페골목	2020.9	0	85
8	강서구	OOC커피숍	2020.9	0	75
9	강서구	소소당	2020.10	0	73
10	강서구	화이트로빈	2020.10	0	73
11	강서구	컴포즈커피	2020.7	0	95
12	금천구	커피베이	2020.7	0	91
13	노원구	탐앤탐스	2020.8	0	76
14	노원구	보타닉커피	2020.8	0	70
15	노원구	카페 인	2020.9	0	73
16	노원구	로댐카페	2020.5	0	78
17	노원구	망고식스(티티클럽)	2020.10	0	75
18	도봉구	V45	2020.8	0	85
19	도봉구	스노우 플러스	2020.8	0	80
20	마포구	카페 M	2020.10	0	81
21	성동구	카페비엔에스	2020.8	0	75
22	성동구	TTOA(또아)	2020.8	0	90
23	성북구	꿈나눔카페	2020.7	0	87
24	성북구	1976카페	2020.8	0	90
25	성북구	셀렉토 커피 정릉점	2020.8	0	85
26	성북구	행복한 북카페	2020.8	0	85
27	성북구	아르테미스	2020.8	0	95
28	은평구	요거프레소 서부병원점	2020.8	0	74
29	중구	할리스커피 약수점	2020.8	0	75





○ 카페 세부평가 결과






1	상호	언니커피		
	주중목명	카페		
	주소	서울시 강동구 구천면로315		
	조사일시	2020.07.25.		
	조사원	박기주		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div> <div></div>			

2	상호	카페 라티스		
	주중목명	커피		
	주소	서울 강북구 우이동 71-12		
	조사일시	2020.07.28.		
	조사원	손경희		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
편의시설				
현장 사진				


3	상호	셀렉토 커피		
	주종목명	커피		
	주소	강북구 수유동 564-2, 1층		
	조사일시	2020.07.21		
	조사원	손경희		
우수 (86점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

4	상호	아마떼 수유 4.19점		
	주종목명	커피		
	주소	강북구 4.19로 39		
	조사일시	2020.07.21.		
	조사원	손경희		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하	1/10	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				





5	상호	카페 에스파시오	콘레드 커피 방화점		
	주종목명	커피	커피		
	주소	서울 강북구 한천로 105길 7	서울시 강서구 금남화로 91-2		
	조사일시	2020.08.06.	2020.07.13.		
	조사원	손경희	누리센터		
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/10	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					






6	상호	콘레드 커피 방화점	콘레드 커피 방화점		
	주종목명	커피	커피		
	주소	서울시 강서구 금남화로 91-2	서울시 강서구 금남화로 91-2		
	조사일시	2020.07.13.	2020.07.13.		
	조사원	누리센터	누리센터		
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					








7	상호	카페골목		
	주종목명	커피		
	주소	서울 강서구 양천로 34 양서빌딩		
	조사일시	2020.08.02.		
	조사원	정진석		
우수 (85점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

8	상호	OOC커피숍		
	주종목명	커피숍		
	주소	서울 강서구 송정로 51 1층		
	조사일시	2020.08.04.		
	조사원	김태성		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	1.63m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

9	상호	소소당				
	주중목명	카페				
	주소	서울시 강서구 양천로 24길 66				
	조사일시	2020.10.28.				
	조사원	성연국				
적합 (73점)						
지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.		
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.		
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.		
	단차	2cm 이내		단차가 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상				
	활동공간	1.4x1.4m 이상				
	측면공간	0.7m 이상				
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.		
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무				
현장 사진	<div></div>					

10	상호	화이트로빈			평가
	주중목명	카페			
	주소	서울시 강서구 양천로 24길 17			
	조사일시	2020.10.28.			
	조사원	성연국			
적합 (73점)					
지표요소	세부지표	기준	수치		
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

11	상호	김포커피홀플러스기양점	대표		
	주종목명	카페			
	주소	서울 강서구 양천로 431			
	최우수 (95점)	조사일시 조사원	2020.07.15 누리센터		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	계산대 앞 활동공간이 적합하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
<div>현장 사진</div> <div>      </div>					

12	상호	커피베이			
	주종목명	카페			
	주소	금천구 가산디지털1로 5			
	최우수 (91점)	조사일시 조사원	2020.07.06. 박정일		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.98m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	충분	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
<div>현장 사진</div> <div>      </div>					



13	상호	탐앤탐스			
	주종목명	카페			
	주소	서울 노원구 노해로 507			
	조사일시	2020.08.02.			
	조사원	성연국			
적합 (76점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.0m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하	1/6	경사가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	계산대 앞 활동공간이 적합하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
<div>현장 사진</div> 					

14	상호	보타닉커피			
	주종목명	커피			
	주소	서울시노원구상계동상계로3738-8			
	조사일시	2020.08.04.			
	조사원	전태만			
적합 (70점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.94m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/4	경사가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	활차어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
<div>현장 사진</div> 					



15	상호	cafe in
	주종목명	커피
	주소	서울시 노원구 상계로10길 8
	조사일시	2020.09.01.
적합 (73점)	조사원	이광섭


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.75m	유효폭이 미흡하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		


현장  
사진


16	상호	로템 카페
	주종목명	카페
	주소	서울시 노원구 상계로 9가길 29
	조사일시	2020.08.05.
적합 (78점)	조사원	이광섭


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.7m	유효폭이 미흡하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진


17	상호	망고식스		
	주중목명	카페		
	주소	서울시 노원구 노해로 507		
	조사일시	2020.09.28.		
	조사원	성연국		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

18	상호	V45		
	주중목명	커피, 음료		
	주소	서울시 도봉구 도봉로 164길 43		
	조사일시	2020.08.06.		
	조사원	송지연, 송문석		
우수 (85점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.98m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

19	상호	스노우플러스		
	주종목명	음료		
	주소	서울시 도봉구 마들로 726 1층		
	조사일시	2020.08.06.		
	조사원	이현자, 신은미		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	     			

20	상호	카페 엠		
	주종목명	음료		
	주소	서울시 마포구 포은로 6길 27		
	조사일시	2020.10.28.		
우수 (81점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	측면공간이 미흡하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				



21	상호	카페비엔에스		
	주종목명	커피, 음료		
	주소	서울시 성동구 상원길 19		
	조사일시	2020.08.27.		
	조사원	이영신		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

22	상호	TTOA(또아)		
	주종목명	커피, 음료		
	주소	서울시 성동구 왕십리로 410		
	조사일시	2020.08.29.		
	조사원	이영신		
최우수 (90점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				




23	상호	꿈나눔		
	주종목명	베이커리,음료		
	주소	서울특별시 성북구 오페안로 3길83		
	조사일시	2020.07.22.		
	조사원	차준규		
우수 (87점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.0m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진

24	상호		1976카페			
	주종목명		카페			
	주소		서울특별시 성북구 동봉로 1			
	조사일시		2020.08.28.			
	조사원		유익환			
최우수 (90점)						
지표요소		세부지표		기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상			유효폭이 적합하다.
	경사로		1/12 이하			경사가 없다.
	단차		2cm 이내			단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상		2.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/8 이하			경사가 없다.
	단차		2cm 이내			단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상			
	활동공간		1.4x1.4m 이상			
	측면공간		0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)		유/무		유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장		유/무		유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자		유/무		유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상		적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무			



현장  
사진

25	상호	셀렉토커피정릉점		
	주종목명	카페		
	주소	서울특별시 성북구 정릉로307		
	조사일시	2020.08.25.		
	조사원	유익환		
우수 (85점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		











현장  
사진





26	상호	행복한 북카페		
	주종목명	카페		
	주소	서울특별시 성북구 오패산로3길153		
	조사일시	2020.07.31		
	조사원	노선순		
우수 (85점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진

27	상호	아르테미스 대표		
	주종목명	휴게음식점		
	주소	서울특별시 성북구 화랑로 75		
	조사일시	2020.08.30.		
최우수 (95점)	조사원	유익환		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				
				
				
				

28	상호	요거프레소 서부병원점		
	주종목명	음료		
	주소	서울시 은평구 은평로 145, 1층		
	조사일시	2020.08.06		
	조사원	이종욱		
적합 (74점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하	1/11	경사가 원만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			


29	상호	할리스 커피 약수점			
	주종목명	음료			
	주소				
	조사일시	2020.08.06.			
	조사원	이현자, 신은미			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.66m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					  








○ 판매점 (35개소)




no.	지역구	매장명	조사일시	점수	인증결과
1	강서구	GS25시 발산파크점	2020.9	0	90
2	강서구	휴플레이스	2020.8	0	98
3	관악구	엘림온누리 약국	2020.8	0	80
4	노원구	도이터 아웃도어	2020.10	0	90
5	도봉구	코코호도 도봉구청점	2020.8	0	85
6	도봉구	엠필드	2020.10	0	90
7	도봉구	이마트24 도봉법원점	2020.8	0	98
8	동작구	순금당	2020.6	0	80
9	동작구	새천년 온누리 약국	2020.7	0	80
10	동작구	성모약국	2020.8	0	80
11	동작구	성대약국	2020.8	0	80
12	마포구	지제이에이치 루디아	2020.6	0	72
13	마포구	기쁨약국	2020.8	0	80
14	마포구	독일약국	2020.8	0	80
15	마포구	알뜰살림센터	2020.10	0	80
16	마포구	마포보건약국	2020.7	0	100
17	서대문구	독수리약국	2020.8	0	80
18	서초구	유경약국	2020.10	0	85
19	성동구	틸테이블 (tealtable)	2020.8	0	80
20	성북구	(주)온바로	2020.8	0	79
21	영등포구	지현약국	2020.8	0	80
22	영등포구	대림대학약국	2020.8	0	78
23	영등포구	보생사약국	2020.8	0	75
24	영등포구	서울대림약국	2020.8	0	80
25	영등포구	평안온누리약국	2020.8	0	80
26	영등포구	나무약국	2020.8	0	80
27	영등포구	미니스톱 예림성심 병동점	2020.8	0	80
28	영등포구	신세계 약국	2020.8	0	80
29	영등포구	오늘약국	2020.8	0	80
30	종로구	파란문약국 독립문점	2020.8	0	86
31	중구	서울약국	2020.8	0	86
32	중구	CU 회현역점	2020.8	0	80
33	중구	미니스톱 신당점	2020.8	0	75
34	중구	디지털공간	2020.10	0	75
35	중구	문화화원	2020.10	0	75

○ 판매점 세부평가 결과




1	상호	GS25시 발산파크점			
	주중목명	생필품			
	주소	서울 강서구 공항대로 261			
	조사일시	2020.09.02.			
	조사원	정진석			
최우수 (90점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무			
	장애인 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
	<div></div>				

2	상호	휴플러스 <span>대표</span>			
	주중목명	화장품			
	주소	서울 강서구 방화동 575-6			
	조사일시	2020.08.05.			
	조사원	정진석			
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 부적합하다.	
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무			
	장애인 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					

3	상호	엘림온누리약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울시 관악구 난곡로 316		
	조사일시	2020.08.13.		
우수 (80점)	조사원	김정임		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/14	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
<div>    </div>				
현장 사진				

4	상호	도이티아웃도어		
	주종목명	아웃도어 의류		
	주소	서울시 노원구 동일로 242길 87		
	조사일시	2020.10.15.		
최우수 (90점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
<div>    </div>				
현장 사진				

5	상호	코코호도 도봉구청점			평가
	주종목명	제과			
	주소	서울시 도봉구 마들로 650			
	조사일시	2020.08.12.			
우수 (85점)	조사원	김경희, 김수경			평가
	지표요소	세부지표	기준	수치	
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상	13m	폭이 넓다
	경사로		1/12 이하	1/8	경사로가 가파르다
	단차		2cm 이내		단차가 없다
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	084m	폭이 넓다
	경사로		1/8 이하		경사가 없다
	단차		2cm 이내		단차가 없다
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상	085m	폭이 넓다
	활동공간		1.4x1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 활동공간이 부적합하다
	측면공간		0.7m 이상	04m	측면공간이 부적합하다
	입식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 입식이다
편의시설	장애인 주차장		유/무	무	장애인 주차장이 없다
	유아용 의자		유/무	유	유아용 의자가 있다
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
<div> <div>현장 사진</div> <div>     </div> </div>					

6	상호	엠펠드			평가
	주종목명	아웃도어 의류			
	주소	서울시 도봉구 도봉동 553			
	조사일시	2020.10.15.			
	조사원	성연국			
최우수 (90점)					
지표요소	세부지표	기준	수치		
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무			
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	  				





7	상호	이마트 24 도봉법원점			대표
	주종목명	편의점			
	주소	서울시 도봉구 마들로 735			
	조사일시	2020.08.06.			
	조사원	송지연, 송문석			
최우수 (98점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/10	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			





현장  
사진

8	상호	순금당			
	주종목명	주얼리샵			
	주소	서울시 동작구 동작대로 29길 8			
	조사일시	2020. 07. 17			
우수 (80점)	조사원	성연국			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			





현장  
사진

9	상호	새천년 온누리 약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울 동작구 상도로 69 상원빌딩		
	조사일시	2020년 7월 22일		
	조사원	김여주		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/18	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

10	상호	성모약국			
	주종목명	약국			
	주소	서울 동작구 상도로 247			
	조사일시	2020.07.28.			
	조사원	김문경			
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.06m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/8 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
		활동공간	1.4x1.4m 이상		
		측면공간	0.7m 이상		
입식테이블(식음시설)		유/무			
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					


11	상호	성대약국		
	주종목명	2020.07.27.		
	주소	서울 동작구 성대로 11		
	조사일시	2020.07.27.		
우수 (80점)	조사원	김여주		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.71m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			








12	상호	지제이에이치 루디아			
	주종목명	의류판매			
	주소	서울시 마포구 망원로 82			
	조사일시	2020.07.17.			
적합 (72점)	조사원	성연국			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9m	유효폭이 미흡하다.	
	경사로	1/12 이하	1/6	경사가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.87m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 어렵다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
<div>현장 사진</div> <div></div>					









13	상호	기쁨약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울시 마포구 월드컵로 82		
	조사일시	2020.08.03.		
	조사원	이선호		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

14	상호	독일약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울 마포구 도화4길 19 지원빌딩		
	조사일시	2020.08.04.		
	조사원	김문경		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.58m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)		유/무	
	장애인의 주차장		유/무	무
	유아용 의자		유/무	
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합
	엘리베이터(2층 이상)		유/무	
현장 사진	<div></div>			



15	상호	알뜰살림센터		
	주중목명			
	주소	서울시 마포구 망원1동 414-44		
	조사일시	2020.09.28.		
우수 (80점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	  			

현장  
사진

16	상호	마포보건약국 대표		
	주중목명	약국		
	주소	서울 마포구 월드컵로 204		
	조사일시	2020.07.08.		
최우수 (100점)	조사원	이선호		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/18	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 미흡하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무		장애인 주차장이 있다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

현장  
사진

17	상호	독수리약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울 서대문구 연세로 36		
	조사일시	2020.08.05.		
	조사원	김문경		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.74m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	임식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		















현장 사진

18	상호	유경약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울시 서초구 방배 중앙로 167		
	조사일시	2020.10.28.		
	조사원	성연국		
우수 (85점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장 사진

19	상호	틸테이블 (teatable)			
	주종목명	인테리어 소품 (식물, 화분)			
	주소	서울시 성동구 아차산로 120			
	조사일시	2020.08.28.			
	조사원	이영신			
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.	
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 있다.	
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

20	상호	(취온바로)		
	주종목명	베이커리, 음료		
	주소	서울특별시 성북구 회랑로18자길13		
	조사일시	2020.07.29.		
	조사원	유익환		
적합 (79점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상	1.1m	유효폭이 미흡하다.
	경사로	1/12 이하	1/18.2	경사로가 적합하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
편의시설	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			



21	상호	지현약국
	주종목명	약국
	주소	서울 영등포구영등포로 396
	조사일시	2020.07.28.
우수 (80점)	조사원	김문경

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		



현장  
사진





22	상호	대림대학약국
	주종목명	약국
	주소	서울시 영등포구시흥대로 187길3
	조사일시	2020.07.24.
적합 (78점)	조사원	김여주


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.57m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/7	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		





현장  
사진



23	상호	보생사약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울시 영등포구 영등포로 400		
	조사일시	2020.07.24.		
	조사원	김여주		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.59m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/6.2	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			




24	상호	서울대림약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울시 영등포구 시흥대로 667-1		
	조사일시	2020.07.22.		
	조사원	김여주		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				







25	상호	평안온누리약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울 영등포구 양평로24길 9		
	조사일시	2020년 8월 5일		
	조사원	김문경		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.88m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			

26	상호	나무약국		
	주종목명	약국		
	주소	서울시 영등포구 도림로 158		
	조사일시	2020.07.27.		
	조사원	김정임		
우수 (80점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				






27	상호	미니스톱 대림성심병원점				
	주공목명	편의점				
	주소	서울시영등포구시흥대로187길12				
	조사일시	2020.07.10.				
	조사원	김정임				
우수 (80점)						
지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
	점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
		단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	유효폭이 적합하다.	
경사로		1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.		
단차		2cm 이내		단차가 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상				
	활동공간	1.4x1.4m 이상				
	측면공간	0.7m 이상				
	입식테이블(식음시설)	유/무				
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.		
편의시설	유아용 의자	유/무				
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무				
현장 사진	<div>   </div>					



28	상호	신세계약국		
	주공목명	약국		
	주소	서울시영등포구대림1동시흥대로675		
	조사일시	2020.08.06.		
우수 (80점)	조사원	김정임		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.7m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
현장 사진	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	<div>   </div>			


29	상호	오늘약국			
	주종목명	약국			
	주소	서울시 영등포구 시흥대로 635			
	조사일시	2020.07.27.			
	조사원	김정임			
우수 (80점)					
	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	1.4m	유효폭이 적합하다.
	경사로		1/8 이하	1/14	경사가 없다.
	단차		2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭		0.8m 이상		
	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)		유/무		
	장애인 주차장		유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자		유/무		
	계산대 앞 활동공간		1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
현장 사진	   				


30	상호	파란문약국 독립문점			
	주종목명	약국			
	주소	서울 종로구 송월길 155 1층			
	조사일시	2020.08.06.			
우수 (86점)	조사원	김문경			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	 
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.97m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.4m	측면공간이 미흡하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	   				



31	상호	서울약국			
	주종목명	약국			
	주소	서울 중구 세종대로 21길 63			
	조사일시	2020.08.06.			
우수 (86점)	조사원	김문경			
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.68m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.4m	측면공간이 미흡하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

32	상호	CU 회현역점		
	주종목명	편의점		
	주소	중구 퇴계로48		
	조사일시	2020.07.10.		
우수 (80점)	조사원	이연우		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 원만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				
				

33	상호	미니ストップ 신당점		
	주종목명	편의점		
	주소	서울 중구 동호로10길21		
	조사일시	2020.07.07.		
	조사원	안진수		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.84m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

34	상호	디지털공간		
	주종목명	카메라용품		
	주소	서울시 중구 남대문로 8-4 1층		
	조사일시	2020.10.15.		
	조사원	성연국		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진				

35	상호	문화화원			
	주종목명	꽃집			
	주소	서울 중구 정동 23-9			
	조사일시	2020.10.28.			
	조사원	성연국			
적합 (75점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.	
	경사로	1/8 이하	1/4	경사로가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				


○ 기타업소 (24개소)

no.	지역구	매장명	조사일시	점수	인증결과
1	강남구	코엑스 아쿠아리움	2020.7	0	97
2	광진구	포토준스튜디오	2020.10.	0	76
3	동작구	남성사계시장 상인회 고객센터	2020.6	0	79
4	동작구	사진사랑	2020.6	0	79
5	서대문구	신촌역관광안내소	2020.9	0	90
6	성북구	커피넷(행플보호작업장)	2020.7	0	95
7	영등포구	이랜드 크루즈(여의도)	2020.10.	0	96
8	용산구	국립중앙박물관	2020.7	0	97
9	용산구	용산역관광정보센터	2020.9	0	100
10	용산구	서울역관광정보센터	2020.9	0	100
11	용산구	이태원 관광안내소(지하)	2020.7	0	88
12	용산구	이태원 관광안내소(지상)	2020.7	0	88
13	용산구	홍대입구 관광안내소	2020.7	0	80
14	종로구	국립현대미술관	2020.7	0	99
15	종로구	서울다누림관광센터	2020.8	0	100
16	종로구	삼청로 관광안내소	2020.7	0	80
17	종로구	삼일교 관광안내소	2020.7	0	72
18	종로구	광화문관광안내소	2020.8	0	80
19	중구	DDP관광안내소	2020.9	0	100
20	중구	명동관광정보센터	2020.7	0	78
21	중구	서울글로벌문화체험센터	2020.7	0	88
22	중구	남대문시장 관광안내소	2020.7	0	87
23	중구	동대문 관광안내소	2020.7	0	76
24	중구	남산골 한옥마을	2020.7	0	89



○ 기타업소 세부평가 결과

1	상호	코엑스 아쿠아리움			
	주종목명	아쿠아리움			
	주소	서울시 강남구 영동대로 513			
	조사일시	2020.07.27.			
	조사원	성연국			
최우수 (97점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	회전여 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 미흡하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상			
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진					

2	상호	포토존스튜디오			평가
	주종목명	사진 촬영			
	주소	서울시 광진구 자양로 113			
	조사일시	2020.10.28.			
	조사원	성연국			
적합 (76점)					
지표요소	세부지표	기준	수치		
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
편의시설	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	회전여 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진					

3	상호	남성사계시장 고객지원센터		
	주종목명			
	주소	서울시 동작구 동작대로 29길 45		
	조사일시	2020.07.17.		
적합 (79점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 활동공간이 미흡하다.
	측면공간	0.7m 이상	부적합	측면공간이 미흡하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		







현장  
사진








4	상호	사진사랑		
	주종목명	사진		
	주소	서울시 동작구 동작대로 29길 45		
	조사일시	2020.07.17.		
적합 (79점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 원만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진



5	상호	신촌역관광안내소		
	주중목명	관광안내		
	주소	서울시서대문구대현동신촌역로30		
	조사일시	2020.09.28..		
	조사원	성연국		
최우수 (90점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.6m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
현장 사진	    			






6	상호	커피넷(행복보호작업장)		
	주중목명			
	주소	서울특별시 성북구 회랑로 134		
	조사일시	2020.07.27.		
	조사원	노선순		
최우수 (95점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.0m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	측면공간이 적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	   			








7	상호	이랜드 크루즈(여의도)		
	주종목명	크루즈 여객		
	주소	서울시 영등포구 여의도동 86		
	조사일시	2020.10.06.		
최우수 (96점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/6	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 활동공간이 미흡하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 미흡하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
<div>현장 사진</div> 				




8	상호	국립중앙박물관		
	주종목명	박물관		
	주소	서울시 용산구 서빙고로 137		
	조사일시	2020.07.28.		
최우수 (97점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	측면공간이 미흡하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
<div>현장 사진</div> 				












9	상호	용산역 관광센터			
	주중목명	관광안내			
	주소	서울시 용산구 한강대로 23길 55			
	조사일시	2020.09.02.			
	조사원	성연국			
최우수 (100점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무			
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		적합	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진					

10	상호	서울역 관광센터			
	주중목명	관광안내			
	주소	서울시 용산구 한강대로 405			
	조사일시	2020.09.28.			
	조사월	성연국			
최우수 (100점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진					

11	상호	이태원 관광안내소 (지하)		
	주종목명	관광안내		
	주소	서울 용산구 이태원로 지하 177		
	조사일시	2020.07.30.		
	조사원	성연국		
우수 (88점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
접근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	단차	2cm 이내		단차가 없다.
	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			

12	상호	이태원 관광안내소 (지하)		
	주종목명	관광안내		
	주소	서울 용산구 이태원로 지하 177		
	조사일시	2020.07.30.		
우수 (88점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진	<div></div>			

13	상호	홍대입구 관광안내소			
	주종목명	관광안내			
	주소	서울 마포구 홍익로 20			
	조사일시	2020.07.30.			
	조사원	성연국			
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하	1/12	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		휠체어접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	    				

14	상호	국립현대미술관			
	주종목명	미술관			
	주소	서울시 종로구 삼청로 30			
	조사일시	2020.07.30.			
	조사원	성연국			
최우수 (99점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하	1/18	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	1.1m	측면공간이 적합하다.	
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상			
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.	
현장 사진	<div></div>				


15	상호	서울다누림관광센터		
	주종목명	관광안내		
	주소	서울 종로구 창경궁로 117		
	조사일시	2020.09.28.		
	조사원	성연국		
최우수 (100점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무		장애인의 주차장이 있다.
편의시설	장애인의 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		












현장  
사진






16	상호	삼청로 관광안내소			
	주종목명	관광안내			
	주소	서울 종로구 삼청로 68			
	조사일시	2020.08.03.			
	조사원	성연국			
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			



현장  
사진



17	상호	삼일교 관광안내소			
	주종목명	관광안내			
	주소	서울 종로구 청계천로 85			
	조사일시	2020.07.27.			
	조사원	성연국			
적합 (72점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/5	경사로가 가파르다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (선택/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무			
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	활체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

18	상호	광화문관광안내소			
	주종목명	관광안내			
	주소	서울시 종로구 세종로 211			
	조사일시	2020.09.28.			
	조사원	성연국			
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/8 이하	1/12	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무			
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
현장 사진	<div></div>				

19	상호		DDP관광안내소			
	주종목명		관광안내			
	주소		서울시 중구 을지로 281			
	조사일시		2020.09.26.			
	조사원		성연국			
최우수 (100점)						
지표요소		세부지표		기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭			1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로			1/12 이하		경사가 없다.
	단차			2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭			0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	경사로			1/8 이하		경사가 없다.
	단차			2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭			0.8m 이상	1.1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간			1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간			0.7m 이상	0.9m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)			유/무		
편의시설	장애인의 주차장			유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자			유/무		
	계산대 앞 활동공간			1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)			유/무	유	엘리베이터가 있다.



현장  
사진



20	상호	명동 관광안내센터			
	주종목명	관광안내			
	주소	서울특별시 중구 을지로 66			
	조사일시	2020.07.27.			
	조사원	성연국			
적합 (78점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상	0.98m	유효폭이 적합하다.	
	경사로	1/12 이하	1/12	경사로가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.	
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		단차가 없다.	
	출입문유효폭	0.8m 이상			
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4x1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			





현장  
사진



21	상호	서울글로벌문화체험센터			
	주종목명	문화체험			
	주소	서울특별시 중구 명동8길27			
	조사일시	2020.08.03.			
	조사원	성연국			
우수 (88점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	유효폭이 적합하다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		단차가 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	유효폭이 적합하다.
경사로		1/8 이하		경사가 없다.	
단차		2cm 이내		단차가 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1.2m	유효폭이 적합하다.	
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.	
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	측면공간이 적합하다.	
		입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설		장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
		유아용 의자	유/무		
		계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
		엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.













현장  
사진

22	상호	남대문 관광안내소		
	주종목명	관광안내		
	주소	서울 중구 남대문시장 4길 29		
	조사일시	2020.07.30.		
	조사원	성연국		
우수 (87점)				
				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	측면공간이 부적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		

현장  
사진



23	상호	동대문 관광안내소		
	주종목명	관광안내		
	주소	서울 중구 을지로 281		
	조사일시	2020.08.03.		
적합 (76점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4x1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진		   		


24	상호	남산골 한옥마을		
	주종목명	한옥마을		
	주소	서울시 중구 퇴계로 34길 28		
	조사일시	2020.08.04.		
우수 (89점)	조사원	성연국		
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.5m	유효폭이 적합하다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사로가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상		유효폭이 적합하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문유효폭	0.8m 이상	1m	유효폭이 적합하다.
	활동공간	1.4x1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	측면공간이 적합하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
현장 사진		   		



## 5. 인증서, 현판, 스티커 제작 및 배포

### 1) 제작개요

#### ○ 구성



[유니버설 관광시설 인증서 & 케이스]  
210 x 297 & 225 x 310



[유니버설 관광시설 인증 현판]  
120 x 180



[유니버설 관광시설 인증 스티커(대)]  
150 x 150(후면 부착)



[유니버설 관광시설 인증 스티커(소)]  
120 x 120(전면 부착)

## 2) 배포 및 홍보 방법

- 인증제 사업의 모든 모집 및 홍보 진행에 인증 기준을 충족하면 위의 구성품을 제공함을 명시함
- 직접 배포 및 우편물을 통한 배포로 순차적 배포 진행함
- 배포 시 하단의 설치/부착 설명문을 동봉함

## 3) 인증서, 현판, 스티커 사용 가이드라인




### - 유니버설 관광시설 인증서 및 현판 부착 이용 안내 -





② 현판  
- 보호테이프를 제거 후 거치대에 거치



③ 현판 거치대  
- 동봉된 설명서를 따라 제작 후 현판 거치



④ 인증 스티커(전면 부착) - 작은 사이즈  
- 스티커 인쇄면의 보호테이프를 제거 후 으로 부착



⑤ 인증 스티커(후면 부착) - 큰 사이즈  
- 스티커 뒷 면의 보호테이프를 제거 후 부착

## 6. 모니터링 (2019년 인증업소 대상)

### 1) 모니터링 개요

#### ○ 모니터링 기간

- 2020년 7월 12일 ~ 2020년 8월 30일

#### ○ 모니터링 대상

- 2019 인증 업소 310개소(음식점 258개소, 편의점 22개소, 숙박시설 30개소)

#### ○ 유선 모니터링

- 업소들의 변경 사항 유선(전화, 인터넷)으로 확인 후 리스트 수정

#### ○ 현장방문 모니터링

- 추려진 리스트를 토대로 권역별로 나누어 할당하여 방문 후 모니터링 요원을 운영하여 모니터링 진행

#### ○ 모니터링 요원 운영

- 이용현 (중앙대 건축과 학생) : 2019년 인증업소 모니터링

### 2) 모니터링 결과

#### ○ 유니버설 관광시설 인증제 모니터링 현황

- 2019년도 인증 업소 310개소 중 '영업중'인 업소는 265개소, '폐업 및 가게이전'을 한 업소 30개소, '취소' 업소는 13개소, '부재중'업소 2개소 있었음
- 취소 업소는 인증을 더 이상 진행하지 않겠다고 하거나(2개소), 내부 공사로 인한 업소 변경으로 접근이 어려워진 업소(11개소) 임

지역구	영업중	폐업 및 가게이전	취소업소	부재중	합계
강 남 구	10	-	1	-	11
강 동 구	5	2	-	-	7
강 북 구	4	1	-	-	5
강 서 구	2	1	1	-	4
관 악 구	4	-	-	-	4
광 진 구	4	-	1	-	5
구 로 구	21	-	2	-	23
금 천 구	17	2	1	-	20
도 봉 구	6	1	-	-	7
동대문구	2	-	-	-	2
동 작 구	9	-	-	2	11
마 포 구	24	4	-	-	28
서대문구	2	1	1	-	4

서 초 구	1	-	-	-	1
성 동 구	12	3	1	-	16
송 파 구	5	-	1	-	6
양 천 구	16	2	-	-	18
영등포구	37	4	-	-	41
용 산 구	4	-	-	-	4
중 로 구	30	2	1	-	33
중 구	50	7	3	-	60
합 계	265	30	13	2	310

### 3) 모니터링 분석

- 인증업소 310개소 중 폐업 및 이전이 30개소, 취소 업소 13개소, 부재중 업소 2개소로 총 45개소가 모니터링 결과 제외 되었음
- 코로나19의 영향을 관광관련 업종이 심각하게 받고 있고, 관광객과 방문객 감소에 기인한 것으로 볼 수 있음
- 정상적으로 운영 중인 265개소는 코로나 이후 인증으로 인한 홍보효과가 나타나 매출이 증대할 것으로 기대하고 있는 것으로 파악되었음
- 특히 숙박시설의 경우 외국 장애인 방문객이 동반한 경우 인증받은 좋은 숙박시설을 소개받고 싶다는 문의도 있다고 함



○ 2019년 유니버설 관광시설 모니터링 세부 리스트 (310 개소)

no.	지역구	업종	매장명	주소	조사일시	점수	인증	모니터링 결과
1	강남구	숙박	글래드호텔 강남 코 엑스센터	서울시 강남구 테헤 란로 610	2019.11.06	95	적합	이상없음
2	마포구	숙박	L7호텔바이롯데	서울시 마포구 양화 로 141 L7 호텔	2019.11.09	100	적합	이상없음
3	마포구	숙박	글래드 호텔 마포	서울시 마포구 마포 대로92 효성해링턴 스퀘어 A동 9층	2019.11.06	95	적합	이상없음
4	마포구	숙박	메리골드호텔	서울시 마포구 양화 로 112 규수당 문화 센터	2019.11.10	90	적합	이상없음
5	송파구	숙박	롯데시그니엘	서울시 송파구 올림 픽로 300 롯데월드 타워 76-101층	2019.11.07	95	적합	이상없음
6	송파구	숙박	호텔파크하비오	서울시 송파구 송파 대로 111 파크하비 오	2019.11.08	95	적합	이상없음
7	영등포 구	숙박	글래드 호텔 여의도	서울시 영등포구 의 사당대로 16	2019.11.06	95	적합	이상없음
8	용산구	숙박	노보텔 앰배서더 용 산	서울시 용산구 청파 로20길 95	2019.11.06	95	적합	이상없음
9	용산구	숙박	서울해밀톤 호텔	서울시 용산구 이태 원로 179 해밀톤관 광호텔	2019.11.09	95	적합	이상없음
10	용산구	숙박	이비스 스타일 앰배 서더 서울 용산	서울시 용산구 청파 로20길 95	2019.11.08	100	적합	이상없음
11	용산구	숙박	포포인츠 바이 웨라 톤 서울 남산	서울시 용산구 한강 대로 366 트윈시티 남산	2019.11.05	95	적합	이상없음
12	종로구	숙박	JW메리어트동대문 스퀘어 호텔	서울시 종로구 청계 천로 279	2019.11.05	90	적합	이상없음
13	종로구	숙박	센터마크 호텔	서울시 종로구 인사 동5길 38	2019.11.09	90	적합	이상없음
14	종로구	숙박	신라스테이 광화문	서울시 종로구 삼봉 로 71	2019.11.07	95	적합	이상없음
15	중구	숙박	L7호텔 명동	서울시 중구 퇴계로 137	2019.11.06	95	적합	이상없음
16	중구	숙박	노보텔 앰배서더 서 울 동대문	서울시 중구 을지로 238	2019.11.09	100	적합	이상없음

17	중구	숙박	롯데시티호텔 명동	서울시 중구 삼일대로 362	2019.11.09	90	적합	이상없음
18	중구	숙박	밀레니엄서울 힐튼	서울시 중구 소월로 50	2019.11.09	90	적합	이상없음
19	중구	숙박	소테츠 프레사 인 서울 명동	서울시 중구 명동길 48	2019.11.05	100	적합	이상없음
20	중구	숙박	소테츠호텔즈 더 스프라지르 서울 명동	서울시 중구 남대문로5길 15	2019.11.07	90	적합	이상없음
21	중구	숙박	알프로트 서울 명동	서울시 중구 남대문로 56	2019.11.07	95	적합	이상없음
22	중구	숙박	이비스 버젓 앰배서더 동대문	서울시 중구 퇴계로 334	2019.11.07	90	적합	이상없음
23	중구	숙박	코트야드 매리어트 서울 남대문	서울시 중구 남대문로 9	2019.11.08	95	적합	이상없음
24	중구	숙박	크라उन파크 호텔	서울시 중구 남대문로 7길 19	2019.11.08	95	적합	이상없음
25	중구	숙박	토요코인호텔 서울 동대문2	서울시 중구 퇴계로 325	2019.11.08	100	적합	이상없음
26	중구	숙박	호텔 그레이스리 서울	서울시 중구 세종대로 12길 12	2019.11.08	95	적합	이상없음
27	중구	숙박	호텔 아로파	서울시 중구 세종대로 16길 22	2019.11.05	90	적합	취소 업소
28	중구	숙박	호텔토마스 명동	서울시 중구 세종대로 16길 26	2019.11.08	100	적합	이상없음
29	마포구	숙박	신라스테이 마포	서울시 마포구 마포대로 83	2019.11.07	90	적합	이상없음
30	강남구	숙박	그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나르	서울시 강남구 테헤란로 521	2019.11.06	90	적합	이상없음
31	강남구	음식점	금수복국(압구정점)	서울시 강남구 신사동 62-713	2019.11.29	90	적합	이상없음
32	강남구	음식점	소적두	서울시 강남구 신사동 660-18	2019.11.18	80	적합	이상없음
33	강남구	음식점	연타발(선릉역점)	서울시 강남구 대치동 89-16, 1층	2019.11.20	90	적합	이상없음
34	강남구	음식점	지호한방삼계탕(압구정역점)	서울시 강남구 신사동 576-1	2019.11.29	90	적합	이상없음
35	강남구	음식점	토마토피자	서울시 강남구 신사동 628-11	2019.11.18	80	적합	취소 업소
36	강동구	음식점	돈이야	서울시 강동구 명일1동 32412호	2019.11.22	80	적합	이상없음

37	강동구	음식점	아마스빈버블티 명일역점	서울시 강동구 구천면로 428 1층 115호	2019.11.22	90	적합	이상없음
38	강동구	음식점	와플대학 명일동캠퍼스	서울시 강동구 양재대로 1622 1층 (명일동 324-3)	2019.11.22	85	적합	이상없음
39	강동구	음식점	커피데이	서울시 강동구 구천면로 424 명일메가타운 1층 105호	2019.11.22	100	적합	이상없음
40	강동구	음식점	한스텔리 명일점	서울시 강동구 구천면로 424 명일메가타운 1층 104호	2019.11.22	95	적합	폐업 및 가게 이전
41	강동구	음식점	홍루이젠 명일역점	서울시 강동구 구천면로 433 1층	2019.11.22	75	적합	폐업 및 가게 이전
42	강북구	음식점	더곤지암	서울시 강북구 4.19로 38 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
43	강북구	음식점	위드위드	서울시 강북구 인수봉로 235 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
44	강북구	음식점	커피데코	서울시 강북구 덕릉로 122 1층	2019.11.21	80	적합	폐업 및 가게 이전
45	강북구	음식점	커피마마 하늘비전점	서울시 강북구 수유동 542-5 1층	2019.11.18	75	적합	이상없음
46	강북구	음식점	파파스타79	서울시 강북구 삼각산로 79 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
47	강서구	음식점	명륜진사갈비	서울시 강서구 화곡동 796-17 1층	2019.11.14	80	적합	이상없음
48	강서구	음식점	사나이 뚝배기 화곡역점	서울시 강서구 화곡로 142 1층 104호	2019.11.21	80	적합	취소 업소
49	강서구	음식점	서울 양대창	서울시 강서구 방화동 830-3번지 방화샤르망 1차 206, 207호	2019.11.19	80	적합	이상없음
50	강서구	음식점	종가댁전주콩나물국밥	서울시 강서구 방화동 567-4 지하1층	2019.11.21	80	적합	폐업 및 가게 이전
51	관악구	음식점	만세육간	서울시 관악구 시흥대로 552 석천빌딩 1층	2019.11.05	90	적합	이상없음
52	관악구	음식점	바르미샤브샤브	서울시 관악구 봉천로 209 롯데백화점 관악점 7층	2019.11.07	80	적합	이상없음
53	관악구	음식점	신림동또순이원조순대	서울시 관악구 신림로59길 14 1층	2019.11.15	80	적합	이상없음

54	관악구	음식점	주스탐 델리 포도물 점	서울시 관악구 신림 로 330 포도물 9층	2019.11.15	80	적합	이상없음
55	광진구	음식점	민백	서울시 광진구 능동 로 13길 39 한아름 쇼핑센터	2019.11.28	90	적합	이상없음
56	광진구	음식점	창바위 황태	서울시 광진구 능동 로 302 1층	2019.11.22	80	적합	이상없음
57	광진구	음식점	춘천집	서울 광진구 화양동 7-1	2019.11.25	80	적합	이상없음
58	광진구	음식점	카페 롬앤줄	서울시 광진구 능동 로 37길 17-1 1층	2019.11.25	80	적합	이상없음
59	광진구	음식점	카페셀렉토 군자역점	서울시 광진구 능동 로 313 1층	2019.11.25	80	적합	취소 업소
60	구로구	음식점	광명수산	서울 구로구 경인로 59길 7	2019.11.26	80	적합	이상없음
61	구로구	음식점	구름산추어탕 구로점	서울시 구로구 디 지털로 31길 38-9 107호	2019.11.22	80	적합	이상없음
62	구로구	음식점	국수뜨락	서울시 구로구 구로 중앙로 43 1층	2019.11.21	80	적합	이상없음
63	구로구	음식점	그로커피	서울시 구로구 디지 털로 32 나길 38 1층	2019.11.07	80	적합	취소 업소
64	구로구	음식점	김가네족발	서울시 구로구 디지 털로 31길 41 1층	2019.11.22	80	적합	이상없음
65	구로구	음식점	누구나출땀반한닭	서울시 구로구 디지 털로 32나길 38 1층	2019.11.06	80	적합	이상없음
66	구로구	음식점	더회(The 회)	서울시 구로구 가마 산로26길 5 로제리 움2차 1층	2019.11.21	80	적합	이상없음
67	구로구	음식점	메이비	서울시 구로구 디지 털로 32나길 51 1층	2019.11.05	80	적합	이상없음
68	구로구	음식점	박가네소갈비	서울시 구로구 디지 털로 32가길 16 파 트너스타워 2차 1층	2019.11.29	80	적합	이상없음
69	구로구	음식점	봉태민8호점	서울시 구로구 디지 털로 33길 28 B1층	2019.11.21	75	적합	이상없음
70	구로구	음식점	새벽집양곱창	서울시 구로구 경인 로61길 21	2019.11.26	100	적합	취소 업소
71	구로구	음식점	상하이	서울시 구로구 새말 로 97 신도림테크노 마트 10층 8호	2019.11.15	80	적합	이상없음



72	구로구	음식점	신생루	서울시 구로구 경인로 208	2019.11.29	75	적합	이상없음
73	구로구	음식점	어다리횃집	서울시 구로구 시흥대로 551	2019.11.08	80	적합	이상없음
74	구로구	음식점	요맛이다 양꼬치	서울시 구로구 도림로 104 일진빌딩 1층	2019.11.21	80	적합	이상없음
75	구로구	음식점	이화수전통육개장 구로디지털점	서울시 구로구 디지털로 31길 38-9 에 이스테크노타워 1차 104호	2019.11.22	80	적합	이상없음
76	구로구	음식점	전주관	서울시 구로구 새말로 97, 10층 14호	2019.11.14	80	적합	이상없음
77	구로구	음식점	참조은 순대국	서울시 구로구 구로중앙로 47(우) 1층	2019.11.14	80	적합	이상없음
78	구로구	음식점	테리야끼	서울시 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 10층 22, 23호	2019.11.15	80	적합	이상없음
79	구로구	음식점	홍짜장 구로점	서울시 구로구 가마산로 26길 5 로제리움2차 2층	2019.11.21	80	적합	이상없음
80	구로구	음식점	황제해물보쌈 구로본점	서울시 구로구 디지털로 32길 92 미래타워 1층	2019.11.04	80	적합	이상없음
81	금천구	음식점	국수나무 독산시티렉스점	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 122호	2019.11.22	100	적합	이상없음
82	금천구	음식점	마라일품회귀	서울시 금천구 가산동 50-3 118호	2019.11.18	80	적합	이상없음
83	금천구	음식점	바우네 나주곰탕 독산시티렉스점	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 123호	2019.11.22	100	적합	폐업 및 가게 이전
84	금천구	음식점	빨간불쭈꾸미	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 1층 119호	2019.11.29	80	적합	취소 업소
85	금천구	음식점	아지트카페	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 5층 508호	2019.11.22	90	적합	이상없음
86	금천구	음식점	연안식당 가산디지털점	서울시 금천구 디지털로9길 32 1층	2019.11.18	80	적합	이상없음

87	금천구	음식점	윤S육개장	서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 T.L 136호	2019.11.22	90	적합	폐업 및 가게 이전
88	금천구	음식점	종로김밥 가산디지털단지2호점	서울시 금천구 디지털로9길 32	2019.11.13	80	적합	이상없음
89	금천구	음식점	최가구이	서울시 금천구 시흥대로 371 1층	2019.11.26	80	적합	이상없음
90	금천구	음식점	커피베이 금천독산점	서울시 금천구 두산로 20 1층	2019.11.22	80	적합	이상없음
91	금천구	음식점	커피스미스 가디점	서울시 금천구 가산디지털1로 142 가산스카이밸리 1차 1층 101~103호	2019.11.18	80	적합	이상없음
92	금천구	음식점	컴포즈커피 가산디지털단지역점	서울시 금천구 벚꽃로 298 대륭포스트타워 6차 115호	2019.11.18	80	적합	이상없음
93	금천구	음식점	콩심 독산시티렉스점	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 121호	2019.11.22	100	적합	이상없음
94	금천구	음식점	투썸플레이스 현대 지식산업센터점	서울시 금천구 독산동 두산로 70 현대 지식산업센터 B동 T-102호	2019.11.22	100	적합	이상없음
95	금천구	음식점	투썸플레이스 독산사거리점	서울시 금천구 시흥대로 422 금형회관	2019.11.22	95	적합	이상없음
96	금천구	음식점	풀잎채가산	서울시 금천구 디지털로 10길 9 현대시티아울렛 6층	2019.11.08	80	적합	이상없음
97	금천구	음식점	해바라기 정육식당	서울시 금천구 시흥대로 471 1층	2019.11.26	75	적합	이상없음
98	금천구	음식점	싱싱한눔 얼큰한눔 퍼주는눔	서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 T.L 134호	2019.11.22	90	적합	이상없음
99	도봉구	음식점	88팬케익스	서울시 도봉구 마들로 650 223	2019.11.27	80	적합	이상없음
100	도봉구	음식점	국수나무 도봉구청점	서울시 도봉구 도봉로 150다길 28 방학지음재힐스 1층 104호	2019.11.27	90	적합	이상없음
101	도봉구	음식점	바다향기	서울시 도봉구 마들로 657 ESA상가 1층 121호	2019.11.27	85	적합	이상없음

102	도봉구	음식점	블루힐	서울시 도봉구 마들로 735-8 현대성우 아파트 상가 102호	2019.11.27	75	적합	폐업 및 가게 이전
103	도봉구	음식점	어랑생선구이	서울시 도봉구 도봉로 168길 13	2019.11.27	75	적합	이상없음
104	도봉구	음식점	장수옥설렁탕	서울시 도봉구 도봉로 805 1층	2019.11.27	80	적합	이상없음
105	도봉구	음식점	카페유노	서울시 도봉구 마들로 657 1층 (118,119호)	2019.11.27	90	적합	이상없음
106	동대문구	음식점	모통이분식	서울시 동대문구 답십리동 494-1 한일 노벨리아 상가 108호	2019.11.27	90	적합	이상없음
107	동작구	음식점	까페시모 상도점	서울시 동작구 상도로 123-1 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
108	동작구	음식점	달콤쌈싸롱	서울시 동작구 노랑진로 12길 12-4 1층	2019.11.29	75	적합	이상없음
109	동작구	음식점	맘스터치 상도역점	서울시 동작구 상도로 283-2 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
110	동작구	음식점	소본가	서울시 동작구 등용로 108 1층	2019.11.29	80	적합	부재중
111	동작구	음식점	신나족발	서울시 동작구 대방동 23번지 1층	2019.11.29	80	적합	이상없음
112	동작구	음식점	신사부대찌개&품격삼겹살(대방)	서울시 동작구 대방동 394-2 101호	2019.11.11	75	적합	부재중
113	동작구	음식점	어수지락	서울시 동작구 등용로 122 1층	2019.11.29	75	적합	이상없음
114	동작구	음식점	연이네 빈대떡	서울시 동작구 상도로 111 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
115	동작구	음식점	지혜나무	서울시 동작구 상도로 247 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
116	동작구	음식점	초록상어	서울시 동작구 상도로 26길 14 1층	2019.11.15	80	적합	이상없음
117	마포구	음식점	그대와인	서울시 마포구 어울마당로5길52 1층	2019.11.27	80	적합	이상없음
118	마포구	음식점	기웃기웃	서울시 마포구 신촌로12다길 20 1층 카페 기웃기웃	2019.11.26	100	적합	이상없음
119	마포구	음식점	김미자당진아귀찜	서울시 마포구 성산동 월드컵로 190 106호	2019.11.11	80	적합	이상없음

120	마포구	음식점	나주곰탕 & 오우돈	서울시 마포구 노고산동 57-34 나주곰탕&오우돈	2019.11.19	80	적합	이상없음
121	마포구	음식점	몰테일어반	서울시 마포구 와우산로29길 42	2019.11.27	90	적합	폐업 및 가게 이전
122	마포구	음식점	미스포	서울시 마포구 월드컵로 36길 14 206호	2019.11.12	80	적합	이상없음
123	마포구	음식점	밥장인돼지찌개	서울시 마포구 양화로18안길 16 1층	2019.11.14	80	적합	이상없음
124	마포구	음식점	백년토종삼계탕	서울시 마포구 서교동 354-12	2019.11.15	80	적합	이상없음
125	마포구	음식점	불킹	서울시 마포구 성산동 월드컵로 190 109호	2019.11.11	80	적합	이상없음
126	마포구	음식점	브라운스케일	서울시 마포구 신촌로12다길 11	2019.11.20	80	적합	이상없음
127	마포구	음식점	선굴터	서울시 마포구 성산동 5914 202호	2019.11.13	75	적합	폐업 및 가게 이전
128	마포구	음식점	송가네감자탕보쌈	서울시 마포구 동교로 247	2019.11.28	80	적합	이상없음
129	마포구	음식점	스노잉카페	서울시 마포구 연남동 3870이-10 1,2층	2019.11.19	80	적합	폐업 및 가게 이전
130	마포구	음식점	원당감자탕(홍대점)	서울시 마포구 서교동 358-90	2019.11.15	80	적합	이상없음
131	마포구	음식점	자운각	서울시 마포구 성산동 월드컵로 190 112호	2019.11.11	80	적합	이상없음
132	마포구	음식점	더착한커피	서울시 마포구 신촌로 16길 30 1층	2019.11.19	90	적합	이상없음
133	마포구	음식점	청명가	서울시 마포구 성산동 590-1 2층	2019.11.12	80	적합	이상없음
134	마포구	음식점	카페88.1	서울시 마포구 신촌로 12길 4	2019.11.20	80	적합	폐업 및 가게 이전
135	마포구	음식점	카페낭만적	서울특별시 마포구 동교동 178-4 1층	2019.11.27	80	적합	이상없음
136	마포구	음식점	할랄가이즈(홍대점)	서울 마포구 양화로 161 EXIT 3층	2019.11.28	90	적합	이상없음
137	마포구	음식점	홍춘천	서울시 마포구 월드컵로 34길 7 206호	2019.11.12	80	적합	이상없음
138	마포구	음식점	후라토식당	서울시 마포구 독막로15길 3-14	2019.11.19	80	적합	이상없음



139	서대문구	음식점	꽃마름	서울시 서대문구 명물길6 윤성빌딩 2층	2019.11.26	75	적합	폐업 및 가게 이전
140	서대문구	음식점	삼호복집(신촌점)	서울시 서대문구 창천동 621-1, 2F	2019.11.13	80	적합	취소 업소
141	서대문구	음식점	엠브로돈가스	서울시 서대문구 명물길 26	2019.11.26	80	적합	이상없음
142	서대문구	음식점	호랑이왕돈가스	서울시 서대문구 창천동 18-5, 3층	2019.11.26	75	적합	이상없음
143	서초구	음식점	할랄가이즈(강남점)	서울 서초구 강남대로69길 8	2019.11.29	80	적합	폐업 및 가게 이전
144	성동구	음식점	기왕생고기	서울시 성동구 성수2가 아차산로 92번지 광명타워 2층	2019.11.12	80	적합	이상없음
145	성동구	음식점	드럼통	서울시 성동구 도선동 69 236-3 삼성쉐르빌 상가 2층	2019.11.25	80	적합	이상없음
146	성동구	음식점	미우동	서울시 성동구 독서당로 303-17	2019.12.02	80	적합	폐업 및 가게 이전
147	성동구	음식점	바우네나주곰탕 성수역점	서울시 성동구 연무장7길 7-1 1층	2019.11.21	80	적합	폐업 및 가게 이전
148	성동구	음식점	밥공방	서울시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 상가동1층	2019.11.21	100	적합	이상없음
149	성동구	음식점	밥플러스 & 슈퍼스타 6호점	서울시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 2층202호	2019.11.21	100	적합	이상없음
150	성동구	음식점	베아투스	서울시 성동구 성수일로 10길 33, 1층	2019.11.12	80	적합	이상없음
151	성동구	음식점	세가프레도	서울시 성동구 상원1길 26	2019.11.25	90	적합	취소 업소
152	성동구	음식점	이태리 부대찌개 성수점	서울시 성동구 아차산로 7길 7	2019.11.13	80	적합	이상없음
153	성동구	음식점	전초전 용답점	서울시 성동구 용답15길 10	2019.11.27	75	적합	이상없음
154	성동구	음식점	커피베이 성수세종타워점	서울시 성동구 성수일로10길 26, 하우스디 세종타워1층	2019.11.13	80	적합	이상없음
155	성동구	음식점	케리흠치킨	서울 성동구 독서당로 303-14	2019.12.02	70	적합	이상없음
156	성동구	음식점	호천당	서울 성동구 상원길 19 1층 103호	2019.11.25	100	적합	이상없음
157	성동구	음식점	화통집(한양대점)	서울 성동구 살곶이길 346	2019.12.02	75	적합	이상없음

158	송파구	음식점	불타는 삼겹살	서울시 송파구 잠실동 180-6	2019.11.22	80	적합	폐업 및 가게 이전
159	송파구	음식점	시계스시	서울시 송파구 잠실동 22-6, 리센츠상가 B1 A5호	2019.11.10	80	적합	최소 업소
160	송파구	음식점	소호정	서울시 송파구 오금로 13길 3	2019.11.11	80	적합	이상없음
161	송파구	음식점	잠실고박사찰떡생고기	서울시 송파구 잠실동 195-12	2019.11.27	75	적합	이상없음
162	양천구	음식점	낙지와볼테기	서울시 양천구 목동동로 73 양지빌딩 201호	2019.11.21	80	적합	폐업 및 가게 이전
163	양천구	음식점	둥근바다	서울시 양천구 신정동 89-48 1층	2019.11.21	80	적합	이상없음
164	양천구	음식점	봄내	서울시 양천구 목동서로 221 목동굿모닝2 101호	2019.11.27	80	적합	이상없음
165	양천구	음식점	뽕빠이 우렁추어탕	서울시 양천구 신월로 354 1층	2019.11.06	80	적합	이상없음
166	양천구	음식점	서남족발	서울시 양천구 신정이펜2로 12 1층	2019.11.21	100	적합	이상없음
167	양천구	음식점	신정교곱창	서울시 양천구 신정동 295-7 1층	2019.11.21	75	적합	이상없음
168	양천구	음식점	양촌리 화로구이	서울시 양천구 목동로 234	2019.11.14	80	적합	이상없음
169	양천구	음식점	옥련밀	서울시 양천구 중앙로 304 1층	2019.11.06	75	적합	이상없음
170	양천구	음식점	자매식당	서울시 양천구 목동동로 233-1 드림타워 지하1층	2019.11.21	90	적합	이상없음
171	양천구	음식점	청도 양꼬치 전문점	서울시 양천구 오목로 337-10 1층(오목로 313-10 1층)	2019.11.21	80	적합	이상없음
172	양천구	음식점	푸주옥	서울시 양천구 남부순환로 663 1층	2019.11.21	80	적합	이상없음
173	양천구	음식점	해까득	서울시 양천구 목동서로 349 102호	2019.11.21	100	적합	이상없음
174	양천구	음식점	황태보감	서울시 양천구 신월로 354 1층	2019.11.06	80	적합	이상없음
175	양천구	음식점	희망카페 1호점	서울시 양천구 목동동로 81 해누리타운 1층	2019.11.21	100	적합	폐업 및 가게 이전

176	양천구	음식점	희망카페 2호점	서울시 양천구 목동 동로 375 1층	2019.11.21	90	적합	이상없음
177	양천구	음식점	희망카페 3호점	서울시 양천구 남부 순환로 407 1층	2019.11.21	100	적합	이상없음
178	영등포구	음식점	CafeAuCafe(카페 오카페)	서울시 영등포구 선 유로 146, 이앤씨드 림타워 107호	2019.11.05	90	적합	이상없음
179	영등포구	음식점	고향집	서울시 영등포구 국 회대로62길 25	2019.11.21	80	적합	이상없음
180	영등포구	음식점	금수강산	서울시 영등포구 영 등포로 147	2019.11.12	80	적합	폐업 및 가게 이전
181	영등포구	음식점	공시공시	서울시 영등포구 당 산로42 홈플러스 지 하2층	2019.11.11	80	적합	이상없음
182	영등포구	음식점	놀부부대찌개 SK V1금강센터점	서울시 영등포구 당 산로 41길 11 SKV1 센터 113호	2019.11.07	80	적합	이상없음
183	영등포구	음식점	데일리푸드	서울시 영등포구 선 유로 146, 이앤씨드 림타워 107호	2019.11.05	90	적합	이상없음
184	영등포구	음식점	두릉도원 북촌순두 부&보쌈당산점(음 식점)	서울시 영등포구 당 산로 41길 11 SK VI 센터 116호	2019.11.07	80	적합	폐업 및 가게 이전
185	영등포구	음식점	둘둘치킨 여의도공 원점	서울시 영등포구 여 의도동 17 더샵아일 랜드 101동 110호	2019.11.25	80	적합	이상없음
186	영등포구	음식점	리즈커리	서울시 영등포구 당 산로 41길 11 SKV 1센터 1층	2019.11.07	80	적합	이상없음
187	영등포구	음식점	모네의정원	서울시 영등포구 선 유동1로 50 1층	2019.11.06	80	적합	이상없음
188	영등포구	음식점	목포회집	서울시 영등포구 당 산동 171-19 드림 시드A 103호	2019.11.12	80	적합	이상없음
189	영등포구	음식점	봉태민	서울시 영등포구 국 회대로 62길 14 지 하1층 106호	2019.11.18		적합	이상없음
190	영등포구	음식점	브레드컴퍼니쉐프조	서울시 영등포구 당 산로 31길 20 1층	2019.11.12	80	적합	폐업 및 가게 이전

191	영등포구	음식점	사월에 쭈꾸미	서울시 영등포구 당 산로42 문래동홈플 러스 지하 2층	2019.11.11	80	적합	이상없음
192	영등포구	음식점	새벽집	서울시 영등포구 당 산로4가 80번지 E동 112호	2019.11.07	80	적합	이상없음
193	영등포구	음식점	생고기 전문점 버치	서울시 영등포구 당 산로34 로데오왁 1 층 147호	2019.11.11	80	적합	이상없음
194	영등포구	음식점	소고기무한리필스 톤336영등포구청 점	서울시 영등포구 당 산동3가 290 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
195	영등포구	음식점	스톤336	서울시 영등포구 의 사당대로 8 지하1층	2019.11.07	80	적합	이상없음
196	영등포구	음식점	신사부대찌개 & 품 격 삼겹살	서울시 영등포구 당 산로 41길 11 SK VI 센터 116호	2019.11.07	80	적합	이상없음
197	영등포구	음식점	언주옥	서울시 영등포구 영 중로 15 타임스퀘어 B1	2019.11.20	80	적합	이상없음
198	영등포구	음식점	연탄불	서울시 영등포구 양 산로 17길 17 1층	2019.11.06	80	적합	폐업 및 가게 이전
199	영등포구	음식점	이디야 당산중앙점	서울시 영등포구 당 산로 159 1층 이디 야커피	2019.11.12	80	적합	이상없음
200	영등포구	음식점	이어도회	서울시 영등포구 은 행로 3,삼화익스콘벤 쳐 B1호	2019.11.21	80	적합	이상없음
201	영등포구	음식점	마마치킨	서울시 영등포구 영 등포로 46길 5-1 1 층	2019.11.20	80	적합	이상없음
202	영등포구	음식점	일차3.5숙성고기	서울시 영등포구 국 회대로 53길 30 102호 드림시드아파 트상가	2019.11.12	80	적합	이상없음
203	영등포구	음식점	장인닭갈비	서울시 영등포구 당 산로42 문래동홈플 러스 2층	2019.11.11	80	적합	이상없음
204	영등포구	음식점	조선매운탕	서울시 영등포구 의 사당대로 26 소호오 피스 B1	2019.11.07	80	적합	이상없음



205	영등포구	음식점	조선화로점 영등포점	서울시 영등포구 영종로 47 1층	2019.11.20	80	적합	이상없음
206	영등포구	음식점	추어정 남원추어탕 영등포점	서울시 영등포구 신봉로 110	2019.11.24	80	적합	이상없음
207	영등포구	음식점	카페 조이빈	서울시 영등포구 시흥대로 629 1층	2019.11.07	80	적합	이상없음
208	영등포구	음식점	카페오가닉문래점	서울시 영등포구 문래동3가 55-5 로데오 약소핑몰 141호	2019.11.11	80	적합	이상없음
209	영등포구	음식점	큰맘할매순대국 당산SK점	서울시 영등포구 당산로 41길 11 122호	2019.11.07	75	적합	이상없음
210	영등포구	음식점	파리바게뜨 영등포점	서울시 영등포구 영종로 12길 에세르아 이 시네마쇼핑몰 1층	2019.11.20	80	적합	이상없음
211	영등포구	음식점	포메인 당산 SK점	서울시 영등포구 당산로 41길 11 118호	2019.11.07	80	적합	이상없음
212	영등포구	음식점	항아리갈비탕	서울시 영등포구 국회대로 62길 25 교육시설공제회관 지하 1층	2019.11.18	70	적합	이상없음
213	영등포구	음식점	화해당	서울시 영등포구 국회대로 62길 15, 광복회관 1층 3호	2019.11.07	80	적합	이상없음
214	종로구	음식점	감미옥	서울시 종로구 종로 166	2019.11.05	80	적합	이상없음
215	종로구	음식점	국수랑지짐이	서울시 종로구 묘동 192-1	2019.11.12	80	적합	이상없음
216	종로구	음식점	까페오렌지	서울시 종로구 수표로 96 국일관드림펠리스 1층	2019.11.22	90	적합	폐업 및 가게 이전
217	종로구	음식점	닭한마리와일산칼국수	서울시 종로구 관철동 7-16	2019.11.05	80	적합	이상없음
218	종로구	음식점	동대문 부대찌개&전	서울시 종로구 창신동 468-1	2019.11.12	80	적합	이상없음
219	종로구	음식점	동대문정육식당	서울시 종로구 종로 46길 7	2019.11.05	80	적합	이상없음
220	종로구	음식점	만정	서울시 종로구 삼청동 28-19	2019.11.07	80	적합	취소 업소

221	종로구	음식점	목우촌숯불갈비	서울시 종로구 성균관로 49-1	2019.11.07	80	적합	이상없음
222	종로구	음식점	박사네갈비	서울시 종로구 대명길 19-2	2019.11.08	90	적합	이상없음
223	종로구	음식점	불타는곱창	서울시 종로구 효제동 191	2019.11.06	75	적합	이상없음
224	종로구	음식점	브라운에비뉴	서울시 종로구 혜화로3길 5 301-112	2019.11.07	80	적합	이상없음
225	종로구	음식점	브루클린커피대학교점	서울시 종로구 동숭동 1-80, TOM문화관광 1층	2019.11.06	75	적합	이상없음
226	종로구	음식점	사동면옥	서울시 종로구 인사동8길 9	2019.11.08	75	적합	이상없음
227	종로구	음식점	설레는마중	서울시 종로구 인사동길 49 1층 5,6호	2019.12.02	100	적합	폐업 및 가게 이전
228	종로구	음식점	성우육회	서울시 종로구 종로 200-12 1층	2019.11.19	80	적합	이상없음
229	종로구	음식점	수제벗갈비	서울시 종로구 대학교로8가길 79	2019.11.12	75	적합	이상없음
230	종로구	음식점	신홍육가	서울시 종로구 관수로 3-6	2019.11.22	80	적합	이상없음
231	종로구	음식점	어바웃샤브	서울시 종로구 동숭동 1-88	2019.11.07	75	적합	이상없음
232	종로구	음식점	오바바	서울시 종로구 서순라길 81 1층	2019.11.05	75	적합	이상없음
233	종로구	음식점	우가육회불고기	서울시 종로구 종로4가 198-2 대동빌딩 1층	2019.11.27	75	적합	이상없음
234	종로구	음식점	이태리문(대학교점)	서울시 종로구 대학교로12길 21	2019.11.06	90	적합	이상없음
235	종로구	음식점	일송칼국수	서울시 종로구 성균관로 44	2019.11.08	75	적합	이상없음
236	종로구	음식점	족의한수	서울시 종로구 종로3가 관수동4-1	2019.11.22	80	적합	이상없음
237	종로구	음식점	청운반점	서울 종로구 통인동 114	2019.11.06	80	적합	이상없음
238	종로구	음식점	한일장	서울시 종로구 관수동 19	2019.11.04	80	적합	이상없음

239	종로구	음식점	해몽	서울 종로구 인사동 길 15-5 1층	2019.11.07	80	적합	이상없음
240	종로구	음식점	해물사령부	서울시 종로구 연지 동 242	2019.11.06	75	적합	폐업 및 가게 이전
241	종로구	음식점	황선생	서울시 종로구 대명 길 19-2	2019.11.08	75	적합	이상없음
242	종로구	음식점	동원참치	서울시 종로구 적선 동 80, 현대적선빌딩 지하 1층	2019.11.11	80	적합	이상없음
243	종로구	음식점	오두막	서울시 종로구 종로 구 당주동 24-4	2019.10.29	80	적합	취소 업소
244	종로구	음식점	완산골명가	서울 종로구 새문안 로5가길 32, 한국생 산성본부 지하 1층	2019.11.05	80	적합	이상없음
245	중구	음식점	명동관	서울시 명동2가 2-8, 2층	2019.11.13	80	적합	폐업 및 가게 이전
246	중구	음식점	401레스토랑(명동 점)	서울시 중구 충무로2 가 7-1, 8F	2019.11.13	80	적합	이상없음
247	중구	음식점	가장맛있는족발(동 대문점)	서울 중구 광희동1가 143-2	2019.11.18	80	적합	이상없음
248	중구	음식점	가짜야	서울 중구 다동 92(다동46)	2019.11.27	85	적합	이상없음
249	중구	음식점	고궁	서울시 중구 명동8가 길 27 2층 고궁	2019.11.18	90	적합	이상없음
250	중구	음식점	고봉삼계탕	서울시 중구 명동7길 21, 2층	2019.11.13	90	적합	이상없음
251	중구	음식점	교대이층집(시청 점)	서울 중구 남대문로1 길 38 2층 (북창동)	2019.11.29	80	적합	이상없음
252	중구	음식점	국민맥주	서울시 중구 남대문 로1길 46	2019.11.20	80	적합	이상없음
253	중구	음식점	금동화로숯불구이	서울시 중구 인현동2 가 190-1	2019.11.21	80	적합	이상없음
254	중구	음식점	금성관나주곰탕	서울시 중구 남대문 로 29	2019.11.22	80	적합	폐업 및 가게 이전
255	중구	음식점	닭한마리돼지한근	서울시 중구 동호로 24길 33	2019.11.19	80	적합	이상없음
256	중구	음식점	덕수정	서울시 중구 정동길 41	2019.11.04	80	적합	이상없음

257	중구	음식점	돈우와 코다리 냉면	서울시 중구 다산로 45-26(다산로42길 26)	2019.11.11	80	적합	이상없음
258	중구	음식점	돼지한판오신정	서울시 중구 퇴계로 27길 42	2019.12.02	75	적합	이상없음
259	중구	음식점	등마루	서울시 중구 신당5동 120-11호	2019.11.11	80	적합	이상없음
260	중구	음식점	마카다	서울시 중구 정동길 35	2019.11.12	80	적합	이상없음
261	중구	음식점	무교동그집	서울시 중구 다동 114	2019.11.22	75	적합	이상없음
262	중구	음식점	미락정	서울시 중구 세종대 로9길 52	2019.11.22	80	적합	이상없음
263	중구	음식점	봉추찜닭(명동중앙 우체국점)	서울시 중구 충무로1 가 25-8, 2층	2019.11.27	80	적합	이상없음
264	중구	음식점	브라운치킨	서울시 중구 을지로 6가 18-52호	2019.11.18	80	적합	취소 업소
265	중구	음식점	삼원일식	서울시 중구 무교동 1 효령빌딩	2019.11.22	85	적합	이상없음
266	중구	음식점	서문회관	서울시 중구 서소문 동 120-22	2019.11.22	70	적합	이상없음
267	중구	음식점	손가명가	서울시 중구 다동 45-1	2019.11.28	75	적합	이상없음
268	중구	음식점	오목집(시청점)	서울시 중구 남대문 로1길 38 1층	2019.11.29	80	적합	이상없음
269	중구	음식점	오븐에빠진닭명동점	서울시 중구 을지로 2 가 199-40 명동아르 누보센텀 1층	2019.11.18	100	적합	폐업 및 가게 이전
270	중구	음식점	오페트	서울시 중구 다산로 234번지 1층	2019.11.12	80	적합	이상없음
271	중구	음식점	왕십리이모네곱창 (충무로국민은행골 목)	서울시 중구 충무로4 가 131-1	2019.12.02	75	적합	이상없음
272	중구	음식점	우리집	서울시 중구 을지로3 길 22	2019.11.19	80	적합	이상없음
273	중구	음식점	원조1호장충동할머 니집	서울시 중구 장충단 로174	2019.11.19	80	적합	이상없음
274	중구	음식점	유빈왕돈까스	서울시 중구 충무로 46	2019.11.21	75	적합	폐업 및 가게 이전
275	중구	음식점	장안문	서울시 중구 다동 138	2019.11.22	80	적합	이상없음



276	중구	음식점	잼배옥	서울 중구 서소문동 64-4 1층	2019.11.22	80	적합	이상없음
277	중구	음식점	족황상제	서울시 중구 다산로 167 1층	2019.11.11	80	적합	이상없음
278	중구	음식점	쭈꾸미와매운갈비찜	서울 중구 마른내로2 길 25-1	2019.12.02	75	적합	이상없음
279	중구	음식점	충무로뚝배기	서울 중구 마른내로43	2019.11.21	80	적합	이상없음
280	중구	음식점	치킨678	서울시 중구 을지로2 가 199-40	2019.11.21	90	적합	이상없음
281	중구	음식점	커피베이(한국관광 공사서울센터점)	서울시 중구 다동 10, 2층(한국관광공 사서울센터)	2019.11.12	90	적합	이상없음
282	중구	음식점	크랩회피쉬(장충동 본점)	서울시 중구 장충동2 가 24-28	2019.11.19	80	적합	이상없음
283	중구	음식점	팔도보쌈	서울 중구 마른내로2 길 32	2019.11.22	75	적합	이상없음
284	중구	음식점	퍼플러	서울특별시 중구 을 지로44길2	2019.11.28	80	적합	이상없음
285	중구	음식점	하남돼지집 (시청역점)	서울시 중구 태평로2 가 70-2	2019.11.22	80	적합	이상없음
286	중구	음식점	한가람	서울시 중구 북창동 93-95	2019.11.15	80	적합	이상없음
287	중구	음식점	한강옥	서울시 중구 다동 141	2019.11.27	80	적합	이상없음
288	중구	음식점	흑돈가 (명동직영점)	서울시 중구 을지로2 가 199-39, 지하1층	2019.11.20	80	적합	이상없음
289	강동구	판매점	GS25 천호한강점	서울시 강동구 구천 면로 192 108호	2019.11.22	80	적합	이상없음
290	강동구	판매점	씨유 성내발리점	서울시 강동구 풍성 로 210	2019.11.13	80	적합	이상없음
291	강동구	판매점	컬투패밀리(천호 점)	서울시 강동구 구천 면로 200 1층	2019.11.22	80	적합	이상없음
292	강동구	판매점	GS25 명일점	서울시 강동구 구천 면로 427 1층	2019.11.22	75	적합	이상없음
293	구로구	판매점	CU구로와이즈점	서울시 구로구 가마 산로268 1층	2019.11.15	80	적합	이상없음
294	구로구	판매점	미니스톱 구로대륭점	서울시 구로구 디지 털로 34길 27 1층 111호	2019.11.21	80	적합	이상없음

295	금천구	판매점	미니스톱 독산지식센터점	서울시 금천구 두산 로 70 현대지식산업 센터 A동 111호	2019.11.22	80	적합	이상없음
296	금천구	판매점	세븐일레븐 시흥IC점	서울시 금천구 시흥대 로 487 신건빌딩 1층	2019.11.26	80	적합	이상없음
297	동대문구	판매점	CJ답십리썬앤빌점	서울시 동대문구 고 미술로 71 청계썬앤 빌 108호	2019.11.27	80	적합	이상없음
298	동작구	판매점	GS25대방서울점	서울시 동작구 상도 로 17-8 1층	2019.11.15	80	적합	이상없음
299	마포구	판매점	CJ월드컵공원점	서울시 마포구 월드 컵로 190	2019.11.11	75	적합	이상없음
300	마포구	판매점	미니스톱상암월드시티	서울시 마포구 월드 컵로 34길 13	2019.11.12	75	적합	이상없음
301	성동구	판매점	GS25독섬본점	서울 성동구 성수1가 656-766	2019.11.13	75	적합	이상없음
302	성동구	판매점	싸유성수하우스디점	서울시 성동구 성수일 로 10길 26 103호	2019.11.12	80	적합	이상없음
303	양천구	판매점	GS25 신정사랑점	서울시 양천구 신정 동 295-4 1층	2019.11.21	80	적합	이상없음
304	양천구	판매점	세븐일레븐 신정3 호점	서울시 양천구 신정 중앙로 62 1층	2019.11.27	75	적합	이상없음
305	영등포구	판매점	365plus 편의점 대 림인아점	서울시 영등포구 디 지털로 38길 15	2019.11.11	80	적합	이상없음
306	영등포구	판매점	GS25 대림제일점	서울시 영등포구 시 흥대로 591	2019.11.08	80	적합	이상없음
307	영등포구	판매점	GS25당산SK점	서울시 영등포구 당 산동4가 80 E-109	2019.11.07	80	적합	이상없음
308	영등포구	판매점	GS25당산쉐르빌점	서울시 영등포구 당 산로 45길 1	2019.11.12	80	적합	이상없음
309	중구	판매점	나들가게 혜밀리24	서울시 중구 신당동 249-68	2019.11.11	75	적합	폐업 및 가게 이전
310	중구	판매점	세븐일레븐 신당오 거리점	서울시 중구 다산로 42길 12	2019.11.11	80	적합	이상없음



## V. 사업홍보 및 인식개선 교육

1. 사업 홍보
2. 인식개선 교육



# 1. 사업 홍보

## 1) 현장 방문시 유니버설 관광 인증제 홍보 및 교육 진행내용

### ○ 교육기간

- 2020년 5월~9월

### ○ 교육대상

- 유니버설디자인에 대한 이해와 요구가 있는 모든 기관과 시민을 대상으로 진행함
- 2020년 인증제사업을 수행한 지역 장애인자립생활센터의 활동가를 중심으로 집중적인 교육을 실시하였음
- 이를 바탕으로 교육받은 활동가들이 인증제 대상업소와 접근성 개선사업 대상업소를 방문하여 유니버설관광에 대한 인식개선 교육을 진행함

### ○ 교육횟수(총 21회)

- 지역장애인자립생활센터 활동가교육은 인권포럼에서 각 지역 센터별로 15회 진행되었음
- 접근성 개선사업 관계자 교육은 (사)한국유니버설디자인협회 주관으로 총 5회 공사 관련 회사(유디연구소, 미림강화도어, 예도인테리어, 한국컷팅, 은성금속)를 대상으로 진행하였음
- 서울장애인민주시민학교(중구길벗장애인센터 주관) 교육시간에 줌을 통해 유니버설 관광관련 강의 2시간 진행하였음 (2020년 10월 30일)
- 서울주택도시공사(SH)와 서울시유니버설디자인센터가 유니버설디자인 생활에디터 전문가과정에 참여한 시민을 대상으로 진행한 강의에서 줌을 통하여 유니버설디자인과 관광에 대한 강의를 진행하여 홍보 및 인식개선 교육을 진행하였음

### ○ 교육방법

- 코로나19로 인해 가급적 다수가 모이는 대면 교육은 지양하였고, 지역장애인자립센터 활동가들도 10인 이내로 한정하고 철저한 방역수칙을 준수하며 진행하였으며 집단감염은 예방할 수 있었음
- 활동가, 접근성 개선사업 관계자, 또는 모니터링 요원이 업소를 방문하여 대면 홍보할 때도 방역수칙을 철저히 지켰으며, 가능하면 영업이 한가한 오후 2~5시경에 집중하여 방문하여 유니버설관광시설 인증, 접근성 개선사업 필요성, 종사자 교육 등을 진행하였음
- 코로나로 인해 다수의 시민들에 대한 교육은 줌을 통해 2회 진행 되어 참여한 시민들의 관심과 호응을 얻도록 하였음
- 업소 방문시 서울관광재단의 홍보물도 함께 전달하여 커다란 호응을 얻었음

### ○ 교육내용

- 노령화사회에 대비하고 모두가 누릴 수 있는 유니버설관광의 필요성과 UNWTO(유엔세계관광기구)에서 접근 가능한 관광이 중요한 의제로 선정되어 세계 관광의 보편적 흐름임을 설명하였음
- 접근성 개선사업 취지, 인증제 도입과 홍보 등에 대한 교육을 통해 관광업을 한 단계 업그레이드 시킬 수 있음을 강조하였음
- 또한 접근성개선 사업과 인증된 업소에 대한 서울관광재단 홈페이지를 통해 홍보가 이루어지면 매출로 연결될 수도 있음 설명하였음

## 2. 인식개선 교육

### 1) 관광종사자들의 유니버설관광 인식확산과 관광약자를 배려한 종사자 역할에 대한 인식 개선 교육 진행

#### ○ 교육기간

- 2020년 5월~11월

#### ○ 교육대상

- 인증업소와 접근성 개선사업에 관련된 관광시설 종사자를 주대상으로 하였음

#### ○ 교육횟수

- 모니터링 요원이 2019년 업소 310곳을 방문하여 그 중에서 폐업, 이전 등이 이루어진 업소를 제외하고 대략 267개 인증업소를 대상으로 진행하였음
- 지역장애인자립생활센터 활동가들은 2020년 인증업소를 방문하여 240회 정도 진행 되었음
- 접근성 개선사업 업소 60개소에 대해서는 (사)한국유니버설디자인협회에서 직접 진행하였음

#### ○ 교육방법

- 코로나19로 인한 방역수칙을 철저히 지키며 업소의 방문객이 적은 시간에 활동가, 모니터링 요원, 관계자 등이 방문하여 종사자 인식개선 교육을 진행하였음
- 주로 서울관광재단의 종사자교육 홍보물을 통해 설명하고 관광약자들의 특성을 설명하였음
- 관광약자들은 한 번 찾은 업소를 다시 찾는 재방문률이 높고 반드시 동반자가 있어 매출에 도움이 되는 점을 강조하였음
- 업소 방문시 서울관광재단의 종사자 교육 홍보물과 인증 리플렛도 함께 전달하여 커다란 호응을 얻었음

#### ○ 교육내용

- 장애인의 유형별 특성, 노령화 사회 등이 관광에 미치는 영향이 갈수록 증대할 것임
- 관광산업이 일자리창출과 경제에서 차지하는 비중이 큰 만큼 종사자들의 마음가짐과 태도도 관광경쟁력 제고 측면에서 중요함
- 그러므로 유니버설관광을 통해 모두가 누릴 수 있는 관광환경을 만드는 것이 매우 중요함
- 관광약자 입장에서 역지사지로 접근성 개선과 인증제 도입의 중요성을 설명하고 그 정보를 서울관광재단 홈페이지를 통해 공유할 수 있어야 효과가 있다는 점을 강조함



## VI. 향후 개선방안 및 제언

1. 접근성 개선사업 개선 방안
2. 인증제도 개선 방안
3. 제언



## 1. 접근성 개선사업 개선 방안

---

### 1) 접근성 개선사업 기준

- 개선사업 대상업소를 발굴하고 업소와 접촉하여 협의하기 전에 접근성 개선 가능성, 인증 기준의 적합성, 공사의 난이도 등을 판단할 수 있는 기준이 구체적으로 마련되어야 함
- 모니터링 결과를 반영하여 이동식 경사로설치는 불가피한 경우를 제외하고 지양해야 함
- 도움벨 설치의 경우도 주출입구가 경사로를 통해 접근하고 문의 형태도 여닫이문일 경우에 한정하고 그 위치도 이용자가 쉽게 찾고 누를 수 있는 곳이어야 함
- 건물주나 업소의 변심으로 공사가 취소되는 경우에 대비하여 동의 시 위약금 등의 항목을 추가하는 등 안전장치를 검토할 필요가 있음. 단 이 경우 참여업소를 찾기 어려울 수 있음을 고려하여 신중하게 결정해야 함

### 2) 접근성 개선사업에 대한 사용자 참여 방안 제고

- 접근성 개선사업이 필요한 업소의 정보를 이용자가 상시 추천할 수 있는 제도가 필요함
- 이 경우 서울시관광재단의 관광 관련 리뷰드가 제공되면 훨씬 효과적일 것임
- 이렇게 추천된 업소에 대한 검토와 컨설팅이 상시적으로 이루어지고 추후 사업에 반영하면 충분한 시간을 확보하고 좋은 공사업체를 선정할 수 있게 되어 공기 단축과 품질 향상에 도움이 될 것임

## 2 인증제도 개선 방안

### 1) 인증 기준개선 방안

- 업소의 유형에 관계없이 공통적으로 적용될 요소와 업소별 특화할 수 있는 지표와 기준이 개발될 필요가 있음
- 판매시설과 안내시설 등은 머무는 곳이 아니므로 판매대와 안내데스크의 접근성을 중요한 요소로 보아 지표를 수정할 필요가 있음
- 현재 지표요소와 기준은 BF 기준을 토대로 만들어져 있어 좀 더 보편적으로 적용할 수 있는 다양한 요소들이 추가될 필요가 있음
- 또한 기존 건축물에 대한 인증기준과 지표요소가 다양하게 개발될 필요가 있으며, 예를들어 기존 건물의 경사로 기준에 대한 세분화 필요성이 있음
- 단차 높이에 따른 경사로 기준 예시

기준	수치	점수
17cm이하	1/8	10
	1/7	9
	1/6	8
10cm이하	1/6	10
	1/5	9
	1/4	8
5 c m 이 하	1/4	10
	1/3	9
	1/2	8

### 2) 인증제에 대한 사용자 참여 방안 제고

- 기존 인증 업체에 대한 사용자 참여 상시 모니터링 필요
- 인증가능 업체에 대한 사용자의 상시 추천제도 도입 / 리워드 제공
- 다누림센터 홈페이지 뿐만 아니라 현재 개발되고 있는 접근성에 대한 정보를 제공하고 있는 어플/홈 페이지와 연계하여 정보를 업데이트 할 수 있도록 되어야 함


### 3) 접근성 개선사업 등과의 연계

- 접근성 개선사업을 유니버설관광과 연계하여 개선 후 인증받을 수 있는 시설을 선별하여 진행할 것을 제안함
- 식당, 카페 등 식음료 시설은 접근성이 중요하므로 주 출입구 단차 10cm 이하 업소에 대한 집중적인 홍보 및 사업 참여 유도
- 호텔 등 숙박시설은 특성상 객실 운영 시 소음발생 리모델링 공사가 곤란하므로 점자표지판 부착, 사위 의자 제공, 비상벨 설치 등의 개선을 통해 인증제도와 연계하는 방안을 모색해야 함.

### 3. 제언

#### 1) 유니버설관광의 성원권적 접근

접근권은 성원권이다.



왈저(Michael Walzer)는 성원권이란 공동체의 구성이 될 권리라고 말한다.

태어나면서 자동적으로 갖게되는 인권과 달리 성원권은 '사람으로서 자격으로 사회안에 자기 자리가 있다.'는 뜻이다. 그러므로 사람의 성원권은 일종의 자격이며 타인의 인정을 필요로 하는 인정투쟁이 불가피하다.

사람은 자기가 머물고 싶은 장소에 머물 수 있어야 비로소 진정한 사회구성원이 될 수 있다. 따라서 장애인, 고령자, 임산부 등 관광약자들도 사회구성원으로서 당당히 관광시설을 이용할 수 있는 권리가 보장되어야 한다.

관광약자들도 사람으로서 어떤 보이지 않는 공동체 - 도덕적 공동체- 안에서 성원권을 갖

는다는 뜻이다. 반면에 어떤 개체가 사람이 되기 위해서는 사회 안으로 들어가야 한다. 사회가 그의 이름을 불러주어야 하며, 그에게 자리를 만들어주어야 한다.

시대, 사회, 사람마다 기준은 천차만별이다. 불과 몇십년 전만 해도 미국에서 흑인들은 사람이 아니었다. 그래서 '사람'인 백인들이 이용하는 식당이나 화장실 등을 함께 사용할수 없었고 사람의 영역을 침범하면 처벌을 받았다. 우리나라 역시 몇 천년 동안 장애인은 차별과 소외의 대상이었다.

휠체어 사용자와 함께 식당을 찾는 경험을 한 번이라도 해보면 의외로 휠체어가 접근하기 쉬운 식당이 그리 많지 않다는 것을 알 수 있을 것이다.

관광시설 운영자와 종사자는 이런 관광약자의 성원권에 대한 관심을 갖고 유니버설 관광은 특별한 것이 아니라 보편적이라는 인식을 가져야 한다.

미국의 어느 우체국에 휠체어 사용자가 찾아왔다. 그 장애인은 우체국에 계단만 높게 설치되어 있어 접근할 수가 없었다. 우체국장에게 물었다. 왜 내가 접근할 수가 없나요 우체국장 왈 지난 20년간 한 번도 장애인이 찾아온 적이 없어 필요가 없었다. 장애인 왈 접근할 수 없으니 오지 않았죠.

관광약자가 지금은 나의 도움을 받지만 언젠가는 도움을 되돌려 줄 수 있는 완전한 사람으로 바라볼 때 그는 '우리'가 된다.

## 2) 홍보

- 관광산업은 대표적인 연계산업이다. 생태계처럼 유기적으로 연결되고 작동해야 제기능을 다 할 수 있다. 따라서 어떻게 하면 약한 연결고리를 이어주어 서로 상생하고 함께 발전할 수 있는가에 대한 관광업 관계자와 종사자들의 공감과 인식개선이 중요하다.
- 이 지점에서 접근성개선사업과 인증사업에 대한 홍보가 중요하다. 각종 매체를 통해 이 사업의 필요성에 공감하고 참여하도록 유도하는 것이 중요하다.
- 지금까지 경험으로는 이용자가 직접 개선과 홍보를 하는 것이 가장 효과적인 방법이었다. 관광종사자와 이용자가 함께 할 때 이 사업은 성공할 가능성이 높아 지고 관광업 전반에 걸쳐 파급력도 커질 것이다.
- 유니버설관광은 관광업계, 정부, 지자체, 서울관광재단 등의 공공기관, 그리고 사용자간의 협력 네트워크를 구성하여 장기적인 계획과 실천이 중요하다.

## 3) 접근성 개선사업

- 2cm의 작은 턱도 넘지 못하는 휠체어 사용자를 생각해 보자. 그 사람과 동반한 사람은 함께 움직일 수 밖에 없다. 따라서 관광약자뿐만 아니라 동반자도 함께 생각해야 한다. 한 사람을 잃는 것이 아니라 훨씬 많은 사람을 잃게 된다.
- 또한 고령화사회로 진입하고 있는 상황에서 접근성 개선은 더욱 절실하다. 유럽의 경우 관광객의 상당수가 고령자이다. 그 만큼 이들에 대한 대비가 관광업 활성화에 큰 영향을 끼칠 것이다.
- 관광업 관계자들은 운영업소에 모두가 자유롭고 편리하게 이용할 수 있도록 해야 할 의무가 있는 것이다. 그럼에도 불구하고 문제의식은 있지만 여러 여건상 어려운 시설에 대해 접근성 개선 사업을 통해 이용자의 이용성 제고와 업소의 매출 확대에 이어지도록 하는 것이 중요하다.
- 인식 부족, 시간과 자금 여력이 없는 업소를 위해 개선사업이 필요한 곳을 찾아다니며 홍보하고 실제 사업으로 연결될 수 있는 정책과 제도의 뒷받침이 매우 중요하다.
- 숙박시설의 경우 시설의 특성상 운영 중일 경우 접근성 개선사업에 한계가 있을 수 밖에 없다. 따라서 신축이나 리모델링시 장애인객실을 포함하여 숙박시설 전체에 대한 유니버설디자인 컨설팅이 필요하다. 이를 위해서 서울관광재단, 서울시유니버설디자인센터, (사)한국유니버설디자인협회, 호텔업계, 건축설계사무소 등의 유기적인 협력관계를 구축해야 한다.
- 2018년부터 서울시와 서울관광재단이 3년간 접근성 개선사업을 시행함으로써 업소들의 신뢰구축과 홍보와 매출 증대로 이어지는 것이 가시화되고 있다. 2020년의 경우 신청업소 중 예산 관계로 개선사업이 진행되지 못한 업소도 10여 곳이 넘는다. 따라서 장기적인 계획을 세우고 개선사업 참여 업소를 확대할 필요가 있다.



#### 4) 인증사업

- UNWTO, EU등에서 접근가능한 관광을 주요한 관광 어젠다로 설정하여 이를 위해 정부, 지자체, 관광업계가 노력하고 있다.
- 우리나라의 경우 관광약자들이 관광업소를 이용하기 불편하거나 접근이 불가능한 곳이 많다. 따라서 객관적 지표를 통해 유니버설 관광시설에 대한 인증사업을 진행하는 것은 관광업을 한 단계 도약시키는 촉매제 역할을 할 것이다.
- 인증업소가 1,000개이상 확보하여 정보를 제공하게 되면 유의미한 서비스가 될 것이다. 처음에는 어렵지만 머지않아 유니버설관광시설 인증이 좋은 관광업소의 대명사로 자리 잡게 될 것이다.
- 그렇게 되면 관광업소들이 자발적으로 인증을 신청하고 인증이 중요한 홍보수단이 될 것이다. 또한 유니버설관광 인증정보를 빅데이터로 활용하면 외국인들에게도 중요한 관광정보가 될 것이다.
- 인증지표에 대한 세분화 작업도 필요하다. 사람의 욕구는 계속 변화하므로 개별적 욕구에 맞는 지표를 상세하게 구성해 놓을 필요가 있다. 실제 사용시에는 현상황에 맞게 활용하다가 안정이 되면 지표를 점차 확대 적용하는 방향으로 나아가는 것이 바람직하다.
- 인증지표는 현재 시설중심으로 되어 있지만 장애유형별로 구분하는 것도 검토해 볼 수 있다.

#### 5) 활용방안

- 관광약자가 어느 지역을 방문하거나 또는 누구와 만날 약속을 할 때, 어떤 장소에 대해 앱과 웹을 통해 본인의 이용가능 여부를 알 수 있게 해 준다면 굉장히 편리할 것이다.
- 최근 구글에서 뉴욕, 도쿄, 시드니 등의 도시에서 휠체어 이동경로 추천 서비스를 제공하고 있다. 인공지능과 빅데이터를 통해 점점 편리한 정보를 제공해주는 사회가 되고 있다.
- 접근성 개선사업 업소와 인증 업소에 대한 정보를 앱이나 웹을 통해 제공하고 또한 이를 통해 홍보효과를 극대화할 수 있는 방법을 찾아야 한다.
- 또한 지속적인 모니터링을 통해 정보를 업데이트하여 신뢰도를 유지해야 할 것이다. 이를 위해 사용자의 업데이트 시스템을 구축하고 관리하는 방안을 찾는 것도 중요하다. 이에는 당연히 사용자에게 주는 보상 시스템도 필요하다.
- 서울시공공맵, 네이버 등의 지도서비스 그리고 카카오톡 등의 sns 업체들과 연계하는 방안도 많은 이용자에게 도움을 줄수 있을 것이다. 정보를 외국어로도 제공하여 많은 외국 관광약자들이 서울을 찾게 되면, 관광한국의 위상제고에도 도움이 될 것이다.

#### 6) 유니버설관광 부분 시상제도 도입

- 접근성 개선사업 업소와 인증업소 중 심사위원회의 추천을 받아 우수한 곳을 선정하여 연말에 서울관광재단 주관으로 시상을 하는 방법도 유니버설관광과 서울관광재단을 홍보하는데 큰 역할을 할 것이다.
- 특히 숙박시설에 대한 시상은 홍보와 함께 숙박업계가 자연스럽게 유니버설관광에 참여하게 되는 계기가 될 것이다.
- 유니버설관광 관련한 학계, 업계, 전문가, 활동가 등에게도 공로에 대한 별도의 시상을 하여 격려와 감사를 전하여 앞으로도 많은 기여를 할 수 있도록 한다.

# 부록

1. 사업 신청서
2. 접근성 개선 모니터링 서식
- 3.유니버설관광시설 인증 조사표 및 심의서

## 1. 사업 신청서

### 관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 및 유니버설 관광시설 인증 신청서

신청자 현황	업 소 명		사업자등록번호		
	대표 자	성 명	연 락 처	매 장	
		생년월일		휴대폰	
	소재지 (주소)				
	업 종	<input type="checkbox"/> 음식점 <input type="checkbox"/> 카페 <input type="checkbox"/> 숙박 <input type="checkbox"/> 판매점 <input type="checkbox"/> 기타(                      )		영업장 면 적	m <sup>2</sup>
	업소건물 소유형태	<input type="checkbox"/> 본인소유 <input type="checkbox"/> 임차			
사 업 명	관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 사업				
지원금액	최대 1천만 원 이내(공사비의 2%는 자부담)				
사업기간	2020년 5월 11일 ~ 11 월 30일				
기본현황	- 개선항목 조사 : 해당 부분에 ✓ 바람				
	구 분		있음	없음	비 고
	1. (휠체어 출입가능) 경사로 유무				
	2. 주출입구 자동문 유무				
	3. (휠체어 가능) 화장실 유무				
	4. 입식(의자형) 식탁 유무				음식점만 해당
	5. (휠체어 가능) 편의객실				숙박업소만 해당
	6. 엘리베이터 유무(2층 이상 위치 업소)				

※ 첨부서류 : (1) 자가진단평가  
(2) 개인정보수집 동의서

2020년    관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 사업을 신청합니다.

2020년    월    일

사업(영업)자 :

(서명)

(재)서울관광재단 대표이사 귀하

# 유니버설 관광시설 인증 신청서(숙박시설)

1. 신청자 정보					
1. 신청자 성명					
2. 연락처					
3. 이메일					
2. 사업장					
1. 사업장명					
2. 사업장 주소					
3. 사업장의 종류 - □숙박시설					
3. 자기평가					
1. 사회적 약자 또는 장애인 고객을 응대하는 방법을 직원들이 숙지하고 있습니까?					
1. 매우 아니다		2. 아니다		3. 보통	
4. 그렇다		5. 매우 그렇다			
2. 휠체어 장애인 또는 영유아동반인(유모차)이 시설을 접근 및 시설내 이동하는데 무리가 없습니까?					
1. 매우 아니다		2. 아니다		3. 보통	
4. 그렇다		5. 매우 그렇다			
3. 휠체어 장애인 또는 영유아동반인(유모차)이 화장실을 사용하는데 무리가 없습니까?					
1. 매우 아니다		2. 아니다		3. 보통	
4. 그렇다		5. 매우 그렇다			
4. 장애인이 쉽게 알아볼 수 있도록 안내를 제공하고 있습니까?					
1. 매우 아니다		2. 아니다		3. 보통	
4. 그렇다		5. 매우 그렇다			
5. 휠체어사용자 또는 여성·임산부·노인(60대 이상)을 위한 주차공간을 마련하고 있습니까?					
1. 매우 아니다		2. 아니다		3. 보통	
4. 그렇다		5. 매우 그렇다			
6. 지체장애인(휠체어사용자, 보행장애인)을 위한 객실을 보유하고 있습니까?					
1. 매우 아니다		2. 아니다		3. 보통	
4. 그렇다		5. 매우 그렇다			
7. 장애인을 위한 인적서비스를 제공하고 있습니까?					
1. 매우 아니다		2. 아니다		3. 보통	
4. 그렇다		5. 매우 그렇다			

※ 첨부서류 : (1) 자기평가  
(2) 개인정보수집 동의서

2020년 유니버설 관광시설 인증을 신청합니다.

2020년      월      일  
사업(영업)자 :      (서명)

(재)서울관광재단 대표이사 귀하



# 유니버설 관광시설 인증 신청서

1. 신청자 정보				
1. 신청자 성명				
2. 연락처				
3. 이메일				
2. 사업장				
1. 사업장명				
2. 사업장 주소				
3. 사업장의 종류 - <input type="checkbox"/> 음식점 <input type="checkbox"/> 편의점 <input type="checkbox"/> 기타				
3. 자기평가				
1. 사회적 약자 또는 장애인 고객을 자주 상대하십니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
2. 사회적 약자 또는 장애인 고객을 응대하는 방법을 직원들이 숙지하고 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
3. 휠체어 장애인 또는 영유아동반인(유모차)이 시설을 접근 및 시설 내 이동하는데 무리가 없습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
4. 휠체어 장애인 또는 영유아동반인(유모차)이 화장실을 사용하는데 무리가 없습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
5. 휠체어사용자 또는 여성·임산부·노인(60대 이상)을 위한 주차공간을 마련하고 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
6. 임산부 휴게시설을 설치하였습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다

※ 첨부서류 : (1) 자기평가  
(2) 개인정보수집 동의서

2020년 유니버설 관광시설 인증을 신청합니다.

2020년      월      일

사업(영업)자 : (서명)

(재)서울관광재단 대표이사 귀하

## 개인정보수집 동의서

서울관광재단에서는 「관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 및 인증제 운영 사업」을 수행하고자 아래와 같이 필요한 개인정보를 수집함에 있어 개인정보보호법 제15조, 제16조 및 제24조를 준수하며, 목적 외에는 사용하지 않음을 알려드립니다.

### 【개인정보 수집·이용에 대한 동의】

- ☐ 개인정보의 수집·이용목적 : 접근성 개선 지원 사업 및 인증제 운영 사업 대상자 선발에 따른 지방세 및 세외수입 체납확인, 해당사업 홍보
- ☐ 수집하려는 개인정보의 내용 : 성명, 생년월일, 연락처, 주소, 업소현황
- ☐ 개인정보의 보유 및 이용기간 : 작성일로부터 5년간
- ※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의가 없을 경우 접근성 개선 및 인증제 운영 사업 신청이 제한됨을 알려드립니다.

개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까?

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

### 【고유식별정보 처리에 대한 동의】

- ☐ 고유식별 정보의 수집·이용목적 : 접근성 개선 지원 사업 및 인증제 운영 사업 대상자 선발에 따른 지방세 및 세외수입 체납확인, 해당사업 홍보
- ☐ 수집하려는 고유식별 정보의 내용 : 성명, 생년월일, 연락처, 주소, 업소현황
- ☐ 고유식별 정보의 보유 및 이용기간 : 작성일로부터 5년간
- ※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의가 없을 경우 접근성 개선 및 인증제 운영 사업 신청이 제한됨을 알려드립니다.

고유식별정보 수집 및 이용에 동의하십니까?

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

2020년      월      일

업 소 명 :

확인자(대표자) :

(서명)

(재)서울관광재단 대표이사 귀하

## 2. 접근성 개선 모니터링 서식

### 접근성 개선 모니터링 조사표

☐ 숙박시설   ☐ 식/음료시설   ☐ 판매시설   ☐ 기타시설 :

구분	<input type="checkbox"/> 2018년 접근성 개선업소 <input type="checkbox"/> 2019년 접근성 개선업소 <input type="checkbox"/> 2020년 접근성 개선업소		
상호		주종목명	
주소		조사일시	
전화번호		조사원	
조사항목			
지표요소	기준	결과	비고
접근로 경사로	유/무		
입구 경사로	유/무		
이동식 경사로	유/무		
화장실	유/무		
자동문	유/무		
도움벨	유/무		
기타:	유/무		
현장사진			종목사진
※ 각 세부 지표별 해당하는 사진 배치			

### 3. 유니버설관광시설 인증 조사표 및 심의서

## 유니버설 관광시설 인증 조사표

[숙박시설]

구분	인증제	<input type="checkbox"/> 2020년 신규업소 <input type="checkbox"/> 2019년 업소 모니터링				
	접근성 개선	<input type="checkbox"/> 2020년 신규업소 <input type="checkbox"/> 2019년 개선업소 <input type="checkbox"/> 2018년 개선업소				
상호						
주소		조사일시				
전화번호		조사원				
조사항목						
지표요소	세부지표	점수	기준	수치	평가	
객실 내 시설	출입문 유효폭	20	0.8m 이상			
	활동공간 유효폭	15	1.4x1.4m 이상			
	침대의 높이	10	0.6m 이하			
	비상벨	침실	10	유/무		
		화장실		유/무		
		욕실		유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭	20	0.8m 이상	(    )		
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭	15	1.4x1.4m 이상	(    )		
	화장실 측면공간 유효폭		0.7m 이상			
	샤워시설		욕조/ 샤워의자			
	수납옷걸이 높이	5	1.2m 이하			
점자블럭/점자표지판	5	유/무				
현장사진						



## 유니버설 관광시설 인증 조사표

☐ 음식점   
 ☐ 카페   
 ☐ 판매시설   
 ☐ 기타시설 :

구분	인증제	<input type="checkbox"/> 2020년 신규업소 <input type="checkbox"/> 2019년 업소 모니터링			
	접근성 개선	<input type="checkbox"/> 2020년 신규업소 <input type="checkbox"/> 2019년 개선업소 <input type="checkbox"/> 2018년 개선업소			
상호				주종목명	
주소				조사일시	
전화번호				조사원	
조사항목					
지표요소	세부지표	점수	기준	수치	평가
접근로(필수)	유효폭	10	1.2m 이상		
	경사로	10	1/12 이하		
	단차	10	2cm 이내		
주출입구(필수)	유효폭	10	0.8m 이상		
	경사로	10	1/8 이하		
	단차	10	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부 / 외부)	출입문 유효폭	10	0.8m 이상		
	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	입식 테이블 (식음시설)	10	유/무		
	장애인 주차장	10	유/무		
	유아용 의자	5	유/무		
	계산대 앞 활동공간	5	1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
현장사진				종목사진	

# 유니버설 관광시설 인증 심의서

[숙박시설]

상호						
주소			조사일시			
전화번호			조사원			
조사항목						
지표요소	세부지표		점수	기준	수치	평가
객실 내 시설	출입문 유효폭		20	0.8m 이상		
	활동공간 유효폭		15	1.4x1.4m 이상		
	침대의 높이		10	0.6m 이하		
	비상벨	침실	10	유/무		
		화장실		유/무		
		욕실		유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		20	0.8m 이상	(     )	
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		15	1.4x1.4m 이상	(     )	
	화장실 측면공간 유효폭			0.7m 이상		
	샤워시설			욕조/ 샤워의자		
	수납옷걸이 높이		5	1.2m 이하		
점자블럭/점자표지판		5	유/무			
현장사진						

인증심의결과

총점

종합 ( 가 / 조건부 / 부 )

심의위원

(인)

# 유니버설 관광시설 인증 심의서

☐ 음식점    ☐ 카페    ☐ 판매시설    ☐ 기타시설 :

상호				주종목명	
주소				조사일시	
전화번호				조사원	
조사항목					
지표요소	세부지표	점수	기준	수치	평가
접근로(필수)	유효 폭	10	1.2m 이상		
	경사로	10	1/12 이하		
	단차	10	2cm 이내		
주출입구(필수)	유효 폭	10	0.8m 이상		
	경사로	10	1/8 이하		
	단차	10	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부 / 외부)	출입문 유효폭	10	0.8m 이상		
	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	입식 테이블 (식음시설)	10	유/무		
	장애인 주차장	10	유/무		
	유아용 의자	5	유/무		
	계산대 앞 활동공간	5	1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
현장사진				종목사진	

인증심의결과    총점    종합    ( 가 / 조건부 / 부 )    심의위원    (인)





---

**2020년**  
**관광약자를 위한 관광편의시설**  
**접근성 개선 및 인증제 운영**

**발행처**  
서울관광재단

**수행기관**  
(사) 한국유니버설디자인협회

**발행일**  
2020년 12월

**편집**  
(사) 한국유니버설디자인협회



